

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **058** c. c. **MEZZANO** particella **.687/6** riferimenti fotografie **MEZ0905801 , MEZ0905802**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	da frutta altre cespugli			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="checkbox"/> P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="checkbox"/> P			agricolo
		stato generale <input type="checkbox"/> P			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **059** c. c. **MEZZANO** particella **3989** riferimenti fotografie **DAL MEZ0905903 AL MEZ0905913**



<i>Perinence</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49


proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **060** c. c. **MEZZANO** particella **3990/1** riferimenti fotografie **MEZ0906003 , MEZ0906004**



<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **060**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **061** c. c. **MEZZANO** particella **.687/7** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906101 AL MEZ0906106**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto	prato bosco	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi murature in cemento a vista	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.1.02 Letto 2.1.01 altro	Edificio in parte riferibile al tipo E.4.1.2, ma quasi interamente ricostruito e ampliato sul prospetto 2 con strutture (elevazioni e finestre) incoerenti.	

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **061**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

Empty text box for additional specific interventions.

Indicazioni di intervento

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.1.2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **062** c. c. **MEZZANO** particella **.687/8** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906201 AL MEZ0906206**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco		salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Alta			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	Edificio unitario riferibile al tipo C.2, con fienile simile all'1.1.3, ma con porte laterali.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **062**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fienile 1.1.03.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **063** c. c. **MEZZANO** particella **.687/9** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906301 AL MEZ0906308**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			agricolo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio probabilmente cresciuto in tre fasi diverse secondo il tipo E.3.1: impianto, aggiunta del volume sulla sinistra e quindi di quello sulla destra.	
	ambienti		
	Fuoco 1.1.06		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **063**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **064** c. c. **MEZZANO** particella **.687/14** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906401 AL MEZ0906416**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco	da frutta altre	battuto di cemento	staccionate in legno		Cisterna

iscrizioni

Targa incisa su intonaco a sinistra della porta della stalla: "WG[...] F/L 1802 / WTFF"
 Incisione su intonaco sopra porta del fuoco: "WCB ... 8"
 Incisione incompiuta sull'architrave del fienile: "RL1890 + GBCF"
 Scritta a carboncino sulla porta del fienile: "Jerinnato li 27 Luglio"
 Incisione sulla porta del fienile: "W/NG 17/8 / 1922"

stato elevazioni
 stato copertura
 stato generale

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata
 intonaci cementizi

uso attuale

agricolo
 abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

coerenza col processo tipologico

significatività storica

Edificio

tipo

C.5.d

ambienti

Fienile 1.1.02
Fuoco 3.2.01
Letto 3.1.02
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2 (1802); Ricostruzione del fienile nel 1890; successiva aggiunta della porzione abitativa sul prospetto 4 raggiungendo il tipo A.4; ulteriore aggiunta in parte abitativa sul prospetto 2 raggiungendo così il tipo C.5.d; recenti lavori di sostituzione di stelari sui prospetti 2 e 4 e di ingrandimento della finestra del fuoco.

note

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **064**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **065** c. c. **MEZZANO** particella **.687/12** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906501 AL MEZ0906504**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	elettrificazione	prato bosco	da frutta altre			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.2 ambienti Fuoco 1.2.04	Edificio probabilmente unitario riferibile al tipo E.3.2 ma caratterizzato da una notevole altezza del blockbau del sottotetto, fin quasi a formare un secondo ambiente, forse accessibile dall'interno e privo di aperture.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **065**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **066** c. c. **MEZZANO** particella **.687/11** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906601 AL MEZ0906607**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato	da frutta altre			di contenimento	Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	Edificio apparentemente unitario riferibile al tipo C.2. Notare il sopralzo della muratura ai fianchi della porta del fienile che potrebbe riferirsi a una fase precedente poco leggibile.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **067** c. c. **MEZZANO** particella **.687/10** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906701 AL MEZ0906708**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato		lastre	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo: "CDF 1916"	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo
	stato generale	B				utilizzo
	materiali copertura					temporaneo
	lamiera					

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	G.4	Edificio sorto nel 1916 secondo il tipo G.4 (vedi porte binate del letto sul prospetto 3) e poi ridotto a unifamiliare chiudendo una porta sul prospetto 4.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.03 Letto 2.1.02		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **067**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **068** c. c. **MEZZANO** particella **.745** riferimenti fotografie **DAL MEZ0906801 AL MEZ0906816**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato bosco	da frutta altre	salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisioni sulla porta del fienile: "MB 1934" "DC 11-11/1932" "W / «BM-4-5-1933"	M	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato copertura			utilizzo
		stato generale			abbandonato
		materiali copertura			
		lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2; successiva aggiunta della porzione abitativa sul prospetto 2, raggiungendo il tipo A4; ulteriore aggiunta sul prospetto 4; successivi (post 1934) crolli delle due porzioni aggiunte.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.07 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **068**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.2.

prospetto 3 prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **069** c. c. **MEZZANO** particella **.744** riferimenti fotografie **MEZ0906901**

Perinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo bosco	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			abbandonato
		materiali copertura			

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **069**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **070** c. c. **MEZZANO** particella **.743/1 .743/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907001 AL MEZ0907009**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato bosco	da frutta altre	lastre battuto di cemento Lastre graniglia	staccionate in legno	di contenimento	Pozzo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata Terrazze e muri Finestre su timpano murature in cemento a vista	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>altro</p> <p>ambienti</p> <p>Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07 Stalla 1.1.08 altro</p>	<p>Edificio sorto in più fasi, fino a costituire una schiera di quattro blocchi leggermente sfalsati tra loro. I numerosi interventi di ristrutturazione hanno reso praticamente illeggibili le destinazioni originarie e quindi anche i riferimenti ad alcuni ambienti. In ogni caso, l'aggregazione di quattro blocchi come questa è inusuale rispetto al processo tipologico delle baite.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **070**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.5.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **071** c. c. **MEZZANO** particella **.742** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907101 AL MEZ0907128**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco			muri	di contenimento	Pozzo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			agricolo
		materiali copertura			utilizzo
					abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Edificio evidentemente compost0, al piano terra, di stalla e fuoco con ritonda, ma non leggibile nel livello superiore.	
	Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.07 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **071**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

Empty text box for specific interventions.

prospetto 3 prospetto 4



altre prescrizioni specifiche

Empty text box for other specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **072** c. c. **MEZZANO** particella **.821** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907201 AL MEZ0907205**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato bosco		salesà	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio unitario al quale è stata successivamente aggiunta la ritonda 1.1. sul prospetto 1.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **072**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **073** c. c. **MEZZANO** particella **.741** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907301 AL MEZ0907308**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato	da frutta altre	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	gabinetto legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		torrette e comignoli anomali intonaci cementizi	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio probabilmente novecentesco sorto in più fasi: impianto della porzione di destra secondo il tipo B.4 con profondità inusuale e Stalla e Fuoco affiancate in modo inconsueto; aggiunta di un ulteriore volume agricolo (in mattoni di cemento) sul prospetto 4, raggiungendo così il tipo D.4; ulteriore aggiunta di un volume a garage sul medesimo prospetto.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.03 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **073**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato. L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati. L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 1 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2. Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **074** c. c. **MEZZANO** particella **.822** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907401 AL MEZ0907405**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto bosco	da frutta altre	salesà	rete metallica		legnaia Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio probabilmente sorto in più fasi rese illeggibili da recenti interventi di riuso ma riferibile al tipo D.4 al quale è stato aggiunto, sul prospetto 2 un volume incongruo.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Letto 3.2.01 Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **074**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **075** c. c. **MEZZANO** particella **.739** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907501 AL MEZ0907505**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato bosco	da frutta altre	battuto di cemento			Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi Cisterna	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio unitario cui è stato successivamente aggiunto un volume (inizialmente ad uso ritonda 1.1 con falde ortogonali?) sul prospetto 2.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **075**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **076** c. c. **MEZZANO** particella **.738** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907601 AL MEZ0907622**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco	altre				Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo di sinistra: "SB FL J893"	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo agricolo
	stato generale	B				utilizzo
	materiali copertura					temporaneo
	lamiera					
	leggibilità del processo edilizio	Alta				
	coerenza col processo tipologico	Alta				
	significatività storica	Medi				

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4	Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo B.2 e successiva addizione della porzione abitativa probabilmente in più fasi oggi non identificabili (vedi fessura sul prospetto 4) e concluse nel 1893, raggiungendo il tipo B.4.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **076**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **077** c. c. **MEZZANO** particella **.735** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907701 AL MEZ0907722**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato orto bosco	da frutta altre	battuto di cemento	rete metallica		Cisterna Pozzo e vasca

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"W.V.O/1824" targa graffita su intonaco sopra porta stalla "W.V.O.F.+J8J9" architrave porta tabià	B stato copertura B stato generale B	iscrizioni Casera con avvolti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata Scala in ferro esterna murature in cemento a vista intonaci cementizi	abitativo agricolo

materiali copertura
lamiera

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.07 altro	Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1819 (con lavori fino al 1824) secondo il tipo A.2; successiva aggiunta sul prospetto 4 di una porzione abitativa raggiungendo il tipo A.4; ulteriore aggiunta abitativa sempre sul prospetto 4, con modifica della pendenza del tetto, ottenendo così un assetto bifamiliare incongruo col processo tipologico. Il fienile conserva però al centro l'aia per la trebbiatura dei cereali (elemento ormai raramente rinvenibile) che ne definisce, di fatto, un utilizzo bifamiliare.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **077**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Il volume abitativo sul prospetto 4 è sottoposto a Ristrutturazione Edilizia. L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4. d.2, con riduzione del sedime, in modo da consentire l'inserimento della copertura ortogonale con pendenza consona. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **078** c. c. **MEZZANO** particella **.734** riferimenti fotografie **DAL MEZ0907801 AL MEZ0907815**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco	da frutta altre				fontana/làip Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sull'architrave del fienile: "A.D.W.G.G.O.G.B.B I+S F.L 1808 LIAL" materiali copertura lamiera	B B B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo temporaneo
	leggibilità del processo edilizio Alta coerenza col processo tipologico Alta significatività storica Medi				

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08	Edificio unitario risalente al 1808.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **078**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **079** c. c. **MEZZANO** particella **.733** riferimenti fotografici **DAL MEZ0907901 AL MEZ0907919**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato	altre da frutta	lastre			Tavolo in pietra Pozzo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Graffito su intonaco fresco sopra la porta: "W R.S. + R.L.1982" scioglibile in "Viva Riccardo Schweizer + Rifatto L'anno 1982"	stato copertura	B	iscrizioni Intonaci originali	finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
	stato generale	B			utilizzo	temporaneo
	materiali copertura					
	scandole					
	leggibilità del processo edilizio	Media				
	coerenza col processo tipologico	Alta				
	significatività storica	Alta				

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.1.1 ambienti Fuoco 1.1.05	Edificio sorto unitariamente secondo il tipo E.4.1.1 e fatto oggetto, nel 1982, di notevole ampliamento interrato sul prospetto 3 e di un intervento di restauro al tempo stesso accorto (conservazione della forometria e dei battenti originali, del tetto...) e innovativo (rifacimento parziale degli intonaci con interventi figurativi ben integrati grazie all'uso di malta di colori diversi). Ne è autore Riccardo Schweizer, artista ed esperto di architettura tradizionale.	

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **079**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nuovo vincolo

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Siano conservate le decorazioni esterne esistenti.

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **080** c. c. **MEZZANO** particella **.1130** riferimenti fotografie **DAL MEZ0908001 AL MEZ0908011**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre	lastre	staccionate in legno	di contenimento	gabinetto legnaia Pozzo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		tecniche incoerenti materiali incoerenti intonaci cementizi Soluzioni architettoniche pozzo muro di sostegno antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio evidentemente fatto oggetto di totale ricostruzione con un assetto a tre corpi sfalsati non riconducibile al processo tipologico, maldestramente scimmiettato nell'uso dei materiali (muratura e blockbau) con commistione mirata a soli effetti scenografici.	
	ambienti		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **080**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Tutte le strutture componenti gli ambienti sono soggette a Risanamento Conservativo.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **081** c. c. **MEZZANO** particella **.732** riferimenti fotografie **DAL MEZ0908101 AL MEZ0908107**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato orto	da frutta altre	battuto di cemento			Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	G.4	Edificio probabilmente unitario riferibile al tipo G.4 ma dotato di un unico ambiente Letto (forse a causa dell'eliminazione di una porta); recenti interventi hanno comportato l'addizione di una tettoia sul prospetto 4 l'apertura di un abbaino incongruo sul prospetto 2.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **081**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 3.1 o 4.1.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02.

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4.

Inserimento della Ritonda subordinato alle precedenti prescrizioni.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **082** c. c. **MEZZANO** particella **.731/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0908201 AL MEZ0908206**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto antenna/parabola tv	prato		lastre	staccionate in legno	di contenimento	Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>altro</p> <p>ambienti</p> <p>Fuoco 1.3.04</p> <p>altro</p>	<p>Edificio forse fatto oggetto di ricostruzione; sembrano probabili tre fasi: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo F.3; aggiunta di un ulteriore locale sul prospetto 2 (vedi differenti livelli delle finestre sul prospetto 1) raggiungendo un assetto non riconducibile al processo tipologico; intervento di ricostruzione o pesante ristrutturazione con uniformazione delle murature.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **082**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo F.3.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 09** edificio n. **083** c. c. **MEZZANO** particella **.730** riferimenti fotografie **DAL MEZ0908301 AL MEZ0908318**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato orto	altre	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	Cisterna - Pozzo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"1818" inciso sulla vera del pozzo materiali copertura lamiera	B B B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo abitativo utilizzo temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.1.06 Stalla 1.1.08	Edificio unitario, forse risalente a inizio Ottocento ma probabilmente ristrutturato realizzando il Fienile 1.1.6; riferibile al tipo C.2, ma caratterizzato dalla presenza di ben quattro stalle affiancate a due a due; le due sul prospetto 4 e le corrispondenti parti di fienile sono state di recente trasformate in abitazione.	

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **083**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo C.2.

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **084** c. c. **MEZZANO** particella **.729** riferimenti fotografie **DAL MEZ0908401 AL MEZ0908417**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto	prato orto	da frutta altre	salesà lastre	staccionate in legno	di contenimento	deposito gabinetto Pozzo

iscrizioni

graffito su targa in intonaco sopra la porta della stalla di sinistra: "W SS FF/L 1893 W"
 graffito su targa in intonaco sopra la porta del fuoco di sinistra: "S.L. F1996"
 incisione sul tavolo in legno posta sopra la porta del fuoco di destra: "SS 1933 * GD.&GE 2004"
 incisione sul colmo del prospetto 4: "WBS FL1908 I"
 incisione sul colmo del prospetto est: "SS 1933"

stato elevazioni **B**
 stato copertura **B**
 stato generale **B**

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata
intonaci cementizi

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio

tipo

D.5

ambienti

Stalla 1.2.01
Fuoco 3.2.01
Letto 3.2.01
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi, non tutte identificabili: impianto nel 1893 probabilmente secondo il tipo B.2; aggiunta del secondo corpo agricolo sul prospetto 2; successiva aggiunta delle porzioni abitative, quella di destra databile al 1933, quando si è anche ricostruita completamente la copertura; ne è risultato assetto riconducibile al tipo D.5; interventi di trasformazione d'uso e ristrutturazione nel 1996 (abitazione di sinistra) e nel 2004 (abitazione di destra).

note

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **084**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi
Sugli ambienti Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 3.1 o 4.1.

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4