

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **031** c. c. **MEZZANO** particella **.767/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003101 AL MEZ1003105**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv	prato bosco	altre	lastre		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Nulla**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio di recente ricostruzione secondo moduli che ricordano quelli del processo tipologico ma se ne discostano per proporzioni e usi dei materiali. Non riconducibile al manuale.	
	ambienti		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo F.3.
Il fuoco dovrà essere scelto tra gli ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **032** c. c. **MEZZANO** particella **.767/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003201 AL MEZ1003204**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto pannelli solari	prato		ghiaia		di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio di recente ricostruzione secondo il tipo A.2 e con aggiunta di una superfetazione in assito sul prospetto 4. L'inserimento delle finestre sul blockbau non è coerente col processo tipologico.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo



usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **033** c. c. **MEZZANO** particella **.764** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003301 AL MEZ1003311**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre	lastre ghiaia battuto di cemento	staccionate in legno		gabinetto legnaia Pozzo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M	Muro consolidato con malta	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	Edificio unitario sorto secondo il tipo C.2; in epoca successiva si è aperta un'ulteriore porta, non coerente, sul prospetto 2. Superfetazioni in legno sui prospetti 1 e 4.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 1 e 4.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **034** c. c. **MEZZANO** particella **.762** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003401 AL MEZ1003409**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto bosco	altre	lastre	staccionate in legno rete metallica		barbecue deposito fontana/làip legnaia Crocifisso

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"CG 1924" incisione sul colmo a valle	B	iscrizioni	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili	abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		scandole			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.4	Edificio unitario riferibile al tipo F.4 e risalente al 1924 al quale è stata aggiunta la ritonda 3.1 sul prospetto 1.	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.02 Letto 2.3.01		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **035** c. c. **MEZZANO** particella **.763 .1263** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003501 AL MEZ1003511**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato	altre	salesà flòster lastre battuto di cemento			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“CF FL / 1939” incisione sul colmo a valle	stato copertura	B	iscrizioni	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 3.2.01 Fuoco 2.1.01 Letto 3.1.02 altro	Edificio sorto in più fasi, non tutte individuabili con sicurezza: possibile impianto nel 1939 secondo il tipo E.4.1.2 (caratterizzato da inusuali angolari al primo piano); aggiunta successiva di un ulteriore corpo edilizio sul prospetto 2, oggi dotato di ritonda 1.1. Assetto non riconducibile al processo tipologico. Una lettura alternativa (smentita dalle dimensioni della porta sul prospetto 3) potrebbe ipotizzare che il corpo principale fosse un tempo agricolo e quindi oggi avremmo un tipo A.4.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.01. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. Ripristino del camino della ritonda secondo le disposizioni della scheda COMIGNOLI.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **036** c. c. **MEZZANO** particella **.1265** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003601 AL MEZ1003606**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto bosco	altre	ghiaia battuto di cemento Lastre e graniglia	staccionate in legno rete metallica		barbecue fontana/laip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Letto 2.2.02 Fuoco 2.2.01	Edificio unitario di recente edificazione secondo il tipo E.4.2, al quale è aggiunto un ambiente incoerente rispetto al processo tipologico sul prospetto 3.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo 4.2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **037** c. c. **MEZZANO** particella **4899** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003701 AL MEZ1003704**


Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M			
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.2 ambienti Fuoco 1.2.03	Edificio unitario riferibile al tipo E.3.2.	

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Empty box for other specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **038** c. c. **MEZZANO** particella **.760** riferimenti fotografie **DAL MEZ1003801 AL MEZ1003806**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato bosco	altre	lastre	staccionate in legno	di sostegno	fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Alta			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio forse sorto in più fasi: impianto secondo il tipo C.2 caratterizzato però da tre stalle e dalla presenza sul prospetto 1 di un corpo edilizio che ha costretto a spostare sui fianchi le porte delle stalle. Questo corpo è probabilmente stato poi ricostruito (vedi la differente struttura dei fienili) nelle forme attuali, corrispondenti al tipo A.4.d.1. Nel complesso l'edificio non è riconducibile ad un tipo del processo tipologico e costituisce piuttosto una singolare sommatoria dei tipi sopra citati, anche per il particolare esito del prospetto 4 con la ritonda 3.2.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08 Letto 3.2.01 Fienile 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi C.2 e A.4.d.1. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **039** c. c. **MEZZANO** particella **.761** riferimenti fotografici **DAL MEZ1003901 AL MEZ1003912**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv	prato bosco	altre	lastre	staccionate in legno		barbecue gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"FCP 1920" inciso su targa in intonaco sul prospetto 4. "GG CC 1920" incisione su pietra del prospetto 1. "PC 1918" colmo del prospetto 4	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili	agricolo abitativo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	lamiera					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.03	Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo di sinistra nel 1918 secondo il tipo E.4.2 ruotato di 90 gradi a causa della giacitura del terreno (la porta sul prospetto 1 è realizzazione posteriore); successiva addizione (1920) del corpo di destra, raggiungendo così una configurazione bifamiliare "bifronte"; recente addizione di un volume in blockbau e di gabinetto in legno sul prospetto 1.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2. Ritonde ammesse solo previa rimozione delle superfetazioni sul prospetto 1.

prospetto 3 prospetto 4





area omogenea **MEZ 10** edificio n. **040** c. c. **MEZZANO** particella **.759** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004001 AL MEZ1004011**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	altre cespugli				fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisioni sulla porta del fienile: "O S 1905" e "W / O. G. 1909"	stato copertura	M			agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio unitario precedente al 1905 riferibile al tipo B.1 e fatto oggetto di qualche intervento incongruo (finestre e porta della stalla); superfetazioni in legno su tutti i prospetti.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.01 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **041** c. c. **MEZZANO** particella **.758/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004101 AL MEZ1004108**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero	esterni	acquedotto	prato campi	altre	salesà			gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	H.4	Edificio dall'assetto tipologico influenzato dalla dolce pendenza del terreno e dall'insolazione: sorto come tipo H.3 e poi sovrelevato fino a renderlo riferibile al tipo H.4, ma ruotato di 90 gradi. Due finestrelle indicano la presenza di un terzo livello.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 2.3.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 10** edificio n. **042** c. c. **MEZZANO** particella **.758/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004201 AL MEZ1004207**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		acquedotto	prato		lastre			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“WGVSF + 1854” incisione sull’architrave della porta	stato copertura	B	iscrizioni		abitativo
		stato generale	B	dipinti		utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.2	Edificio probabilmente risalente al 1834 (sussistono dubbi sull'autenticità della data dell'iscrizione) ma difficilmente riconducibile ad un tipo preciso. L'assetto generale suggerirebbe il tipo A.2, ma le porte (se autentiche, specie quella sul prospetto 2) suggeriscono un tipo E.4.2 caratterizzato da un Letto interamente in blockbau. Problematica anche la discontinuità del muro sul prospetto 4, in corrispondenza del sovrastante incastro del blockbau.	
	ambienti		
	Fuoco 2.2.01		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fienile 1.1.01.

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **043** c. c. **MEZZANO** particella **.1335** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004301 AL MEZ1004309**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato orto	altre		staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.4	Edificio unitario, riferibile al tipo F.4.	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Ritonda ammessa solo previa rimozione delle superfetazioni sui prospetti 2, 3 e 4.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **045** c. c. **MEZZANO** particella **.880** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004501 AL MEZ1004506**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	antenna/parabola tv	prato		salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	<p>“WW BO + FL 1921” incisione sugli stelari sopra la porta del fienile</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>	<p>iscrizioni</p>	<p>finestre e porte con dimensioni anomale</p> <p>antenne e impianti simili</p> <p>coperture in lamiera ondulata o non verniciata</p>	<p>agricolo</p>
	materiali copertura	stato copertura			utilizzo
	lamiera	stato generale			temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>A.2</p> <p>ambienti</p> <p>Fienile 1.1.07</p> <p>Stalla 1.1.07</p>	<p>Edificio unitario risalente al 1921 al quale è stata addossata, sul prospetto 2, una superfetazione in muratura, assito e graticcio.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 2 non può essere trasformato ad uso abitativo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **046** c. c. **MEZZANO** particella **.757/1 .757/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004601 AL MEZ1004609**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"1921" incisione su una tavoletta di legna sotto il colmo sul prospetto 4 materiali copertura lamiera	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2 ambienti Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07	Edificio probabilmente unitario (e forse risalente al 1921) riferibile al tipo D.2; superfetazioni in assito sui prospetti 2, 3 e 4. Forse quella sul prospetto 2 è un "bus del fenèr" aggiunto in epoca successiva all'impianto.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **046**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 2 e 3.

Il volume aggiunto sul prospetto 4 non può essere trasformato ad uso abitativo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **047** c. c. **MEZZANO** particella **.755/1 .755/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004701 AL MEZ1004713**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato orto		lastre			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"F.G.F.B.F.L.S / j795 / D.O.M" targa dipinta sopra la porta al primo piano del prospetto 2 "AD. 04. MA i798 FB FF +" incisione sul colmo del prospetto 2	stato copertura	B	iscrizioni dipinti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	lamiera					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.03	Edificio probabilmente sorto in più fasi: impianto del corpo di destra (tra 1795 e 1798) secondo il tipo E.4.2; successiva addizione del secondo corpo sul prospetto 4 (vedi discontinuità nelle coperture e nelle decorazioni dipinte) secondo il medesimo tipo; la giacitura piana del terreno ha quindi sollecitato un'aggregazione "bifronte" di due tipi E.4.2 ruotati di 180 gradi tra di loro raggiungendo così un assetto inusuale per il processo tipologico; cambi di destinazione d'uso e divisioni proprietarie hanno condotto all'apertura di nuove porte sul prospetto 1; più recente addizione del volume seminterrato sul prospetto 3.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Siano conservate e restaurate le iscrizioni esistenti. Le murature rimaneggiate siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **048** c. c. **MEZZANO** particella **.756/1 .756/2 .756/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004801 AL MEZ1004810**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato		salesà lastre			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"L.1999 O.G." incisione sul fianco dei legni di banchina del prospetto 4 "VBPL 1875" incisione sul colmo del prospetto 2	stato copertura	B	iscrizioni incisioni	intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	lamiera					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.1.02 Letto 2.3.02 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01	Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo di destra secondo il tipo F.4 (nel 1875); progressiva aggiunta sul prospetto 4 di altri due corpi del medesimo tipo, secondo un'aggregazione a schiera inusuale per il processo tipologico; l'intervento di ristrutturazione del corpo di sinistra (nel 1999) ha comportato anche l'aggiunta della ritonda 3.1 sul prospetto 4.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **048**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo F.4. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **049** c. c. **MEZZANO** particella **.757/3 .757/4** riferimenti fotografie **DAL MEZ1004901 AL MEZ1004909**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		antenna/parabola tv	prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo del prospetto 2: "W CB FL 1921" incisione sul colmo del prospetto 4: "V. F.Li M. L. 1920"	stato copertura	B	iscrizioni	murature in cemento a vista finestre e porte con dimensioni anomale antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo abitativo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	lamiera					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2 ambienti Fienile 1.3.06 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07	Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo di sinistra (nel 1920) e successiva addizione (nel 1921) del corpo di destra raggiungendo così il tipo D.2 caratterizzato dall'ampio ballatoio a servizio degli ingressi ai fienili sul prospetto 3; successiva trasformazione abitativa, secondo modi inappropriati, di una porzione del fienile di sinistra con eliminazione della porta sul prospetto 3; superfetazioni in assito sui prospetti 1 e 2 e tettoia sul prospetto 4.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **049**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 1 e 2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **050** c. c. **MEZZANO** particella **.881** riferimenti fotografie **DAL MEZ1005001 AL MEZ1005006**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	antenna/parabola tv	prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	<p>“SchWeIZeR 1923” incisione non coeva sul colmo del prospetto 4</p>	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata antenne e impianti similiari	abitativo
	stato generale	B				utilizzo
	materiali copertura					temporaneo
	lamiera					

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>F.4</p> <p>ambienti</p> <p>Fuoco 2.1.01</p> <p>Letto 2.3.02</p>	<p>Edificio apparentemente unitario (probabilmente risalente al 1923), riferibile al tipo F.4 ma fatto oggetto di numerosi interventi, non tutti coerenti col processo tipologico (parapetto scala, rivestimenti sotto gronda...) che ne hanno in parte ridotto la leggibilità; superfetazioni in legno sui prospetti 2, 3 e 4.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **050**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Ritonda ammessa solo previa rimozione delle superfetazioni sui prospetti 2 e 3.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **055** c. c. **MEZZANO** particella **.871** riferimenti fotografie **DAL MEZ1005501 AL MEZ1005505**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07 altro	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo B.4 e successiva aggiunta del volume abitativo sul prospetto 2.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **055**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo B.4. La copertura del corpo aggiunto sul prospetto 2 dovrà essere adeguata alla pendenza del resto dell'edificio, mediante la creazione di due falde innestate nella copertura principale.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **056** c. c. **MEZZANO** particella **.752/1 .752/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ1005601 AL MEZ1005605**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato		lastre			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	H.4	Edificio probabilmente sorto in fasi diverse: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo F.3; successiva sopraelevazione per raggiungere il tipo F.4 e probabile spostamento della porta; addizione del corpo sul prospetto 2, raggiungendo così una variante del tipo H.4; successiva addizione sul prospetto 3 di una superfetazione in legno.	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01		
	altro		
	Fuoco 3.2.01		
	Letto 3.2.02		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **056**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 3.1 o 3.2.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 2.3.01.

Ritonda ammessa solo previa rimozione delle superfetazioni sul prospetto 3.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 10** edificio n. **057** c. c. **MEZZANO** particella **.751/1 .751/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ1005701 AL MEZ1005705**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					Cisterna

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		murature in cemento a vista balaustre e parapetti in ferro coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	H.4	Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo F.4; successiva addizione del corpo sul prospetto 2, raggiungendo il tipo H.4; addizione di un volume con terrazza incongruo sul prospetto 2; superfetazione in legno sul prospetto 3.	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Fuoco 3.2.01 Letto 2.3.02 Letto 3.2.02 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **057**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**La copertura del corpo sul prospetto 2 dovrà essere adeguata alla pendenza del resto dell'edificio.
L'intervento preveda la rimozione del volume aggiunto sul prospetto 2 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.
La scala sul prospetto 2 sia adeguata alla scheda SCALA 1.2 del Manuale Tipologico.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 10** edificio n. **058** c. c. **MEZZANO** particella **.873** riferimenti fotografie **DAL MEZ1005801 AL MEZ1005809**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato orto		battuto di cemento			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“1922” incisione sul colmo a valle.	stato copertura	B	iscrizioni	intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.01 altro	Edificio forse in origine unitario, riferibile al tipo E.4.2, ma quasi subito suddiviso verticalmente aprendo una porta per il secondo Fuoco sul prospetto 3 e riutilizzando quella del Letto sul prospetto 1 mediante la scala aggiunta al poggiolo; successiva addizione del corpo sotto falda sul prospetto 2.	

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.

Empty box for specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **059** c. c. **MEZZANO** particella **.750/1 .750/2 .1331** riferimenti fotografie **DAL MEZ1005901 AL MEZ1005907**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato		lastre			gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“L 1939” incisione sul colmo del prospetto 2	stato copertura	B	iscrizioni	bocche di lupo coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Schiera originata da due edifici separati (entrambi documentati al 1859) e distanziati tra loro: si tratta dell'edificio agricolo di sinistra (riferibile al tipo B.2) e di quello misto di destra (riferibile al tipo B.4). Nello spazio tra i due edifici (coperto dal prolungamento delle due coperture) sorgeva un tempo una piccola baita in blockbau con timpano verso il prospetto 1. Da pochi anni essa è stata rimossa per suturare lo spazio col volume residenziale (incongruamente rivestito in legno) oggi esistente, trasformando così l'edificio in una schiera inusuale per il processo tipologico.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi B.2 e B.4. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 10** edificio n. **060** c. c. **MEZZANO** particella **.749** riferimenti fotografie **DAL MEZ1006001 AL MEZ1006008**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		P			agricolo
		stato copertura			utilizzo
		P			abbandonato
		stato generale			
		P			
		materiali copertura			

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	Resti di uno dei più maestosi edifici riferibili al processo tipologico delle baite. Incendiato nel 19... ma documentato da una foto antecedente (vedi foto MEZ1006009), è riferibile al tipo C.2.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **060**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.

L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **061** c. c. **MEZZANO** particella **.1304** riferimenti fotografie **DAL MEZ1006101 AL MEZ1006107**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato orto	altre	lastre			deposito box in lamiera

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.2	Edificio unitario riferibile al tipo E.4.2 ma fatto oggetto di interventi (ampliamento e tamponamento in legno sul prospetto 2 ed estensione delle falde del tetto) incongrui rispetto al processo tipologico.	
	ambienti		
	Fuoco 2.2.01		
	Letto 2.2.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **061**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna


definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Ritonda ammessa solo previa rimozione delle superfetazioni sul prospetto 2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **062** c. c. **MEZZANO** particella **.1378** riferimenti fotografie **DAL MEZ1006201 AL MEZ1006204**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				


leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio di recente ricostruito riprendendo solo in parte il preesistente, rialzandola di almeno un metro e rialzandone anche il basso zoccolo in muratura. Si è inoltre aggiunto un consistente interrato, ancora scoperto, sul prospetto 3. Anche le tecniche e i materiali costruttivi (stelari squadri e muratura del basamento) sono incoerenti col processo tipologico.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.02		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 10** edificio n. **062**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio F.3.
Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con
ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del
Manuale Tipologico relativa al tipo.**

prospetto 3 prospetto 4

