

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

030

c. c.

MEZZANO

particella

.947

riferimenti fotografie

dal MEZ0203001 al MEZ0203004

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

antenna/parabola tv
elettrificazione
acquedotto

usi del suolo

prato
orto

alberature

pavimentazioni

battuto di cemento
asfalto

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

pollaio

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

abitativo

utilizzo

permanente

tipo

D.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi: probabile impianto secondo il tipo B.2 del corpo sulla destra; addizione del corpo di sinistra raggiungendo così il tipo D.2; serie di interventi di riuso abitativo prima del 1983 (modifiche alla porta e finestra della stalla di sinistra, apertura di finestre inappropriate sul prospetto 4 sia sulle murature che sui tamponamenti); ulteriori interventi post 1983: ripristino del ballatoio, ingrandimento delle finestre della stalla di destra, revisione delle finestre sul prospetto 4 e addizione di un volume su due livelli al prospetto 2. Ormai di difficile lettura.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D055

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

031

c. c.

MEZZANO

particella

.1502

riferimenti fotografie

dal MEZ0203101 al MEZ0203104

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

staccionate in legno

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

barc
deposito

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

F.3

ambienti

Fuoco 1.3.01

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario ricostruito identico al precedente ma inserendo due nuove finestre dopo il 1983.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D056

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Il presente edificio non potrà essere in alcun modo ampliato, né addizionato di estensioni funzionali.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	033	c. c.	MEZZANO	particella	.621/9	riferimenti fotografie	dal MEZ0203301 al MEZ0203305
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco		ghiaia			

Edificio

iscrizioni

Incisione sul colmo a valle: “M 1948”

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

materiali copertura

scandole
lamiera

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario, probabilmente risalente al 1948 e ancora ben conservato. Dopo il 1983 sono stati eseguiti lavori di risanamento sul prospetto 3 con scasso del terreno fino quasi al livello del solaio.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D058

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 2.1.

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

034

c. c.

MEZZANO

particella

.954

referimenti fotografie

dal MEZ0203401 al MEZ0203404

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

M

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento, onduline catramate

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

altro

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

tipo

G.3

ambienti

Fuoco 1.1.09

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D059

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

035

c. c.

MEZZANO

particella

.621/10

riferimenti fotografie

dal MEZ0203501 al MEZ0203504

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

lastre

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

finestre e porte con dimensioni
anomale
coperture in lamiera ondulata o
non verniciata

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio


Edificio unitario fatto oggetto, dopo il 1983, di interventi di riuso abitativo che hanno comportato l’apertura di finestre sui tamponamenti e sui timpani e la sostituzione della porta del Fienile con strutture inappropriate.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D060

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

036

c. c.

MEZZANO

particella

.621/11

riferimenti fotografie

dal MEZ0203601 al MEZ0203604

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

ghiaia

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

M

materiali copertura

altro

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

G.3

ambienti

Fuoco 1.1.09

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario che ha subito dopo il 1983 solo interventi minimi: scasso del terreno e ampliamento della finestra sul prospetto 4.

note

Copertura in lastre ondulate bituminose. Riferimento a schedatura 1983: Lozen D061

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	037	c. c.	MEZZANO	particella	.621/18	riferimenti fotografie	dal MEZ0203701 al MEZ0203704
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	---------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato		flòster		di contenimento	

[illegible]

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

038

c. c.

MEZZANO

particella

.955

riferimenti fotografie

dal MEZ0203801 al MEZ0203804

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

staccionate in legno

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D063

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

039

c. c.

MEZZANO

particella

.964

riferimenti fotografie

dal MEZ0203901 al MEZ0203905

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
pannelli solari
antenna/parabola tv

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

flòster

recinzioni

staccionate in legno

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

barbecue

Edificio

iscrizioni

Incisione sul colmo a valle: “L. 1928”

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

antenne e impianti similiari

uso attuale

agricolo
artigianale

utilizzo

temporaneo

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto nel 1928 secondo il tipo A.3 e successiva addizione della peculiare ritonda ad una sola falda sul prospetto 3.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D064

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

040

c. c.

MEZZANO

particella

.621/13

riferimenti fotografie

MEZ0204001

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1		prospetto 2		Indicazioni di intervento	
				area omogenea MEZ 02 edificio n. 040	
				esistenza del vincolo Beni Ambientali no	
				previsioni PRG Area a bosco - art. 49	
				proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna	
				definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere	
				categoria d'intervento	
				usi potenziali	
				altri interventi specifici ammessi	
				altre prescrizioni specifiche	
prospetto 3		prospetto 4			

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

041

c. c.

MEZZANO

particella

2362/3

riferimenti fotografie

dal MEZ0204101 al MEZ0204104

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato	da frutta altre	flòster		di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura				
		stato generale				
		materiali copertura				utilizzo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio				
		coerenza col processo tipologico				
		significatività storica				
tipo		evoluzione dell'edificio				
altro		Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo B.2; addizione del corpo abitativo inappropriato sul prospetto 2; interventi di riuso abitativo del corpo agricolo anteriori al 1983; interventi di risanamento della muratura sul prospetto 3 con eliminazione di due stelàri e sostituzione della porta del fienile dopo il 1983.		Riferimento a schedatura 1983: Lozen D065		
ambienti						
Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.02 altro						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio B.4 previa eliminazione del corpo abitativo realizzato sul prospetto 2.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

042

c. c.

MEZZANO

particella

.965

riferimenti fotografie

dal MEZ0204201 al MEZ0204205

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato orto		lastre	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio

iscrizioni	Incisione su asse sopra l’architrave della porta: “Maso de Gerle 1911 Rist 2004”	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	iscrizioni	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B				abitativo
		stato generale	B				utilizzo
				materiali copertura			tegole cemento
		leggibilità del processo edilizio	Bassa				
		coerenza col processo tipologico	Media				
		significatività storica	Bassa				
tipo	E.3.1	evoluzione dell'edificio					note
ambienti	Fuoco 1.1.05	Edificio unitario (probabilmente sorto nel 1911) fatto oggetto nel 2004 di un radicale intervento di riuso che, pur sostanzialmente coerente col processo tipologico, ne ha pesantemente mutato l’assetto di facciata a causa delle modalità di intervento: sopraelevazione del blockbau, apertura di fori nei timpani, rifacimento del ballatoio, nuova finestra sul prospetto 2 e ridimensionamento di una finestra sul prospetto 4, aggiunta di due grandi comignoli, realizzazione di interrato a monte.					Riferimento a schedatura 1983: Lozen D066

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

043

c. c.

MEZZANO

particella

.621/14

riferimenti fotografie

dal MEZ0204301 al MEZ0204305

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	da frutta	salesà	staccionate in legno		

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
Incisione sul colmo a valle: “VZ FL 1890”		stato copertura				agricolo
		stato generale				utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio				
		coerenza col processo tipologico				
		significatività storica				
tipo	evoluzione dell'edificio					note
A.2	Edificio unitario risalente al 1890 caratterizzato dalla presenza di una stalla unica e due porte del fienile, prodotto di una successiva divisione proprietaria, e quindi sostanzialmente riferibile al tipo A.2.					Riferimento a schedatura 1983: Lozen D067
ambienti						
Fienile 1.1.09						
Stalla 1.1.07						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

044

c. c.

MEZZANO

particella

.621/15

riferimenti fotografie

dal MEZ0204401 al MEZ0204404

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

abbandonato

tipologia

tipologia

tipologia

A.3

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.10
Fuoco 3.1.01

evoluzione dell'edificio

Edificio documentato nel censimento 1983 come riferibile al tipo A.3 e caratterizzato dalla posizione eccentrica della porta della stalla affiancata da due finestre.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D068

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **044**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

045

c. c.

MEZZANO

particella

.944

referimenti fotografie

dal MEZ0204501 al MEZ0204505

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato				di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		C	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
Incisione sull’architrave della porta del fienile: “GMS F . L 1904”		stato copertura		B	iscrizioni				agricolo		
		stato generale		M					abitativo		
		materiali copertura									
		leggibilità del processo edilizio		Alta							
		coerenza col processo tipologico		Alta							
		significatività storica		Medi							
tipo		evoluzione dell'edificio				note					
A.3		Edificio unitario risalente al 1904 con porzione di muratura a monte crollata.				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D069					
ambienti											
Fuoco 3.1.01											
Fienile 1.1.11											
Stalla 1.1.07											

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
La muratura a monte sia ripristinata secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

046

c. c.

MEZZANO

particella

.623/2

referimenti fotografie

dal MEZ0204601 al MEZ0204603

Perinenze

accessibilità attuale

pista

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

tipologia

A.1

ambienti

Fienile 1.1.02

evoluzione dell'edificio

Edificio documentato dal censimento 1983 come riferibile al tipo A.1.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D071

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

elementi qualificanti

elementi degradanti

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **046**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

047

c. c.

MEZZANO

particella

.622/1

riferimenti fotografie

dal MEZ0204701 al MEZ0204704

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	048	c. c.	MEZZANO	particella	.621/16	riferimenti fotografie	dal MEZ0204801 al MEZ0204804
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	---------	------------------------	------------------------------

<i>Pertinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco	da frutta	flòster	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
		stato copertura		B					abitativo		
		stato generale		B					utilizzo		
		materiali copertura		temporaneo							
				leggibilità del processo edilizio		Media					
				coerenza col processo tipologico		Alta					
				significatività storica		Medi					
tipo		evoluzione dell'edificio									
B.4		Edificio unitario ben leggibile con ritonda 2.1 sul prospetto 4. Fatto oggetto, ancor prima del 1983, di interventi di riuso che hanno comportato la sostituzione dei tamponamenti con elevazioni in mattoni ora mascherate. Dopo quell’epoca si è intervenuti mascherando i mattoni, ricostruendo il ballatoio e ricostruendo il pontil di accesso al fienile (con sottostante volume interrato ben dissimulato) ma anche trasformandone la porta con ‘inserimento di una finestra. Sul prospetto 3 si sono aggiunti graticci ad uso legnaia.									
ambienti											
Stalla 1.2.01											
Fuoco 3.2.01											
Letto 3.2.01											
Fienile 1.3.09											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **048**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

049

c. c.

MEZZANO

particella

.998

referimenti fotografie

dal MEZ0204901 al MEZ0204904

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato bosco					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		P		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		P				agricolo
		stato generale		P				utilizzo
		materiali copertura						abbandonato
		leggibilità del processo edilizio		Bassa				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo	evoluzione dell'edificio		note					
A.1	Edificio documentato dal censimento 1983 come riferibile al tipo A.1.		Riferimento a schedatura 1983: Lozen D074					
ambienti								
Fienile 1.1.11								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **049**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	050	c. c.	MEZZANO	particella	.623/3	riferimenti fotografie	dal MEZ0205001 al MEZ0205004
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B			murature in cemento a vista		agricolo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura		temporaneo						
			leggibilità del processo edilizio		Media						
			coerenza col processo tipologico		Alta						
			significatività storica		Medi						
	tipo		evoluzione dell'edificio				note				
	D.2		Edificio unitario bifamiliare fatto oggetto di interventi inappropriati già prima del 1983: sostituzione dei tamponamenti con mattoni di cemento e apertura di una porta sul prospetto 3.				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D072				
ambienti											
Fienile 1.3.05											
Stalla 1.1.07											
Fienile 1.3.10											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **050**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

051

c. c.

MEZZANO

particella

.967

referimenti fotografie

dal MEZ0205101 al MEZ0205104

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.3.1

ambienti



Fuoco 1.1.05

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario fatto oggetto dopo il 1983 di reintonacature parziali.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D073



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **051**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

052

c. c.

MEZZANO

particella

.1464

referimenti fotografie

dal MEZ0205201 al MEZ0205204

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato				di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
		stato copertura		B					intonaci cementizi	agricolo
		stato generale		B						
		materiali copertura								
		tegole cemento								
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Alta						
		significatività storica		Medi						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
A.2		Edificio unitario.				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D076				
ambienti										
Fienile 1.1.06										
Stalla 1.1.07										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **052**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

053

c. c.

MEZZANO

particella

.1465

riferimenti fotografie

dal MEZ0205301 al MEZ0205304

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.4.2

ambienti

Letto 2.2.02
Fuoco 2.2.01

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario fatto oggetto dopo il 1983 di ridipintura dei serramenti in precedenza azzurri.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D078

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **053**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

054

c. c.

MEZZANO

particella

.802

riferimenti fotografie

dal MEZ0205401 al MEZ0205404

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario completamente ricostruito poco prima del 1983. Dopo quella data, si è aperta una finestra sul prospetto 2.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D077

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **054**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

055

c. c.

MEZZANO

particella

.968

riferimenti fotografie

dal MEZ0205501 al MEZ0205504

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

battuto di cemento
mattonelle

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.02
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio forse unitario riferibile al tipo A.3 e caratterizzato (ancora nel 1983) dalla presenza di un Fuoco 3.1.1 realizzato per la parte emergente dal terreno in blockbau. Dopo il 1983, degli interventi di riuso hanno sostituito questa peculiare soluzione con elevazioni in muratura dotate di due finestre. Si è anche aperta una nuova finestra a destra della porta della stalla.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D075

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **055**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

056

c. c.

MEZZANO

particella

.624/1 .624/2

riferimenti fotografie

dal MEZ0205601 al MEZ0205604

Perinenze

accessibilità attuale

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

sentiero

bosco

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

abbandonato

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio riferibile, sulla base delle strutture rimanenti, al tipo A.3, forse dotato di ritonda sul prospetto 2.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **056**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

057

c. c.

MEZZANO

particella

.625/1 .625/2

referimenti fotografie

dal MEZ0205701 al MEZ0205704

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

C.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.03
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio documentato dal censimento 1983 come riferibile al tipo C.2 e allora dotato di un raro Fienile 1.1.3.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D079

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **057**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

058

c. c.

MEZZANO

particella

.956 .957

referimenti fotografie

dal MEZ0205801 al MEZ0205804

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

tipo

G.3

ambienti

Fuoco 1.1.09

evoluzione dell'edificio

Edificio documentato dal censimento 1983 come riferibile al tipo G.3.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D080

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

059

c. c.

MEZZANO

particella

.971

riferimenti fotografie

dal MEZ0205901 al MEZ0205904

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche