

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **001** c. c. **MEZZANO** particella **.562/4** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300101 AL MEZ0300105**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto fossa a tenuta	prato		salesà		di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Edificio forse unitario (vedi rapporto tra porta del fuoco e elevazioni del fienile).	
	ambienti		
	Fienile 1.1.02 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

Indicazioni di intervento

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **002** c. c. **MEZZANO** particella **.932** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300201 AL MEZ0300207**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto fossa a tenuta	prato	da frutta	battuto di cemento		di contenimento	fontana/làip deposito

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“WABL 09X” trave colmo	B	iscrizioni	intonaci cementizi	abitativo agricolo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4	Edificio forse non unitario (vedi porzione intonacata sul prospetto 1 e ritonda 1.2) ma di difficile lettura.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **003** c. c. **MEZZANO** particella **.559/6** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300301 AL MEZ0300304**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato campi	da frutta			di contenimento	fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio unitario, salvo le superfetazioni sul prospetto 1.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione delle superfetazioni sui prospetti 1 e 3.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **004** c. c. **MEZZANO** particella **.559/5 .559/7** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300401 AL MEZ0300407**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato orto		flòster		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Alta			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	H.4	Edificio sorto in almeno quattro fasi: impianto del corpo centrale; raddoppio per addizione del corpo sul prospetto 2; addizione del volume sul prospetto 4 con modifica degli accessi; addizione della tettoia sul prospetto 3. Complessivamente riconducibile al tipo H.4.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Fuoco 3.2.03 Letto 3.2.01 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio H.4.
Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.
L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **005** c. c. **MEZZANO** particella **.559/3 .560** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300501 AL MEZ0300504**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettificazione acquedotto	prato	da frutta				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2.d ambienti Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07 Stalla 1.1.08 Fienile 1.1.04	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.2 e successiva aggiunta del corpo agricolo sul prospetto 2 per raggiungere il tipo C.2.d.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente


categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio C.2.d.
Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **006** c. c. **MEZZANO** particella **.904** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300601 AL MEZ0300605**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	pannelli solari	prato	da frutta				gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	<p>“MA L 1914” sopra porta</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	iscrizioni	intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale	<p>agricolo</p>

materiali copertura
lamiera tegole cemento

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>E.3.1</p> <p>ambienti</p> <p>Fuoco 1.1.05</p>	<p>Edificio unitario fatto oggetto di diversi interventi successivi che ne lo hanno in parte compromesso: aggiunta di un volume in blockbau sul prospetto 3 (nel 1914); aggiunta di un piccolo volume in assito sul prospetto 4 e apertura di una porta da garage in luogo delle preesistenti.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 3.1.

altre prescrizioni specifiche

Ritonda ammessa solo nel contesto di una complessiva riconduzione dell'edificio al processo tipologico, secondo quanto prescritto dal Manuale Tipologico.

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **007** c. c. **MEZZANO** particella **.561/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300701 AL MEZ0300705**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato		battuto di cemento			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		finestre e porte con dimensioni anomale	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.4	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 2.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **008** c. c. **MEZZANO** particella **.901** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300801 AL MEZ0300805**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa a tenuta	prato					fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario, di epoca recente, con proporzioni e materiali non coerenti ma riconducibile per tipologia al processo delle baite.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Il presente edificio è già dotato dell'annesso di cui alla scheda MEZ 03/009 e pertanto non potrà essere dotato di nuove estensioni funzionali.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **009** c. c. **MEZZANO** particella **.1478** riferimenti fotografie **DAL MEZ0300901 AL MEZ0300904**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato orto	da frutta		rete metallica		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Piccolo edificio caratterizzato da un'unica falda di copertura risultato di rimaneggiamenti vari. Non riconducibile al processo tipologico.	
	ambienti		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio F.3.

L'intervento di recupero dovrà proporre l'ambiente Fuoco 1.3.5.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **010** c. c. **MEZZANO** particella **.1268** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301001 AL MEZ0301004**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa a tenuta	prato orto		battuto di cemento	rete metallica		Tettoia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.4	Edificio unitario al quale è stata addossata la tettoia sul prospetto 2.	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 2.1 o 3.1, subordinatamente alla rimozione della superfetazione sul prospetto 2.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 2.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **011** c. c. **MEZZANO** particella **.562/2 .562/8** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301101 AL MEZ0301105**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa a tenuta	prato	da frutta	battuto di cemento			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata torrette e comignoli anomali finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo temporaneo
		materiali copertura				
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio

coerenza col processo tipologico

significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>altro</p> <p>ambienti</p> <p>Fuoco 2.2.03</p> <p>Letto 2.2.01</p> <p>altro</p>	<p>Edificio di lettura molto difficile e probabilmente prodotto di più fasi oggi non distinguibili. La porzione anteriore, riferibile al tipo E.4.2, potrebbe essere stata incrementata con un'aggiunta sul prospetto 3, oggi anch'essa abitativa. Ipotesi suggerita dai tamponamenti sui prospetti 2 e 4, anche se la tessitura muraria attuale non mostra discontinuità che la giustificano. Peraltro, nemmeno l'impianto sincronico dell'intero edificio troverebbe riscontro nel processo edilizio. La porta tamponata sul prospetto 3 sembrerebbe peraltro confermare l'utilizzo a Letto della porzione a monte.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **012** c. c. **MEZZANO** particella **.563 .564** riferimenti fotografie **MEZ0301201 , MEZ0301202**

Perinence	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo prato	alberature altre	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	materiali copertura	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	agricolo
			stato copertura	P			utilizzo	abbandonato
			stato generale	P				

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		Uso attuale: Legnaia interna al rudere

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **013** c. c. **MEZZANO** particella **2048** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301301 AL MEZ0301305**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato				di contenimento	deposito

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale strutture portanti in cemento a vista	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio unitario, di epoca recente, con proporzioni e materiali non coerenti ma riconducibile per tipologia al processo delle baite.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.08 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 2.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **014** c. c. **MEZZANO** particella **.562/1 .562/6 .562/7** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301401 AL MEZ0301406**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	pannelli solari	prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"L 1905" trave colmo	stato copertura	M	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi murature in laterizio a vista Camino	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio sorto in almeno quattro fasi: impianto della porzione di destra secondo un tipo F.3 o simile; sopraelevazione nel 1905 della medesima raggiungendo il tipo F.4; ampliamento per addizione del corpo oggi centrale raggiungendo un tipo vicino all'H.4; ulteriore addizione del corpo più basso di sinistra, raggiungendo così un edificio a tre unità abitative, non documentato nel processo tipologico.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01		
	Fuoco 3.2.03		
	Letto 3.2.01		
	Letto 3.2.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo H.4. L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **015** c. c. **MEZZANO** particella **.568/1 .568/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301501 AL MEZ0301512**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa a tenuta	prato	da frutta	battuto di cemento			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"W DB 1894" colmo prospetto 4 "OM 22 10 61" su fontana pezzo ligneo	B B stato generale <input type="checkbox"/>	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata murature in cemento a vista murature in laterizio a vista intonaci cementizi	abitativo utilizzo temporaneo

materiali copertura
lamiera, Assi ritonda

leggibilità del processo edilizio Alta
 coerenza col processo tipologico Media
 significatività storica Medi

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	H.4 ambienti Fuoco 3.2.01 altro	Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1894 secondo il tipo H.4, successiva addizione della ritonda 2.1 sul prospetto 4 e ulteriore addizione del volume in aderenza a quest'ultima.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Tutte le strutture componenti gli ambienti Letto sono soggette a Risanamento Conservativo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **016** c. c. **MEZZANO** particella **.1368** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301601 AL MEZ0301609**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato		battuto di cemento		di contenimento	Capitello

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"MV 1975" trave colmo	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	Edificio unitario, risalente al 1975, con proporzioni e materiali non coerenti ma riconducibile per tipologia al processo delle baite.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **017** c. c. **MEZZANO** particella **.567/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301701 AL MEZ0301714**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato	da frutta	salesà			

iscrizioni
 Su targa in intonaco a destra della finestra della porzione di sinistra: "BF 1901"
 Sul battente della porta della stalla di destra: "15 8 70"

stato elevazioni **C**
 stato copertura **M**
 stato generale **M**

materiali copertura
 scandole
 lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti
 coperture in lamiera ondulata o non verniciata
 intonaci cementizi

uso attuale
 agricolo

utilizzo
 abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Alta**

Edificio


tipo
C.2

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.01
Fienile 1.1.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio sorto in più fasi: impianto della porzione di destra secondo il tipo A.2; rimozione della copertura della medesima e addizione della porzione di sinistra con ricostruzione della copertura simmetrica (vedi discontinuità sulle murature del prospetto 1 e sugli stelari del prospetto 3) nel 1901, raggiungendo così il tipo C.2.

note

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **018** c. c. **MEZZANO** particella **.586/5** riferimenti fotografie **DAL MEZ0301801 AL MEZ0301809**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto fossa a tenuta pannelli solari antenna/parabola tv deposito GPL	prato orto	altre	flòster	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale torrette e comignoli anomali antenne e impianti similari	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07	Edificio sorto in più fasi: impianto della porzione agricola centrale; rimozione della copertura della stessa e addizione della porzione abitativa sul prospetto 4 con ricostruzione di tetto simmetrico, raggiungendo il tipo A.4.d.1; addizione del corpo sul prospetto 2; addizione della ritonda 3.2 sul prospetto 4; ulteriore aggiunta della tettoia a lato di questa. Solo in parte riconducibile al processo tipologico.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente


categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi A.4.d.1 e A.4. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato. L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 1.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **020** c. c. **MEZZANO** particella **.586/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302001 AL MEZ0302006**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato		flòster battuto di cemento			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“+ 1932 A. P. +” trave colmo	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo agricolo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	lamiera					temporaneo
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4	Edificio unitario risalente al 1932.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.2, 2.1, 3.1 o 3.2.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **022** c. c. **MEZZANO** particella **.924** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302201 AL MEZ0302209**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"W BB F 1905" su stelar "AC FL 1922" sotto banchina	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4 ambienti Fienile 1.1.07 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07	Edificio sorto in due fasi: impianto nel 1905 secondo il tipo A.2 e ampliato nel 1922 per raggiungere il tipo A.4.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **023** c. c. **MEZZANO** particella **.1004** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302301 AL MEZ0302320**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato campi orto	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica	di contenimento	barbecue Capitello legnaia gabinetto fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"1957" su capitello "W BF 1935" colmo prospetto 4	B B B	iscrizioni	finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi antenne e impianti simili	abitativo agricolo
		materiali copertura scandole, Onduline vetroresina			utilizzo temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 3.2.02 Letto 3.2.03 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07	Edificio sorto nel 1935 apparentemente unitario (non si notano discontinuità se non flebili tracce sul prospetto 1) secondo il tipo B.4 ma con due locali abitativi separati al piano terra. Ad interventi successivi sono dovuti il capitello sul prospetto 1 (del 1957), il gabinetto del prospetto 2, la tettoia del prospetto 3 e i volumi in assito sul prospetto 4.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo B.4. L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio.

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 2 e 3.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **024** c. c. **MEZZANO** particella **.883** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302401 AL MEZ0302407**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto		flòster	rete metallica	di contenimento	fontana/làip legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	abitativo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4	Edificio sorto unitario al quale sono poi stati aggiunti il volume in blockbau e la tettoia sul prospetto 3.	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.02 Letto 3.2.03 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **025** c. c. **MEZZANO** particella **.1548** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302501 AL MEZ0302505**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario di dimensioni molto contenute ma riconducibile al processo tipologico.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.04		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Il Fienile 1.1.04 potrà essere sostituito anche con un altro individuato nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **026** c. c. **MEZZANO** particella **.559/1 .559/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302601 AL MEZ0302606**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato		salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			
		stato generale	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	utilizzo
		materiali copertura			torrette e comignoli anomali	temporaneo
		lamiera			intonaci cementizi	
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.2 e successiva addizione della porzione abitativa sul prospetto 4.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.2, 2.1, 3.1 o 3.2.

Indicazioni di intervento

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Il Letto 3.2.01 potrà essere sostituito con un altro individuato nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **027** c. c. **MEZZANO** particella **.869** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302701 AL MEZ0302706**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco	altre	flòster ghiaia	staccionate in legno	di contenimento	legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo: "R 2005"	stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio unitario di tipo E.3.1 fatto oggetto nel 2005 di un intervento di radicale ripristino con sopraelevazione (vedi ripresa della muratura sui prospetti 1 e 4) e inserimento di un secondo livello (vedi le piccole finestre nel blockbau dei timpani).	
	ambienti		
	Fuoco 1.1.06		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for other specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **028** c. c. **MEZZANO** particella **.1458** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302801 AL MEZ0302811**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	da frutta	ghiaia	staccionate in legno rete metallica	di sostegno	deposito

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>altro</p> <p>ambienti</p> <p>Stalla 1.2.01</p> <p>Fienile 1.1.04</p> <p>altro</p>	<p>Edificio sorto nel 1996 secondo il tipo A.2 , successivamente ampliato aggiungendo il volume sul prospetto 4 e quindi operando una totale trasformazione abitativa.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.2. L'intervento preveda la rimozione delle tettoie e dei volumi sul prospetto 3.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **029** c. c. **MEZZANO** particella **.557 .558/2 .823** riferimenti fotografie **DAL MEZ0302901 AL MEZ0302907**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto	da frutta	flòster salesà		di contenimento	barbecue

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"S. G." su sasso in parete "F.L. = 1999" su sasso in parete	B B B	iscrizioni	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo agricolo
		stato copertura stato generale			utilizzo temporaneo
		materiali copertura lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.01 Fienile 1.3.08 Fienile 1.3.06	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo D.2 e successiva addizione della porzione abitativa sul prospetto 4 con ritonda 3.1.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio D.4.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute
nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul
prospetto 2.**

prospetto 3 prospetto 4

