

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

027

c. c.

MEZZANO

particella

.685/3

riferimenti fotografie

DAL MEZ0902701 AL MEZ0902708

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato bosco	da frutta altre	lastre ghiaia	staccionate in legno	di contenimento	legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	antenne e impianti simili finestre e porte con dimensioni anomale	uso attuale	abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	
		stato generale	B					temporaneo	
		materiali copertura							
		scandole tegole cemento							
		leggibilità del processo edilizio	Bassa						
		coerenza col processo tipologico	Alta						
		significatività storica	Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio						note	
D.5.d		Edificio sorto in più fasi, ben leggibili nella documentazione del censimento del 1985 e oggi cancellate dall’omogeneo trattamento di facciata: impianto secondo il tipo B.2; addizione dei due corpi abitativi sui prospetti 2 e 4, raggiungendo così il tipo B.4 e andando oltre, verso un assetto bifamiliare, pur con stalla e fienile unici; riuso abitativo (dopo il 1985) con aggiunta delle due ritonde 3.1.						Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F41	
ambienti	Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.10 Letto 3.2.02 Stalla 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 09**edificio n. **028**

c. c. MEZZANO

particella 3876/1

referimenti fotografie	MEZ0902801 AL,MEZ0902803
--	--

accessibilità attuale**posti macchina**

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzion

murature

costruzioni accessorie

sentiero

bosco

iscrizioni

stato elevazioni

stato copertura

stato generale

elementi qualificant

elementi degradant

uso attuale

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

coerenza col processo tipologico

significatività storica

tipo

evoluzione dell'edificio

note

ambienti

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 09**

edificio n. **029**

c. c.	MEZZANO
--------------	---------

particella	.685/8
------------	--------

 riferimenti fotografie	 DAL MEZ0902901 AL MEZ0902906
---	---

<i>Pertinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato bosco					

iscrizioni

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

materiali copertura

lamiera

cesso edilizio | Media

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica	Medi
-------------------------	------

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.07**Stalla 1.1.07**

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F39

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea		MEZ 09	edificio n.		030	c. c.		MEZZANO	particella		.685/9	riferimenti fotografie		DAL MEZ0903001 AL MEZ0903029						
Perinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie			
	veicolare limitata		esterni		acquedotto fossa biologica pannelli solari antenna/parabola tv		prato		altre		salesà lastre		staccionate in legno				fontana/làip Pozzo interrato			
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
	Incisione sullo stipite fra le due porte del fienile: “FGGDS/L j8jj” Il censimento del 1985 lesse anche, sul colmo, l’incisione: “FL 1811 +” E sulla facciata della casera di destra: “1909”.										stato copertura		B	iscrizioni incisioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata		abitativo agricolo		
											stato generale		B					utilizzo		
													temporaneo							
											materiali copertura									
										leggibilità del processo edilizio		Alta								
										coerenza col processo tipologico		Alta								
										significatività storica		Medi								
tipo		C.5		evoluzione dell'edificio		Edificio sorto in diverse fasi: impianto nel 1811 secondo il tipo C.2; successiva addizione delle due porzioni abitative sui prospetti 2 (nel 1909) e 4, raggiungendo così il tipo C.5; la recente ristrutturazione della porzione di destra ha cancellato la datazione.										note		Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F42		
ambienti		Fienile 1.1.03 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.03 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07																		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sugli ambienti Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 3.1 o 4.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 09	edificio n.	031	c. c.	MEZZANO	particella	3919/3	riferimenti fotografie	DAL MEZ0903101 AL MEZ0903107
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	------------------------------

	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
<i>Pertinenze</i>	veicolare limitata			prato orto					gabinetto

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

Altro

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

tipologia

tipo

altro

ambienti

altro

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario condizionato dal posizionamento in piano. Ricalcato sui tipi E.3.1 e A.1 ma dalla destinazione inusuale a stalla e non riconducibile al processo tipologico.

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in materiali plastici

uso attuale


agricolo

utilizzo

temporaneo

note

Copertura in guaina impermeabile. Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F43



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.3.1 e il Fuoco 1.1.02.

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

032

c. c.

MEZZANO

particella

.923

referimenti fotografie

DAL MEZ0903201 AL MEZ0903206

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa biologica	prato		battuto di cemento			

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
“FBL 1926” incisione sul colmo a valle		stato copertura		B	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata murature in cemento a vista		abitativo		
		stato generale		B					utilizzo		
		materiali copertura									
		lamiera									
		leggibilità del processo edilizio		Media							
		coerenza col processo tipologico		Alta							
		significatività storica		Medi							
tipo		evoluzione dell'edificio				note					
E.4.2		Edificio unitario risalente al 1926 al quale è stato di recente aggiunto un corpo edilizio interrato, in luogo della preesistente scala in legno di accesso al letto.				Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F44					
ambienti											
Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.01											

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Venga ripristinato l'accesso sul prospetto 3 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda SCALA 2 del Manuale Tipologico. La pavimentazione esterna sul prospetto 4 sia sostituita con una di quelle descritte dalle schede PAVIMENTAZIONI 1, 2 o 3.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea

MEZ 09

edificio n.

033

c. c.

MEZZANO

particella

.906

riferimenti fotografie

DAL MEZ0903301 AL MEZ0903307

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto pannelli solari	prato		lastre battuto di cemento	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	“F. F B L 1926” incisione sul colmo del prospetto 4		stato copertura		B	iscrizioni				abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura					temporaneo			
			leggibilità del processo edilizio		Media						
			coerenza col processo tipologico		Alta						
			significatività storica		Medi						
	tipo		evoluzione dell'edificio				note				
	F.4		Edificio unitario risalente al 1926 al quale è stata aggiunta una superfetazione in assito sul prospetto 3.				Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F45				
ambienti											
Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.02											

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

034

c. c.

MEZZANO

particella

3933/8

referimenti fotografie

DAL MEZ0903401 AL MEZ0903405

Perinenze

accessibilità attuale

pista

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

orto

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

C

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

A.1

ambienti

Fienile 1.1.01

evoluzione dell'edificio

Variante sincronica del Fienile 1.1.1 per posizionamento della porta allo spigolo e sul fronte a valle.

note

Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F40

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

prospetto 3

prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

035

c. c.

MEZZANO

particella

.685/7

riferimenti fotografie

MEZ0903501 , MEZ0903502

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica


Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

036

c. c.

MEZZANO

particella

3886

referimenti fotografie

MEZ0903601 , MEZ0903603

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

037

c. c.

MEZZANO

particella

.685/10

riferimenti fotografie

MEZ0903703

Perinenze

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1		prospetto 2		Indicazioni di intervento area omogeneaMEZ 09edificio n. 037 esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento previsioni PRG Area a bosco - art. 49 definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere usi potenziali altri interventi specifici ammessi	
prospetto 3 		prospetto 4		altre prescrizioni specifiche	

area omogenea MEZ 09 edificio n. 039 c. c. MEZZANO particella .686/3 riferimenti fotografie DAL MEZ0903901 AL MEZ0903916											
Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie		
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa biologica pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre	lastre battuto di cemento	rete metallica		barbecue deposito fontana/làip		
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni B		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	“j808 +” Incisione sul colmo Il censimento del 1985 lesse, su uno dei fianchi dell’edificio la data “1903”.			stato copertura B		iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata antenne e impianti simili interrato sul retro intonaci cementizi		agricolo abitativo	
				stato generale B						utilizzo	
				materiali copertura						temporaneo	
				scandole lamiera tegole cemento							
			leggibilità del processo edilizio Media								
			coerenza col processo tipologico Bassa								
			significatività storica Bassa								
tipo			evoluzione dell'edificio						note		
altro			Edificio cresciuto in più fasi e non riconducibile ai tipi testimoniati dal processo tipologico: impianto (ante 1808) secondo il tipo E.4.2; aggiunta (1808) del corpo sul prosp. 4 e rifacimento della copertura, rendendo così l’edificio bifamiliare; aggiunta (nel 1903?) di un corpo sul prosp. 2, allineato col prosp. 1 e profondo circa la metà del 2, con prolungamento della falda del tetto; ampliamento (dopo il 1985) del corpo medesimo, allineandolo al prosp. 3 e aggiungendo una rotonda 4.1, con prolungamento della falda e formazione di una terza unità abitativa; aggiunta al prosp. 3 di un volume interrato e di una rotonda.						Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F46		
ambienti											
Fuoco 2.2.03 Letto 2.2.03 Fuoco 3.2.02 Letto 3.1.02 Fuoco 3.2.03 Letto 3.1.03											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo G.4. L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati. Sia ripristinato il camino della ritonda sul prospetto 2, nella corretta posizione e nel rispetto della scheda COMIGNOLI.

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

040

c. c.

MEZZANO

particella

.686/1 .686/2 .1430 .1438

referimenti fotografie

DAL MEZ0904001 AL MEZ0904024

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa biologica pannelli solari	prato			staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
Dipinto in nero su uno stelar del timpano del prospetto 4: “TOMAS BORTOLO FECE L’ANNO 1899”		stato copertura		B	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale		agricolo	
		stato generale		B					utilizzo	
		materiali copertura							temporaneo	
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Bassa						
		significatività storica		Alta						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
altro		Edificio cresciuto in più fasi e non riconducibile ai tipi testimoniati dal processo tipologico: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo D.2 (ante 1859); addizione (ante 1859, ma post fase precedente) di un ulteriore corpo agricolo sul prosp. 2; addizione (post 1859) di un terzo corpo agricolo sempre sul prosp. 2; probabile rifacimento del corpo di sinistra (1899); addizione (post 1899) del piccolo volume sul prosp. 4; addizione (post 1899) di un volume abitativo con zoccolo in muratura e poi di una porzione in assito sul prosp. 3; probabile rifacimento (novecentesco) del corpo intermedio, con riduzione della pianta, allineamento del fronte e sopraelevazione della copertura; addizione sul prosp. 1 di un porcile in assito.				Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F49				
ambienti										
Fienile 1.3.02 Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.08 Fienile 1.3.06 altro										

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi
I due corpi edilizi sulla destra del prospetto 1 sono soggetti a Risanamento Conservativo.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

prospetto 3

prospetto 4



altre prescrizioni specifiche
**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4 e Letto 3.1.02 e 3.1:05.
L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4.**

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

041

c. c.

MEZZANO

particella

.686/4

riferimenti fotografie

DAL MEZ0904101 AL MEZ0904109

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato		lastre battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	deposito gabinetto

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
“1929” scritta dipinta sul primo stelar della facciata a valle		stato copertura		B				
		stato generale		B				
		materiali copertura			iscrizioni	murature in cemento a vista coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo	
		lamiera					utilizzo	
								temporaneo
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
E.3.2	Edificio ante 1859 (vedi mappa storica) fatto oggetto di interventi nel 1929. Caratterizzato da un ampio sporto di falda sul prospetto 1.							Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F47
ambienti								
Fuoco 1.2.03								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

042

c. c.

MEZZANO

particella

.686/10

referimenti fotografie

DAL MEZ0904201 AL MEZ0904206

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

Silani in legno

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.3.2

ambienti

Fuoco 1.2.03

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario ben leggibile.

note

Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F48

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea MEZ 09 edificio n. 045 c. c. MEZZANO particella .686/5 .1188 riferimenti fotografie DAL MEZ0904501 AL MEZ0904513											
Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie		
	pista	esterni	acquedotto	prato	da frutta altre				fontana/làip		
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni B		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	Tre iscrizioni incise sulla porta della stalla: “FAV8 / 1924” “FL 1924 / 21/6” “SM 11 4 43”			stato copertura B		iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata		abitativo agricolo	
				stato generale B						utilizzo	
				materiali copertura						temporaneo	
				lamiera							
			leggibilità del processo edilizio Alta								
			coerenza col processo tipologico Bassa								
			significatività storica Bassa								
tipo			evoluzione dell'edificio						note		
altro			Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo C.2 (ante 1924); parziale ricostruzione, da fienile in stelàri all’attuale, (nel 1956, informazione raccolta dal censimento 1985); successive addizioni di tre volumi abitativi in muratura sui prospetti 1 (gabinetto), 2 (annesso) e 4 (fuoco?) non coerenti col processo tipologico.						Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F50		
ambienti											
Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.07 altro											

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo C.2.

prospetto 3

prospetto 4



area omogenea MEZ 09 edificio n. 046 c. c. MEZZANO particella .686/6 riferimenti fotografie DAL MEZ0904601 AL MEZ0904633										
Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	pista			prato		lastre			Pozzo	
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni B		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale
	Graffito su targa poliloba in intonaco sulla facciata 4: “I HS / WVO / FF LI 28 GIUGNO / L1828 Questo è / quello che ò ch ...”			stato copertura B		iscrizioni				abitativo
	Incisione sul colmo: “W.V.O.F.F.L. 1828”			stato generale B		Interni a volta				
				materiali copertura		Struttura architettonica				utilizzo
				scandole						abbandonato
				leggibilità del processo edilizio Media						
				coerenza col processo tipologico Alta						
				significatività storica Alta						
tipo		evoluzione dell'edificio							note	
E.4.1.2		Edificio sorto forse in due fasi (informazione raccolta dal censimento 1985): impianto del piano terra e successiva sopraelevazione (nel 1828) raggiungendo il tipo E.4.1.2 caratterizzato dalla quasi assenza di fori sul prospetto 1 probabilmente a causa dell’esposizione al sole. Ancora ben conservato l’interno del piano terra, con soffitto a volta.							Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F51	
ambienti										
Fuoco 2.1.02										
Letto 2.1.01										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **046**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nuovo vincolo

categoria d'intervento
Restauro

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

047

c. c.

MEZZANO

particella

.1391

riferimenti fotografie

DAL MEZ0904701 AL MEZ0904710

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato	da frutta altre	lastre		di contenimento	Pozzo

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
“AD 1988 BA” graffito sul camino		stato copertura	B			iscrizioni		abitativo
		stato generale	B					utilizzo
		materiali copertura		tegole cemento	temporaneo			
		leggibilità del processo edilizio	Bassa					
		coerenza col processo tipologico	Bassa					
		significatività storica	Bassa					
tipo	evoluzione dell'edificio					note		
altro	Edificio probabilmente ricostruito o edificato ex novo nel 1988 (non censito nel 1985: esisteva? si ripropone l’edificio preesistente?) secondo moduli solo in parte riferibili al processo tipologico: posizionamento inusuale e dimensioni incoerenti della porta della stalla; aggregazione inusuale dei due blocchi, Letto privo di finestrate. I due blocchi qui giustapposti possono essere riferiti rispettivamente ai tipi A.2 ed E.4.1.2.							
ambienti								
Fienile 1.1.01 Fuoco 2.2.03 Stalla 1.1.08 altro								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi A.2 e E.4.1.2 e per l'ambiente Letto 2.1.01.

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

048

c. c.

MEZZANO

particella

.686/7

riferimenti fotografie

DAL MEZ0904801 AL MEZ0904819

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato
orto

alberature

da frutta
altre

pavimentazioni

lastre
salesà
battuto di cemento

recinzioni

rete metallica

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

deposito
fontana/laip

Edificio

iscrizioni

“1920” dipinto in rosso sul prospetto 1 stalla
“FMFGL/FW/AEGA 1913” incisione su targa sopra architrave fienile (secondo notizie raccolte dal censimento 1985, si riferisce alla soprelevazione dell’edificio)
“OC. 2001 F.S.” incisione su architrave porta sul prospetto 4

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

bocche di lupo
intonaci cementizi

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

altro

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.01
Fuoco 3.2.01
Letto 3.1.02

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi: Impianto secondo il tipo D.2 (ante 1913); soprelevazione del medesimo (1913); addizione del corpo abitativo sul prospetto 2 (1920?) e di quello sul prospetto 4, raggiungendo un assetto funzionale simile al tipo D.5 ma con conformazioni differenti; successivo ampliamento verso monte di parte del fienile (ante 1985 ma incorporato nella copertura principale dopo di allora); ristrutturazione della porzione abitativa di sinistra nel 2001 con rimozione di una piccola superfetazione in assito presente nel 1985.

note

Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F52

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **048**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 3.1 o 4.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.5. L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 1. Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo. Inserimento delle Ritonde subordinato alle precedenti prescrizioni.

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

049

c. c.

MEZZANO

particella

.1495

riferimenti fotografie


DAL MEZ0904901 AL MEZ0904907

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato orto	da frutta altre	battuto di cemento	rete metallica	di contenimento	deposito

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura		temporaneo		
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio		Alta		
		coerenza col processo tipologico		Bassa		
		significatività storica		Bassa		
tipo	evoluzione dell'edificio					note
altro	Edificio sorto unitario secondo il tipo D.4 (forse con due fuochi sui due livelli) al quale è stato di recente aggiunto il volume accessorio (deposito/garage e abitazione) sul prospetto 4.					
ambienti						
Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07 altro						



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **049**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4. Il volume aggiunto deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 09	edificio n.	051	c. c.	MEZZANO	particella	.686/8	referimenti fotografie	DAL MEZ0905101 AL MEZ0905111
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	------------------------------

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto

usi del suolo
prato

alberature
da frutta

pavimentazioni
lastre
battuto di cemento

recinzioni
staccionate in legno

murature
di contenimento

fontana/làip
Pozzo

iscrizioni

iscrizione dipinta su una targa in intonaco sopra la porta del fuoco:
 “G.A.A.F.F.L./ J78J / ADI n 6MARZO”

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti

iscrizioni
dipinti

elementi degradanti

intonaci cementizi
murature in cemento a vista

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio | Bassa

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica	Alta
-------------------------	------

tipo**F.4**

ambienti

Fuoco 2.1.02
Letto 2.3.01

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario risalente al 1781 al quale si sono successivamente aggiunta la ritonda 3.1 (vedi incongruenza con le finestre del Letto) e il gabinetto sul prospetto 1.

note

Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F53

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **051**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea		MEZ 09	edificio n.		052	c. c.		MEZZANO	particella		.687/1	riferimenti fotografie		DAL MEZ0905201 AL MEZ0905229						
Perinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie			
	veicolare limitata		esterni		acquedotto		prato		da frutta altre											
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
											stato copertura		B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi		agricolo		
											stato generale							utilizzo		
																		temporaneo		
											materiali copertura									
										leggibilità del processo edilizio		Media								
										coerenza col processo tipologico		Bassa								
										significatività storica		Alta								
tipo		evoluzione dell'edificio										note								
altro		Edificio sorto in più fasi, non tutte evidenti: impianto forse secondo il tipo D.2; sostituzione e allungamento verso valle della metà di sinistra con commistione di ambienti (stalla tra 1.1.4 e 1.1.8, fienile tra 1.1.3 e 1.1.9) ma conservando il tipo D.2; edificazione della casera (porzione in muratura verso valle) secondo il tipo E.4.1.1; intasamento dello spazio intercluso con costruzione del volume di raccordo in blockbau, dell’arco sul prospetto 4 e dello sporto sul prospetto 2, raggiungendo un assetto singolare e inusuale rispetto al processo tipologico.										Riferimento a schedatura 1985: San Giovanni F54								
ambienti																				
Stalla 1.1.04 Fienile 1.1.09 Fienile 1.1.03 Stalla 1.1.08 Fuoco 1.1.05 altro																				

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **052**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all’uno e all’altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi D.2 e E.4.1.1. L’intervento dovrà conservare l’assetto edilizio documentato. L’intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 09**edificio n. **053**

c. c. MEZZANO

particella .687/3

riferimenti fotografie DAL MEZ0905301 AL MEZ0905303

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare libera	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo bosco	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
------------	---	----------------	-------------------	------------------------	------------	----------------	------------	----------	------------------------

iscrizioni

stato elevazioni	P
------------------	---

stato copertura	P
-----------------	---

stato generale	P
----------------	---

materiali copertura

cesso edilizio	Nulla
----------------	-------

coerenza col processo tipologico	Nulla
----------------------------------	-------

significatività storica	Nulla
-------------------------	-------

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

Edificio

iscrizioni

materiali copertura

tipologia

ambienti

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

note

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **053**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

054

c. c.

MEZZANO

particella

.687/4

riferimenti fotografie

DAL MEZ0905401 AL MEZ0905406

Perinenze	accessibilità attuale	postì macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
					stato copertura	P			agricolo
					stato generale	P			
					materiali copertura			utilizzo	
								abbandonato	
					leggibilità del processo edilizio	Nulla			
					coerenza col processo tipologico	Nulla			
					significatività storica	Nulla			
	tipo	evoluzione dell'edificio							
ambienti									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **054**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

056

c. c.

MEZZANO

particella

.687/16

riferimenti fotografie

DAL MEZ0905601 AL MEZ090560

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **056**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 09

edificio n.

057

c. c.

MEZZANO

particella

.687/58

riferimenti fotografie

DAL MEZ0905701 AL MEZ0905714

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

da frutta
altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

Incisione a coltello sulla maniglia della porta del fuoco: “PD 1982”

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.3.2

ambienti

Fuoco 1.2.04

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo E.3.2 e successiva addizione dell’annesso sul prospetto 2.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 09** edificio n. **057**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.