

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **060** c. c. **MEZZANO** particella **.569 .575/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306001 AL MEZ0306011**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata sentiero	esterni		prato			in pietre di scisto verticali infisse nel terreno.		legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“W GC FL 1898” trave colmo	M	iscrizioni	murature in cemento a vista intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato copertura			utilizzo
		M			temporaneo
		stato generale			
		M			
		materiali copertura			
		lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio costituito da due blocchi accostati e riferibili a tipi edilizi separati: il blocco di sinistra (anteriore al 1898) si riferisce al tipo C.2; il blocco di destra (aggiunto nel 1898) si riferisce al tipo B.2 e presenta sul prospetto 2 un piccolo volume aggiunto a posteriori. L'insieme non è riconducibile ad un singolo tipo edilizio.</b>	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.10 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07		

prospetto 1    prospetto 2



prospetto 3    prospetto 4

### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **060**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**  
**Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi C.2 e B.2. L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio.**

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **061** c. c. **MEZZANO** particella **.984 .985** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306101 AL MEZ0306112**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto altro		flòster	staccionate in legno rete metallica in pietre di scisto verticali infisse nel terreno.	di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Remenàt della porta a destra del prospetto 1 (conservato all'interno): "W F + P C / G / 1877". Remenàt della seconda porta d destra sul prospetto 1 (conservato all'interno): "1901 W C C"	stato copertura	B		intonaci cementizi antenne e impianti similiari	abitativo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	scandole					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio fatto oggetto di una completa ristrutturazione. Sorto in diverse fasi (secondo informazioni del proprietario): impianto del corpo di destra nel 1877 secondo il tipo E.3.1; successivo ampliamento del medesimo (fino all'attuale risega sul prospetto 1) e addizione del corpo di sinistra nel 1901, secondo il tipo G.4, raggiungendo così una conformazione non riferibile al processo tipologico; ulteriore addizione della ritonda 3.1 sul prospetto 4; il recente restauro ha unificato i due fuochi del corpo di sinistra.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 2.1.02		

prospetto 1 prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **061**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo G.4. L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **062** c. c. **MEZZANO** particella **.556/4** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306201 AL MEZ0306204**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M		intonaci plastici	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**  
 coerenza col processo tipologico **Bassa**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio con probabile destinazione ad annesso agricolo, non riferibile al processo tipologico.</b>	
	ambienti		
	altro		

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **062**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Tutte le strutture componenti l'ambiente sono soggette a Risanamento Conservativo.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **063** c. c. **MEZZANO** particella **.556/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306301 AL MEZ0306311**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	da frutta altre	salesà battuto di cemento		di contenimento	gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“1941 C.G.” trave colmo	B	iscrizioni	intonaci cementizi	abitativo agricolo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			
		leggibilità del processo edilizio			
		Alta			
		coerenza col processo tipologico			
		Alta			
		significatività storica			
		Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>B.4</b>	<b>Edificio unitario probabilmente risalente al 1941.</b>	
	ambienti		
	<b>Fuoco 3.2.01</b> <b>Letto 3.2.01</b> <b>Fienile 1.3.06</b> <b>Stalla 1.1.07</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **063**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi  
**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.2, 2.1, 3.1 o 3.2.**

altre prescrizioni specifiche  
**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.  
Il presente edificio è già dotato dell'annesso di cui alla scheda MEZ 03/062 e pertanto non potrà essere soggetto ad ampliamenti o dotato di nuove estensioni funzionali.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **064** c. c. **MEZZANO** particella **.555/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306401 AL MEZ0306412**

Perimetro	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto pannelli solari antenna/parabola tv deposito GPL	prato orto	da frutta altre	battuto di cemento	rete metallica Staccionata in ferro (diam. 15cm)	di sostegno	legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		B	dipinti	intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		lamiera			
		leggibilità del processo edilizio	Media		
		coerenza col processo tipologico	Alta		
		significatività storica	Medi		

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.1.2 ambienti Letto 2.1.01 Fuoco 2.1.01	Edificio di costruzione relativamente recente (metà Novecento? vedi cordoli i cls) e fatto oggetto di interventi che ne hanno in parte ridotto la leggibilità. Probabilmente unitario, salvo le aggiunte in legno sui prospetti 2 e 4 e l'interrato di recente edificazione.	

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **064**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 2.1 o 3.1.**

altre prescrizioni specifiche

**Inserimento della Ritonda subordinato alla rimozione della superfetazione sul prospetto 4.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **065** c. c. **MEZZANO** particella **.552 .555/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306501 AL MEZ0306506**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto pannelli solari		da frutta	salesà flòster			deposito legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“1805” trave colmo	B	iscrizioni	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		lamiera			


leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1805 secondo il tipo C.2; successivo ampliamento agricolo in muratura sul prospetto 2; ulteriore ampliamento analogo sul prospetto 4 (relativamente recente: vedi zoccolo in mattoni di cemento), raggiungendo così un tipo simile al C.5 ma interamente agricolo; addizione dei volumi in assito sul prospetto 3; interventi di ristrutturazione in varie epoche, anche recenti con riuso residenziale della porzione di sinistra.</b>	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.14 Fienile 1.1.04		

prospetto 1 prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **065**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.**

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo C.5.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **066** c. c. **MEZZANO** particella **.1267** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306601 AL MEZ0306604**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	da frutta	battuto di cemento			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>A.2</b>	<b>Edificio unitario, salvo l'addizione della tettoia sul prospetto 2.</b>	
	ambienti		
	<b>Fienile 1.1.06</b> <b>Stalla 1.1.07</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **067** c. c. **MEZZANO** particella **.550/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306701 AL MEZ0306705**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	pannelli solari antenna/parabola tv acquedotto	campi	da frutta	Piastrelle cemento			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"W G. C. L. 903 X" trave colmo	B	iscrizioni	antenne e impianti similiari	abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			


leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.4	<b>Edificio risalente al 1903 e fatto oggetto di recenti interventi che ne hanno in parte ridotto la leggibilità e, probabilmente, modificato alcune strutture (ad esempio le finestre).</b>	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.01		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **067**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 2.1 o 3.1.**

altre prescrizioni specifiche

**Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **068** c. c. **MEZZANO** particella **.548 .550/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306801 AL MEZ0306814**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato orto	da frutta	battuto di cemento Piastrelle cemento	staccionate in legno rete metallica		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="checkbox"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"W G. C. L. + 1898" sopra finestra prospetto 4 "C. G. F. / 1906" sopra porta destra prospetto 1 "CC 1980" su battuto di cemento davanti alla stessa porta	stato copertura <input type="checkbox"/> stato generale <input type="checkbox"/>	incisioni	intonaci cementizi murature in laterizio a vista coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo utilizzo temporaneo

materiali copertura
lamiera

leggibilità del processo edilizio **Bassa**  
 coerenza col processo tipologico **Bassa**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Letto 2.3.02 Fuoco 2.1.01 altro	<b>Edificio sorto in più fasi difficilmente leggibili e verificabili: impianto del volume abitativo sulla sinistra (databile al 1898) forse secondo il tipo F.3; edificazione del volume di destra (databile al 1906) secondo il tipo F.4; addizione del volume di saturazione intermedio andando a comporre un edificio unico (vedi differenti livelli della muratura sul prospetto 1); sopraelevazione del volume sulla destra (vedi mattoni a vista) e formazione della tettoia a monte. Riferibile solo lontanamente al processo tipologico.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **068**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 2.1 o 3.1.**

altre prescrizioni specifiche

**Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.**

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio F.4.**

**L'ambiente Fuoco 2.1.01 è soggetto a Risanamento conservativo.**

**Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.**

**Inserimento della Ritonda subordinato alle precedenti prescrizioni.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **069** c. c. **MEZZANO** particella **.556/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0306901 AL MEZ0306906**

Perimetro	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	altre	salesà			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	Angolare dipinto e graffito	stato elevazioni <b>C</b>	elementi qualificanti	dipinti	elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale	agricolo
			stato copertura <b>M</b>					utilizzo	temporaneo
			stato generale <b>M</b>						
			materiali copertura						
			lamiera						
			scandole						
				leggibilità del processo edilizio <b>Media</b>					
				coerenza col processo tipologico <b>Bassa</b>					
				significatività storica <b>Alta</b>					

Edificio	tipo	altro	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Fienile 1.1.07 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.08 Fuoco 1.1.06	<b>Edificio sorto in più fasi e influenzato dalla peculiare giacitura che ha comportato il parziale interrimento del prospetto 1: impianto secondo il tipo A.2; ampliamento per addizione del corpo abitativo sul prospetto 2, raggiungendo così il tipo A.4; successiva addizione di una altro volume con Fuoco allo spigolo tra prospetto 3 e 4 portando così ad una soluzione inconsueta.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **069**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**


categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio.  
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi A.4 e E.3.1.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **070** c. c. **MEZZANO** particella **.1466** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307001 AL MEZ0307007**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	da frutta				barc legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		strutture portanti in cemento a vista intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento, Onduline vetroresina				

leggibilità del processo edilizio **Alta**  
 coerenza col processo tipologico **Media**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>F.4</b> ambienti <b>Fuoco 2.1.02</b> altro	<b>Edificio unitario, salvo l'aggiunta della legnaia sul prospetto 2. Caratterizzato dalla presenza di due porte d'accesso al Letto simile al 2.3.1.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



prospetto 3    prospetto 4

### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **070**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi  
**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 3.1.**

altre prescrizioni specifiche  
**Inserimento della Ritonda subordinato all'eliminazione della superfetazione sul prospetto 2.  
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **072** c. c. **MEZZANO** particella **.576** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307201 AL MEZ0307206**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato campi orto	da frutta	salesà battuto di cemento	staccionate in legno		fontana/làip legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	<p>"B 1919" colmo valle e meridiana sul prospetto 1.</p>	<p>M</p>		<p>coperture in lamiera ondulata o non verniciata Superfetazioni intonaci cementizi murature in cemento a vista</p>	<p>agricolo</p>
		stato copertura			utilizzo
		stato generale			temporaneo
		materiali copertura			
		lamiera			
		leggibilità del processo edilizio			
		Media			
		coerenza col processo tipologico			
		Alta			
		significatività storica			
		Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>C.2</p>	<p><b>Edificio unitario risalente al 1919 al quale sono stati poi aggiunti tre volumi in assito sui prospetti 2 e 4 (il maggiore su questo prospetto con prolungamento della falda) e un piccolo interrato in muratura sempre sul prospetto 4.</b></p>	
	ambienti		
	<p><b>Stalla 1.2.01</b> <b>Fienile 1.1.07</b> <b>Stalla 1.1.08</b></p>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **072**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 1.**

**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sul prospetto 2 e 4.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **073** c. c. **MEZZANO** particella **.891** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307301 AL MEZ0307306**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	pannelli solari	orto	cespugli Vite	battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica		Tettoia mobile

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"F 1922 AG" colmo valle	stato copertura	B	iscrizioni	materiali incoerenti torrette e comignoli anomali balaustre e parapetti in ferro coperture in fibrocemento	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		Onduline fibrocemento lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>E.4.2</b>	<b>Edificio unitario risalente al 1922 al quale sono stati poi aggiunti una legnaia in assito sul prospetto 2, un servizio igienico e una tettoia ribaltabile sul prospetto 3.</b>	
	ambienti		
	<b>Fuoco 2.2.01</b> <b>Letto 2.2.01</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **073**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi  
**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 3.1.**

altre prescrizioni specifiche  
**L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2. Non sia estesa l'imbiancatura delle elevazioni già attuata sul prospetto 1 e, in parte, sul prospetto 4. Inserimento della Ritonda subordinato alle precedenti prescrizioni.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **074** c. c. **MEZZANO** particella **.580/2 .579** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307401 AL MEZ0307405**

Perimetro	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		pannelli solari antenna/parabola tv	prato	da frutta cespugli	battuto di cemento		di sostegno	gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi intonaci di colore non coerente torrette e comignoli anomali	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio con funzioni abitative sorto in più fasi e condizionato dalla giacitura del terreno su cui sorge: impianto del corpo a valle; ampliamento del medesimo sul prospetto 2; addizione del piccolo corpo intermedio; edificazione del corpo a monte e sua successiva sopraelevazione. Genericamente riferibile al processo tipologico delle baite e, nella penultima fase, al tipo H.4.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01		
	Fuoco 3.2.02		
	Letto 3.2.03		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **074**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo H.4.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **075** c. c. **MEZZANO** particella **.1421** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307501 AL MEZ0307505**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	da frutta Vite			di contenimento	fontana/làip legnaia Serra Alveari

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"L' 1948" colmo NE	B	iscrizioni	Onduline catramate	abitativo
		stato copertura			utilizzo
		M			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>B.2</b>	<b>Edificio unitario risalente al 1948 al quale è stata di recente aggiunta una tettoia sul prospetto 1.</b>	
	ambienti		
	<b>Fienile 1.3.05</b> <b>Stalla 1.1.07</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **075**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **076** c. c. **MEZZANO** particella **.580/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307601 AL MEZ0307606**

Perimetro	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	pannelli solari antenna/parabola tv	prato orto	da frutta cespugli	flòster battuto di cemento	Rete di plastica staccionate in legno rete metallica	di contenimento	legnaia gabinetto fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“WMB 95” “PI LARGA” “WBB1904” “BCW” porta fienile	stato copertura	B	dipinti iscrizioni	antenne e impianti simili Superfetazioni coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci di colore non coerente intonaci cementizi intonaci di granulometria non coerenti	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Alta			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.1.07 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.08 altro	<b>Edificio evolutosi in più fasi: impianto del corpo centrale secondo un tipo simile al C.2 ma con tre stalle e databile a inizio Ottocento (dall'epoca dell'affresco); successiva addizione di un corpo abitativo sul prospetto 2 con prolungamento della falda; analoga addizione sul prospetto 4; riuso e ampliamento della porzione di destra con ulteriore addizione di un corpo rivestito in assito sul prospetto 3; riuso della porzione di sinistra con ristrutturazione delle forature della stalla a valle. Gli interventi recenti hanno molto ridotto la leggibilità e la coerenza col processo tipologico.</b>	

prospetto 1 prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **076**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per il corpo centrale riconducibile al tipo C2 si applica la categoria Risanamento conservativo.**

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio C.5.**

**Gli ambienti dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.**

**L'intervento preveda la rimozione delle superfetazioni sui prospetti 2 e 4.**

**Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **077** c. c. **MEZZANO** particella **.590** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307701 AL MEZ0307708**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	interni		prato orto	da frutta	salesà	staccionate in legno		fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“WABFL” lato stipite porta	stato copertura	M	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo principale secondo il tipo A.2; successiva addizione di un ambiente Fuoco sul prospetto 2; sopraelevazione del medesimo con realizzazione di un ambiente Letto in assito e modifica della pendenza della falda, raggiungendo così il tipo A.4; addizione di una legnaia in assito sul prospetto 4.</b>	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.07 Letto 3.1.05		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **077**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4.d.2. L'ambiente Letto dovrà essere individuato nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **078** c. c. **MEZZANO** particella **.1413** riferimenti fotografici **DAL MEZ0307801 AL MEZ0307806**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	pannelli solari	prato	da frutta altre	salesà ghiaia		di contenimento	altro

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		murature in cemento a vista murature in laterizio a vista intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**  
 coerenza col processo tipologico **Bassa**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti <b>Fuoco 2.1.01</b> <b>Letto 2.1.01</b> altro	<b>Edificio di epoca probabilmente recente e sorto in più fasi di difficile individuazione: impianto secondo il tipo E.4.1.2; addizione di un corpo sul prospetto 4 con prolungamento della falda; costruzione di un interrato a monte e di ulteriori muri di sostegno e volumi interrati sempre a monte, tuttora in corso.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **078**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.1.2. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Venga ricreato uno strato di terreno vegetale per coprire il volume interrato.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **079** c. c. **MEZZANO** particella **.581/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0307901 AL MEZ0307905**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato campi	da frutta	salesà		di contenimento	fontana/làip gabinetto legnaia Serra

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“WA.B. F.F.L. 1884” colmo SO	B	iscrizioni	intonaci cementizi	abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>B.4</b>	<b>Edificio unitario risalente al 1884 dotato di una ritonda 3.2 sul prospetto 2 ed al quale è stata aggiunta in seguito una legnaia in assito sul prospetto 4.</b>	
	ambienti		
	<b>Fuoco 3.2.01</b> <b>Letto 3.2.01</b> <b>Fienile 1.3.06</b> <b>Stalla 1.1.07</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **079**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **080** c. c. **MEZZANO** particella **.581/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308001 AL MEZ0308014**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	altre cespugli	salesà ghiaia	siepi vive staccionate in legno muri in pietre di scisto verticali infisse nel terreno.	di contenimento	fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“1929” sopra porta prospetto 4 (poco leggibile)	stato copertura	B	iscrizioni	intonaci di colore non coerente	abitativo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Alta			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto probabilmente unitario (vedi posizione della porta sul prospetto 4 rispetto alla muratura sovrastante) dei due corpi maggiori nel 1929, secondo una disposizione lungo la pendenza del terreno non riferibile al processo tipologico e una ripartizione funzionale trifamiliare; addizione del volume sul prospetto 2; addizione delle superfetazioni in assito sui prospetti 3 e 4.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 2.2.03 Letto 3.1.05 Fuoco 2.1.02		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **080**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi G.4 e E.4.1.2. L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 3 e 4.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 03** edificio n. **081** c. c. **MEZZANO** particella **.581/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308101 AL MEZ0308105**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		pannelli solari	prato orto	da frutta	lastre e cls		di contenimento	legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		murature in laterizio a vista intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>E.4.2</b>	<b>Edificio unitario dotato di ritonda 3.2 sotto il prolungamento della falda destra e ampliato in interrato con costruzione di un nuovo camino incongruo sul prospetto 3.</b>	
	ambienti		
	<b>Fuoco 2.2.01</b> <b>Letto 2.2.01</b>		

prospetto 1    prospetto 2



prospetto 3    prospetto 4

### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **081**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **082** c. c. **MEZZANO** particella **.584** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308201 AL MEZ0308209**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	antenna/parabola tv	prato campi		salesà lastre	staccionate in legno	di contenimento	gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“OBEC BL 1848” colmo fienile	M	iscrizioni	murature in cemento a vista tamponamenti in ferro o misti ferro/legno antenne e impianti simili	agricolo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		M			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1848 secondo il tipo C.2; ampliamento in muratura del fienile sul prospetto 2 con addizione di un ballatoio tamponato in assito e di sottostante annesso; realizzazione di un altro ballatoio tamponato in assito sul prospetto 4.</b>	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.07		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **082**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio.  
L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 2 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **083** c. c. **MEZZANO** particella **.913/1 .913/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308301 AL MEZ0308304**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato		battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi murature in laterizio a vista	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**  
 coerenza col processo tipologico **Bassa**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti <b>Fuoco 3.2.01</b> <b>Letto 2.1.02</b> altro	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo G.4; successiva addizione della ritonda 1.2 sul prospetto 2; recente ampliamento con porzione rivestita in assito sul prospetto 4.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **083**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

**Il volume aggiunto sulla sinistra potrà essere ricondotta all'ambiente LETTO 3.1.5.**

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo G.4. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.05.**



prospetto 3    prospetto 4


area omogenea **MEZ 03** edificio n. **084** c. c. **MEZZANO** particella **.589/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308401 AL MEZ0308405**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	da frutta			di contenimento	fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“GMB. RI L 1875” colmo	stato copertura	M	iscrizioni	murature in cemento a vista intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
	stato generale	B				utilizzo
	materiali copertura					temporaneo
	lamiera tegole cemento					
	leggibilità del processo edilizio	Media				
	coerenza col processo tipologico	Alta				
	significatività storica	Medi				

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto (nel 1875, forse in rifacimento di precedente edificio) secondo il tipo D.2; successive addizioni di superfetazioni su tutti i prospetti: 1, 2 , 3 (in assito) e 4 (sia in muratura che in assito).</b>	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **084**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 1, 2, 3 e 4.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **085** c. c. **MEZZANO** particella **.1508** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308501 AL MEZ0308504**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco	altre	Piastrelle porfido ghiaia battuto di cemento		di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	<b>Edificio di recente ricostruito e trasformato in abitazione. Riferibile al processo tipologico nonostante le strutture improprie inserite (finestre nel Fienile, interrato, volume in assito sul prospetto 2, scala esterna...).</b>	
	ambienti		
	Fienile 1.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **085**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**  
**Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **086** c. c. **MEZZANO** particella **.544** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308601 AL MEZ0308611**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	da frutta cespugli			di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			agricolo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti <b>Stalla 1.1.07</b> <b>Fienile 1.1.01</b>	<b>Edificio del quale rimangono i ruderi del solo ambiente stalla ma testimoniato da documentazione fotografica storica come riferibile al tipo A.2 e agli ambienti Stalla 1.1.7 e Fienile 1.1.1.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



prospetto 3    prospetto 4



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **086**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**rudere**

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Edificio non recuperabile in quanto ricadente in area ad elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.**

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **087** c. c. **MEZZANO** particella **.546** riferimenti fotografie **DAL MEZ0308701 AL MEZ0308732**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	cespugli				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Inciso su un trave riutilizzato nel tamponamento dell'ambiente più a sinistra: "W. G. A. L 1853" speculare e bustrofedico	<input type="checkbox"/> P stato copertura <input type="checkbox"/> P stato generale <input type="checkbox"/> P	iscrizioni		agricolo abitativo
	materiali copertura				utilizzo abbandonato

leggibilità del processo edilizio  Bassa  
 coerenza col processo tipologico  Bassa  
 significatività storica  Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 3.2.01 Stalla 1.2.01 altro	<b>Ruderi di edificio costituito da cinque blocchi edilizi a schiera, alcuni dei quali su due livelli (i quattro più a sinistra, la cui altezza no è rilevabile con certezza). Sorto sicuramente in più fasi: probabile impianto nel 1853; successiva ricostruzione (con recupero del trave datato) dei due blocchi più a sinistra (al piano terra fuoco e "casèl de la lat" collegati tra di loro) forse addossati ai due blocchi preesistenti sulla destra (stalle); successiva addizione del blocco sull'estrema destra, collegato alla stalla adiacente e con copertura ad una falda.</b>	La documentazione fotografica storica permette di ricostruire solo la forma del primo blocco di sinistra, ma è insufficiente a ricostruire quella dell'intero edificio, per di più non riferibile ai tipi del processo tipologico documentati da Manuale.

prospetto 1    prospetto 2



**Indicazioni di intervento**

area omogenea **MEZ 03** edificio n. **087**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**rudere**

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3    prospetto 4