

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **058** c. c. **MEZZANO** particella **.681** riferimenti fotografie **DAL MEZ0405801 AL MEZ0405806**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura	prato orto	da frutta Vite	lastre ghiaia battuto di cemento		di contenimento	barc deposito fontana/làip legnaia

Edificio	iscrizioni	Angolari dipinti	stato elevazioni <input type="text" value="M"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
			stato copertura <input type="text" value="M"/>	dipinti	balaustre e parapetti in ferro strutture portanti in cemento a vista	agricolo abitativo
			stato generale <input type="text" value="M"/>			utilizzo
			materiali copertura			temporaneo
			tegole cemento			
			leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Media"/>			
			coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Bassa"/>			
			significatività storica <input type="text" value="Alta"/>			

Edificio	tipo	altro	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Fuoco 3.2.01 Letto 2.3.03 Stalla 1.1.08 altro	<b>Edificio d'epoca ottocentesca sorto in più fasi: impianto del corpo abitativo che si avvicina al tipo F.4 caratterizzato dalla suddivisione del piano terra in più locali del fuoco e da un sottotetto coperto a padiglione; addizione sul prospetto 4 di una ritonda 4.1; addizione sul prospetto 3 di un corpo agricolo con stalla e fienile dotato di feritoie di areazione; ulteriore addizione di una seconda ritonda sul prospetto 3.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nuovo vincolo**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Restauro**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**  
**Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo F.4 e per l'ambiente Fienile 1.1.12. La scala esistente sul prospetto 1 sia adeguata alla scheda SCALA 1.1 o 1.2 del Manuale Tipologico.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **059** c. c. **MEZZANO** particella **.682/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0405901 AL MEZ0405906**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	da frutta Vite	salesà ghiaia		di contenimento	Letamai

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"1901" stalla voltata "WPPP 1831" colmo SO "PC 1903" affresco S. Antonio	M M M stato generale	dipinti iscrizioni	materiali incoerenti intonaci di granulometria non coerenti	agricolo
	materiali copertura				utilizzo
	tegole cemento				abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>B.2</b>  ambienti <b>Stalla 1.1.08</b> altro	<b>Grande edificio unitario risalente al 1831 riferibile al tipo B.2 caratterizzato dalla presenza di tre fienili con relative porte e peculiari feritoie d'areazione e da una stalla con volte a crociera; sul prospetto 4, un bus del fenèr forse di epoca successiva; il prospetto 1 è deturpato da una tettoia aggiunta successivamente.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**si**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nuovo vincolo**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Restauro**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fienile 1.3.10.**

**L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 1 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **062** c. c. **MEZZANO** particella **.1295** riferimenti fotografie **DAL MEZ0406201 AL MEZ0406205**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura	prato orto	da frutta altre cespugli		rete metallica Reti plastica	di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				permanente
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>altro</p> <p>ambienti</p> <p><b>Fuoco 2.1.01</b></p> <p><b>Letto 2.3.02</b></p> <p>altro</p>	<p><b>Edificio probabilmente sorto in due fasi: impianto secondo il tipo B.2 o F.4 e poi ampliato prolungando l'ala verso monte. Gli interventi successivi (rivestimenti in assito incongrui, poggiolo residenziale, apertura di finestre...) hanno cancellato la leggibilità del processo edilizio al punto di non permettere ldi ricondurlo al processo tipologico.</b></p>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **062**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo F.4.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **063** c. c. **MEZZANO** particella **.662/16** riferimenti fotografie **DAL MEZ0406301 AL MEZ0406310**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura	prato	da frutta altre cespugli	battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica	di sostegno	deposito legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Sul colmo del fienile "CR 1870" speculare	M	iscrizioni dipinti	tecniche incoerenti materiali incoerenti intonaci di colore non coerente	abitativo agricolo
		stato copertura			utilizzo
		M			permanente
		stato generale			
		M			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio sorto in due fasi principali: impianto della porzione agricola secondo il tipo A.2 nel 1870; successiva giustapposizione della porzione abitativa secondo moduli residenziali non riconducibili al processo tipologico e con interventi successivi di ampliamento sul prospetto 4.</b>	
	ambienti		
	Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.10 altro		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **063**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la porzione agricola sul lato destro si applica la categoria del Risanamento conservativo. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi A.2 e F.4.**

**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.**

**Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **065** c. c. **MEZZANO** particella **.682/4** riferimenti fotografie **DAL MEZ0406501 AL MEZ0406506**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione	prato Ovile	da frutta Vite		staccionate in legno Rete plastica		legnaia Pollaio

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M		murature in laterizio a vista Superfetazioni coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>C.4</b>	<b>Edificio sommerso da superfetazioni in assito che ne impediscono la lettura. Sorto secondo il tipo C.2 (costituito però da due stalle 1.1.8 affiancate) e quindi ampliato sul prospetto 2 raggiungendo il tipo C.4. La porzione abitativa è stata poi sopraelevata modificando l'inclinazione della falda di copertura per ottenere un terzo livello agibile.</b>	
	ambienti		
	<b>Fienile 1.1.07</b> <b>Fuoco 3.2.01</b> <b>Letto 3.1.02</b> <b>Stalla 1.1.08</b>		

prospetto 1 prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **065**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

#### altri interventi specifici ammessi

**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 o 4.1.**

#### altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio C.4. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. La copertura del Letto sul prospetto 2 dovrà essere adeguata alla pendenza del resto dell'edificio. L'intervento preveda la rimozione del volume e della superfetazione sul prospetto 1 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 2 e 4. Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo Ritonda ammessa solo nel contesto di una complessiva riconduzione dell'edificio al processo tipologico, secondo quanto prescritto dal Manuale tipologico.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **066** c. c. **MEZZANO** particella **.903** riferimenti fotografie **DAL MEZ0406601 AL MEZ0406604**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione fognatura	prato orto	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"1990" colmo valle	B			abitativo
		stato copertura			utilizzo
		stato generale			temporaneo
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti <b>Fuoco 2.2.01</b> <b>Letto 2.2.01</b> altro	<b>Edificio sorto probabilmente in tre fasi: impianto secondo il tipo E.4.2; aggiunta di un volume (forse una ritonda) sul prospetto 4; sopraelevazione del medesimo con prolungamento della falda.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**


usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **067** c. c. **MEZZANO** particella **.809** riferimenti fotografie **DAL MEZ0406701 AL MEZ0406704**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	da frutta				barc

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="M"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura tegole in cotto			<input type="text" value="agricolo"/>  utilizzo <input type="text" value="abbandonato"/>

leggibilità del processo edilizio   
 coerenza col processo tipologico   
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti <b>Stalla 1.2.01</b> <b>Fienile 1.1.14</b>	<b>Edificio unitario riferibile al tipo C.2, ma con tre stalle, al quale è stato addossata, presso lo spigolo a monte del prospetto 2, una costruzione tipo barch.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



prospetto 3    prospetto 4

### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **067**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo C.2. L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati. L'intervento preveda la rimozione del volume aggiunto sul prospetto 3.**

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **069** c. c. **MEZZANO** particella **.682/2** riferimenti fotografie **DAL MEZ0406901 AL MEZ0406904**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	altre			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		materiali incoerenti intonaci di granulometria non coerenti blocchi cls	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2; ampliamento per addizione sul prospetto 2 di un locale Fuoco; successiva sopraelevazione del medesimo con modifica dell'inclinazione di falda (raggiungendo il tipo A.4) e contemporanea addizione di un ulteriore corpo agricolo; trasformazione della sopraelevazione ad uso abitativo; addizioni di superfetazioni sui prospetti 1 e 3.</b>	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.07 altro		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **069**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

- L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4.d.2.
- L'intervento preveda la rimozione del volume aggiunto sul prospetto 2.
- L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 1.
- L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3.

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **070** c. c. **MEZZANO** particella **.870** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407001 AL MEZ0407004**

Perimetre	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura antenna/parabola tv	prato	da frutta altre cespugli	ghiaia Piastre granulato Blocchi cemento	siepi vive staccionate in legno		fontana/làip Gazebo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>E.4.2</b>	<b>Edificio probabilmente unitario caratterizzato da una ritonda 1.1 innestata nel ballatoio.</b>	
	ambienti		
	<b>Fuoco 2.2.01</b> <b>Letto 2.2.01</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **070**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **073** c. c. **MEZZANO** particella **.680/5** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407301 AL MEZ0407304**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			prato	da frutta		altro	di contenimento	legnaia Pollaio

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata materiali incoerenti intonaci di granulometria non coerenti strutture portanti in cemento a vista	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti Fienile 1.1.06 Stalla 1.1.07	<b>Edificio unitario rimaneggiato nei tamponamenti del fienile dopo l'impianto e caratterizzato dalle feritoie di areazioni sui prospetti 2 e 4.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **073**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà riproporre l'assetto edilizio descritto nell'evoluzione dell'edificio.  
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.  
L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **075** c. c. **MEZZANO** particella **.934** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407501 AL MEZ0407508**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	da frutta			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"FC X 1931"	M	iscrizioni		agricolo
		stato copertura			utilizzo
		M			abbandonato
		stato generale			
		M			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Alta**  
 coerenza col processo tipologico **Alta**  
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>B.2</b>	<b>Edificio unitario risalente al 1931; sul prospetto 2, resti del bus del fenèr.</b>	
	ambienti		
	<b>Fienile 1.3.05</b> <b>Stalla 1.1.08</b>		

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **075**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Sia conservato e restaurato il "bus del fenè" sul prospetto 2.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **076** c. c. **MEZZANO** particella **.680/11 .680/6** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407601 AL MEZ0407606**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	da frutta altre	battuto di cemento			gabinetto legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Bugne d'angolo dipinte	stato copertura	M			agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	G.4	<b>Edificio unitario con ritonda 2.1 appena accennata sul prospetto 2.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Letto 2.1.02		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **076**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Il bugnato dipinto sugli spigoli dell'edificio sia conservato e sottoposto a restauro.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **077** c. c. **MEZZANO** particella **.1323** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407701 AL MEZ0407704**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		elettrificazione acquedotto fognatura antenna/parabola tv	prato	altre da frutta				Pollaio

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		materiali incoerenti strutture portanti in cemento a vista Superfetazioni antenne e impianti similari	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto della porzione abitativa secondo il tipo F.4; addizione della porzione agricola sul prospetto 2 raggiungendo il tipo B.4; trasformazione abitativa di quest'ultima; addizione di un volume in pannelli di cemento sotto la falda con inclinazione modificata sul prospetto 3; ulteriore addizione in mattoni a vista a monte della precedente.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.01 Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.05 altro		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **077**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio B.4.  
Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con  
ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del  
Manuale Tipologico relativa al tipo.  
L'intervento preveda la rimozione del volume aggiunto sul prospetto  
3.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **078** c. c. **MEZZANO** particella **.1322** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407801 AL MEZ0407804**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	cespugli da frutta Vite				legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**  
 coerenza col processo tipologico **Alta**  
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>E.4.2</b>	<b>Edificio unitario riconducibile al tipo E.4.2, al quale è stata successivamente aggiunta la superfetazione in assito sul prospetto 2, sotto falda.</b>	
	ambienti		
	<b>Fuoco 2.2.01</b> <b>Letto 2.2.01</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **078**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 3.1 o 4.1.**

altre prescrizioni specifiche

**Inserimento della Ritonda subordinato alla rimozione delle superfetazioni sui prospetti 2 e 3.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **079** c. c. **MEZZANO** particella **.1389 .1390** riferimenti fotografie **DAL MEZ0407901 AL MEZ0407907**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	cespugli Vite	salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"A B F L 1913" colmo valle "PCF / 1903) graffito sull'intonaco sul prospetto a valle sopra il ballatoio	B M B	iscrizioni		agricolo abitativo
	materiali copertura	stato copertura			utilizzo
	tegole in cotto	stato generale			temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Alta**  
 coerenza col processo tipologico **Alta**  
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>G.4</b> ambienti <b>Fuoco 3.2.01</b> <b>Letto 2.1.02</b>	<b>Edificio unitario al quale è stata aggiunta una superfetazione in assito sul prospetto 4. Sul prospetto 2, ritonda 2.1 a pianta quadrata.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **079**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **080** c. c. **MEZZANO** particella **.680/7 /8** riferimenti fotografie **DAL MEZ0408001 AL MEZ0408005**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione	prato orto	da frutta cespugli	salesà asfalto			gabinetto fontana/laip legnaia Pollaio

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		tecniche incoerenti materiali incoerenti murature in laterizio a vista intonaci cementizi intonaci plastici coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera tegole in cotto			
		leggibilità del processo edilizio			
		Alta			
		coerenza col processo tipologico			
		Alta			
		significatività storica			
		Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<b>D.2</b>	<b>Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo B.2 e successivo ampliamento a tipo D.2.</b>	
	ambienti		
	<b>Stalla 1.2.01</b> <b>Fienile 1.3.09</b> <b>Fienile 1.3.08</b>		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **080**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **082** c. c. **MEZZANO** particella **.1547** riferimenti fotografie **DAL MEZ0408201 AL MEZ0408204**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione fognatura	prato	cespugli	ghiaia battuto di cemento	siepi vive	di contenimento	barc

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		tecniche incoerenti materiali incoerenti murature in cemento a vista balaustre e parapetti in ferro coperture in materiali plastici	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**  
 coerenza col processo tipologico **Bassa**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti <b>Fuoco 2.1.01</b> altro	<b>Edificio sorti in più fasi: impianto della porzione di sinistra secondo il tipo E.4.1.2; successiva                  aggiunta di una ulteriore porzione abitativa sul prospetto 2.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **082**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Usso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio E.4.1.2.  
L'intervento preveda la rimozione della tettoia sui prospetti 3 e 4.  
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite  
con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del  
Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **083** c. c. **MEZZANO** particella **.680/2 .680/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0408301 AL MEZ0408306**

Perimetro	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato campi orto	da frutta altre	salesà battuto di cemento	siepi vive rete metallica	di contenimento	deposito legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"L 1847 X"	<input type="text" value="C"/> stato copertura <input type="text" value="M"/> stato generale <input type="text" value="C"/> materiali copertura tegole cemento		materiali incoerenti murature in laterizio a vista intonaci cementizi intonaci di colore non coerente antenne e impianti similari coperture in materiali plastici	<input type="text" value="abitativo"/> <input type="text" value="agricolo"/> utilizzo <input type="text" value="temporaneo"/>

leggibilità del processo edilizio   
 coerenza col processo tipologico   
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.5 ambienti Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 altro	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1847 secondo il tipo C.2 ma con fienile su due livelli; addizione della porzione abitativa sul prospetto 2 caratterizzata da due fuochi; addizione della porzione abitativa sul prospetto 4 raggiungendo il tipo C.5; addizione delle ritonda 2.1 a pianta quadrata sul prospetto 2 e poi della superfetazione in assito.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **083**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio C.5.  
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.  
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute  
nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul  
prospetto 2.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **086** c. c. **MEZZANO** particella **.679/3** riferimenti fotografie **DAL MEZ0408601 AL MEZ0408604**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato campi	da frutta cespugli Vite	salesà asfalto	Tubi metallo	di contenimento	gabinetto Pergola

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"F 1890" colmo valle	M stato copertura M stato generale M	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci di colore non coerente intonaci cementizi	agricolo utilizzo temporaneo
		materiali copertura			
		lamiera			
		leggibilità del processo edilizio	Alta		
		coerenza col processo tipologico	Media		
		significatività storica	Medi		

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2.d ambienti Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.04 Stalla 1.2.01	<b>Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2; ampliamento sul prospetto 4 (nel 1890, con fienile 1.1.4) raggiungendo il tipo C.2.d; aggiunta della superfetazione in assito sul prospetto 2.</b>	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **086**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **090** c. c. **MEZZANO** particella **.1404** riferimenti fotografici **DAL MEZ0409001 AL MEZ0409009**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura antenna/parabola tv telefono	prato campi orto	da frutta Vite	ghiaia Pietra e cemento	siepi vive staccionate in legno	di contenimento	deposito legnaia Serra Canile

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		B		intonaci di colore non coerente antenne e impianti simili Marciapiede in cemento e pietra	abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			permanente
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	<b>Edificio probabilmente unitario sorto secondo il tipo A.2 e quindi ristrutturato a fini abitativi eliminando l'accesso del fienile.</b>	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 altro		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **090**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Venga ripristinato l'accesso al Fienile sul prospetto 3 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda FIENILE 1.1.6 del Manuale Tipologico. Venga ripristinato l'accesso sul prospetto 3 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda PONTIL del Manuale Tipologico.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **092** c. c. **MEZZANO** particella **.910** riferimenti fotografie **DAL MEZ0409201 AL MEZ0409206**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura	prato		blocchi cemento lastre	rete metallica	di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		Pavimentazione in blocchi di cemento cordoli cls muri rivestiti Prato inglese Appliques luminose	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				permanente
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	<b>Edificio forse unitario, sorto secondo il tipo A.2 e fatto oggetto di interventi di ristrutturazione, in parte inadeguati (ballatoi, eliminazione accesso fienile, finestre nei tamponamenti, centrale termica...) che non ne hanno del tutto cancellato la leggibilità.</b>	
	ambienti		
	Fienile 1.1.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1    prospetto 2



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **092**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

*Indicazioni di intervento*

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Residenza ordinaria**

altre prescrizioni specifiche

Empty rectangular box for other specific prescriptions.



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **093** c. c. **MEZZANO** particella **.678/1 .1357** riferimenti fotografie **DAL MEZ0409301 AL MEZ0409307**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto	prato	altre cespugli	salesà			fontana/làip gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <b>B</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <b>C</b>		strutture portanti in cemento a vista	agricolo
		stato generale <b>M</b>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		tegole cemento			
		leggibilità del processo edilizio <b>Alta</b>			
		coerenza col processo tipologico <b>Bassa</b>			
		significatività storica <b>Alta</b>			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	<b>Edificio sorto in almeno tre fasi: impianto del corpo di destra secondo il tipo B.2 ma con fienile su due livelli; addizione di una porzione abitativa sul prospetto 4, con terzo livello adibito a deposito o fienile, raggiungendo così il tipo B.4; addizione sempre sul prospetto 4 di un ulteriore corpo agricolo secondo il tipo B.2, raggiungendo così una variante sincronica al tipo D.4 dove però la porzione abitativa è interclusa tra le due agricole.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.02 Letto 3.2.03 Fienile 1.3.10 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **093**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**


categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto  
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **096** c. c. **MEZZANO** particella **.1274/1** riferimenti fotografie **DAL MEZ0409601 AL MEZ0409607**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettificazione acquedotto fognatura	prato campi orto	da frutta cespugli	ghiaia Blocchi cemento	staccionate in legno rete metallica		Pollaio Tettoia pranzo fontana/làip deposito

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.1.2	<b>Edificio unitario, di costruzione relativamente recente ma riferibile al tipo E.4.1.2.</b>	
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.1.01		

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **096**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Area agricola II - art. 47**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi  
**Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 2.1, 3.1 o 4.1.**

altre prescrizioni specifiche  
**Inserimento della Ritonda subordinato alla rimozione delle superfetazioni sui prospetti 1 e 2.**

prospetto 3    prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **099** c. c. **MEZZANO** particella **582** riferimenti fotografie **MEZ0409904**



Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="checkbox"/> P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="checkbox"/> P		altro	agricolo
		stato generale <input type="checkbox"/> P			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio  Nulla  
coerenza col processo tipologico  Nulla  
significatività storica  Nulla

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1    prospetto 2



*Indicazioni di intervento*

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **099**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**rudere**

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **100** c. c. **MEZZANO** particella **.536/8** riferimenti fotografie **DAL MEZ04010001 AL MEZ04010005**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato	da frutta	battuto di cemento salesà	staccionate in legno	di sostegno	fontana/làip gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi strutture portanti in cemento a vista coperture in lamiera ondulata o non verniciata Superfetazioni	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti <b>Stalla 1.1.08</b> altro	<b>Edificio sorto in più fasi poco leggibili a causa di recenti interventi di uniformazione degli intonaci. Sembra di poter leggere le seguenti fasi: presenza, sotto una copertura simmetrica, di una porzione agricola (stalla e fienile sul lato sinistro) e di una abitativa (forse con cantine e fuoco al primo piano);</b> addizione di un volume seminterrato sul prospetto 3 con prolungamento di entrambe le falde; addizione di un volume pensile in assito sotto falda sul prospetto 4.	

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **100**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Risanamento Conservativo**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**  
**Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4.1.d e per gli ambienti Fienile 1.1.1 e Fuoco 3.2.5.**



prospetto 3    prospetto 4

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **101** c. c. **MEZZANO** particella **.536/7** riferimenti fotografie **DAL MEZ04010101 AL MEZ04010104**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco	da frutta			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	C	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P		Eternit	agricolo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		Lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Alta**  
 coerenza col processo tipologico **Media**  
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	<b>Edificio unitario, con fienile riferibile all'1.1.12 ma con accesso sul fianco (variante sincronica).</b>	
	ambienti		
	Fienile 1.1.13 Stalla 1.1.08		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **101**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**


usi potenziali  
**Uso tradizionale  
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Le murature esistenti sono soggette a Risanamento conservativo secondo quanto specificato dalla scheda ELEVAZIONE 3.1 del Manuale tipologico. Laddove l'intervento di Risanamento conservativo non sarà possibile, si dovrà provvedere alla ricostruzione dei brani di muratura non conservabili secondo quanto previsto dalla categoria d'intervento della Ristrutturazione edilizia per la medesima scheda ELEVAZIONE 3.1.**

prospetto 3    prospetto 4



area omogenea **MEZ 04** edificio n. **102** c. c. **MEZZANO** particella **.536/6** riferimenti fotografie **DAL MEZ04010201 AL MEZ04010204**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco				di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	C	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4.d.1	<b>Edificio, forse unitario, che raggruppa sotto una copertura simmetrica una porzione agricola (sulla destra) e una abitativa, quest'ultima identificabile dalle elevazioni in muratura sui prospetti 3 e 4.</b>	
	ambienti		
	Fienile 1.1.02 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.08 altro		

prospetto 1    prospetto 2



### Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **102**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**  
**Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.**



prospetto 3    prospetto 4