

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **001** c. c. **MEZZANO** particella **.949/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100101 al MEZ0100104**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	pannelli solari	prato	altre	lastre	staccionate in legno		barbecue fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio unitario fatto oggetto di interventi di restauro dopo il 1983 e ancora ben leggibile.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D184
	ambienti		
	Fuoco 1.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

previsioni PRG
Area a pascolo - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche

Ogni intervento di trasformazione urbanistica sull'edificio dovrà essere supportato a idonea perizia nivologica, che indichi eventuali interventi di difesa necessari e suggerisca eventuali misure di divieto d'utilizzo dell'edificio nei periodi di significativo innevamento.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **002** c. c. **MEZZANO** particella **.949/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100201 al MEZ0100204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato	da frutta		staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	A.2	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario salvo l'aggiunta della superfetazione in assito sul prospetto 3. Una seconda superfetazione era presente nel 1983 ed è stata rimossa dal prospetto 4.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D183
	ambienti	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ogni intervento di trasformazione urbanistica sull'edificio dovrà essere supportato a idonea perizia nivologica, che indichi eventuali interventi di difesa necessari e suggerisca eventuali misure di divieto d'utilizzo dell'edificio nei periodi di significativo innevamento.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **003** c. c. **MEZZANO** particella **.652/3** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100301 al MEZ0100304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	agricolo
		stato copertura	B			utilizzo	abbandonato
	stato generale	B	materiali copertura			scandole	

Edificio	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	A.2	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D182
	ambienti	Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Ogni intervento di trasformazione urbanistica sull'edificio dovrà essere supportato a idonea perizia nivologica, che indichi eventuali interventi di difesa necessari e suggerisca eventuali misure di divieto d'utilizzo dell'edificio nei periodi di significativo innevamento.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **004** c. c. **MEZZANO** particella **.652/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100401 al MEZ0100404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata					lastre ghiaia			barbecue

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4	Edificio sorto in più fasi: impianto della porzione agricola secondo il tipo B.2 (con Stalla 1.1.7 delle aperture della quale permangono tracce in facciata); aggiunta del corpo abitativo sul prospetto 2 (raggiungendo così il tipo B.4) e ristrutturazione della forometria della Stalla; recenti interventi di riuso con riapertura della vecchia porta della stalla e apertura di una nuova finestra sul prospetto 1 al primo piano che ha ridotto la leggibilità del tipo.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D181
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 4.1.

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **005** c. c. **MEZZANO** particella **.651/1 .651/2 .652/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100501 al MEZ0100507**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	altre	salesà battuto di cemento	staccionate in legno		gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="B"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Sul colmo del prospetto 4: "L 1877 S Z L 9/6" Il censimento del 1983 aveva letto anche, sul colmo del prospetto 2: "B L C 5/6 1882"	stato copertura	<input type="text" value="M"/>			
	materiali copertura	stato generale	<input type="text" value="B"/>			utilizzo
	scandole					temporaneo

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio sorto in più fasi: impianto della porzione centrale secondo il tipo B.2 (prima del 1877); aggiunzione di un ulteriore porzione agricola sul prospetto 4 (nel giugno 1877, ampliando il fienile esistente e raggiungendo così il tipo D.2); aggiunzione della porzione abitativa sul prospetto 2 (nel 1882, raggiungendo il tipo D.4 ma con fuoco al primo piano e ritonda 2.1); aggiunzione della superfetazione in assito sul prospetto 3.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D180
	ambienti		
	Fuoco 3.2.05 Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **006** c. c. **MEZZANO** particella **.650/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100601 al MEZ0100604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il censimento del 1983 aveva letto, sul colmo del prospetto 4: "FL 1948"	stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Media
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	D.3	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07 Fuoco 3.2.04 Stalla 1.2.01	Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo B.2; addizione del corpo abitativo sul prospetto 2 (nel 1948, con completo rifacimento della copertura, raggiungendo il tipo D.3); addizione del corpo ritonda 1.1 sul prospetto 2; addizione di superfetazioni in legno sul prospetto 4.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D179

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

Sia ripristinato il camino della ritonda nella posizione corretta e secondo le disposizioni della scheda COMIGNOLI.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **007** c. c. **MEZZANO** particella **.1008** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100701 al MEZ0100704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato		battuto di cemento	staccionate in legno	di sostegno	fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

	leggibilità del processo edilizio	Media
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	A.3	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario fatto oggetto, dopo il 1983 di interventi che ne hanno ridotto la leggibilità (intonacatura) e la coerenza col processo tipologico (finestre inappropriate sui tamponamenti del fienile) e apertura di una finestra sul prospetto 4.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D176
	ambienti	Fuoco 3.1.01 Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

**Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Il camino sia adeguato alle sezioni di cui alla scheda COMIGNOLI.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **008** c. c. **MEZZANO** particella **.946** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100801 al MEZ0100804**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	<input type="text" value="A.1"/>	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	<input type="text" value="Fienile 1.1.01"/>	Resti di edificio unitario riconducibile al tipo A.1 documentato nel 1983.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D178

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.



altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **009** c. c. **MEZZANO** particella **.650/3** riferimenti fotografici **DAL MEZ0100901 al MEZ0100904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	C			agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Media
	significatività storica	Alta

Edificio	tipo	C.2	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario riferibile al tipo C.2, caratterizzato però una sola stalla.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D177
	ambienti	Fienile 1.1.09 Stalla 1.1.08				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.



altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **010** c. c. **MEZZANO** particella **.650/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101001 al MEZ01001004**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	C			abitativo
		stato generale	C			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	E.5.1	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario. Nel 1983 era documentata la superfetazione in assito sul prospetto 4, ora crollata.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D175
	ambienti	Fuoco 1.1.08				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **011** c. c. **MEZZANO** particella **.948/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101101 al MEZ01001104**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Media"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	<input type="text" value="A.2"/>	evoluzione dell'edificio	<input type="text" value="Edificio unitario, documentato nel 1983 e riferibile al tipo A.2."/>	note	<input type="text" value="Riferimento a schedatura 1983: Lozen D174"/>
	ambienti	<input type="text" value="Stalla 1.2.01"/> <input type="text" value="Fienile 1.1.02"/>				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.**

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **012** c. c. **MEZZANO** particella **.948/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101201 al MEZ01001204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Media"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	E.4.1.1	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario, documentato nel 1983 e riferibile al tipo E.4.1.1.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D173
	ambienti	Fuoco 1.1.06				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.**

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **013** c. c. **MEZZANO** particella **.943 .942 2598/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101301 al MEZ01001308**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			abitativo
		stato generale	C			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 1.3.05 Fuoco 1.3.04	Edificio unico documentato nel 1983. Dalla documentazione appare probabile (dalla discontinuità delle coperture) che l'edificio sia sorto in due fasi: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo F.3 e successiva aggiunta del corpo sulla destra realizzando il vano coperto di collegamento - la toresèla - secondo il modello ricorrente nelle casere delle malghe. Pur riconducibile al processo tipologico, l'edificio non è pertanto riferibile ad un tipo specifico.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D172

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Usò tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo F.3. L'intervento di recupero dovrà conservare la configurazione volumetrica e tipologica documentata. L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **015** c. c. **MEZZANO** particella **.650/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101501 al MEZ01001504**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina esterni	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni flòster	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B stato copertura B stato generale B	elementi qualificanti elementi degradanti	uso attuale abitativo
				materiali copertura scandole

Edificio	leggibilità del processo edilizio Bassa
	coerenza col processo tipologico Media
	significatività storica Bassa

Edificio	tipo E.3.1	evoluzione dell'edificio Edificio unitario di pregio fatto oggetto di un maldestro intervento di riuso che ha introdotto strutture incongrue con il processo tipologico (soprelevazione, elevazioni in finto raso sasso che hanno sostituito l'originario intonaco liscio, nuove finestre nel timpano) e provveduto ad ampliamenti sul retro e sul prospetto 4. Si sono così ridotte significatività storica e coerenza col processo tipologico.	note Riferimento a schedatura 1983: Lozen D171
	ambienti Fuoco 1.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **016** c. c. **MEZZANO** particella **.626/6 .627** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101601 al MEZ01001605**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	elettrificazione	prato		ghiaia		di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo di sx : "MDG IC 2002"	stato copertura	B	iscrizioni		abitativo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	scandole					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio unitario, fatto oggetto nel 2002 di intervento corretto di riuso. Il rilievo del 1983 ha documentato l'esistenza, sul lato sinistro del fabbricato, del sedime di un secondo corpo addossato a quello rimasto. Il processo edilizio, apparentemente semplice, è quindi leggibile solo in parte.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D170
	ambienti		
	Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **017** c. c. **MEZZANO** particella **.626/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101701 al MEZ01001704**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina esterni	reti tecnologiche acquedotto elettrificazione	usi del suolo prato	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature di contenimento di sostegno	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni Incisione su targa sul prospetto sx: "BAITA / TEZZE"	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale abitativo
	materiali copertura lamiera	stato copertura B			utilizzo temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo D.2	evoluzione dell'edificio Edificio unitario, fatto oggetto di recenti interventi che ne hanno mantenuto la leggibilità, e da riferirsi al tipo D.2, presentando però una sola stalla.	note Riferimento a schedatura 1983: Lozen D169
	ambienti Stalla 1.1.07 Fienile 1.3.01 Fienile 1.3.02		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **018** c. c. **MEZZANO** particella **.862** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101801 al MEZ01001805**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco		ghiaia battuto di cemento		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo a valle: "CF ER 2004"	stato copertura	B	iscrizioni		abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.5.1	Edificio sorto in più fasi, alcune delle quali documentate dal rilievo del 1983 e oggi non leggibili: impianto secondo il tipo E.5.1 con Fuoco caratterizzato da tre finestre in facciata a valle; successivo ampliamento sul prospetto 4 con addizione di un annesso sotto falda; addizione di una piccola edicola in pietra sullo spigolo tra prospetto 1 e 2; intervento di ristrutturazione (del 2004) con rimozione dell'edicola, omogeneizzazione della copertura e sostituzione della porta e finestra dell'annesso con un portone a due ante; successiva addizione di tettoie sui prospetti 2, 3 e 4.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D165
	ambienti		
	Fuoco 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usi tradizionali

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione delle superfetazioni sui prospetti 2 e 3.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **019** c. c. **MEZZANO** particella **.649/5** riferimenti fotografici **DAL MEZ0101901 al MEZ01001904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		bosco		ghiaia			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il rilievo del 1983 lesse sul colmo: "L 186(1)"	B			abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
	materiali copertura				
	scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Bassa
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio sorto in più fasi, alcune delle quali documentate dal rilievo del 1983 e oggi non leggibili: impianto nel 1861 secondo il tipo B.2; successiva aggiunta di un corpo in blockbau sul prospetto 3 sotto falda già cadente nel 1983; recente intervento di riuso che ha introdotto elevazioni in finto raso sasso che hanno sostituito l'originario intonaco liscio.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D166
	ambienti		
	Fienile 1.3.08 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Venga ripristinato l'accesso sul prospetto 2 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda PONTIL del Manuale Tipologico.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **020** c. c. **MEZZANO** particella **.649/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102001 al MEZ01002002**



Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre			di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il rilievo del 1983 lesse sul colmo: "W GBS FL J848"	stato copertura	<input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Media"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Media"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio documentato al 1983, probabilmente sorto in due fasi: impianto nel 1848 secondo il tipo E.3.1 e successiva aggiunta dell'annesso sul prospetto 4 sotto falda.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D163
	ambienti		
	Fuoco 1.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna



definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sul prospetto 4 dell'ambiente Fuoco, in luogo dell'annesso, è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.



altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio E.3.1.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea edificio n. c. c. particella riferimenti fotografici

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	<input type="text" value="agricolo"/>
			stato copertura	<input type="text" value="P"/>					utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>
			stato generale	<input type="text" value="P"/>						
			materiali copertura							

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Nulla"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Nulla"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Nulla"/>

Edificio	tipo	<input type="text"/>	evoluzione dell'edificio		note	
	ambienti	<input type="text"/>				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **022** c. c. **MEZZANO** particella **.894** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102201 AL MEZ01002204**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco				di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti elementi degradanti	uso attuale
				materiali copertura scandole

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Alta"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	A.2	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D164
	ambienti	Fienile 1.1.02 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Solo per l'ambiente fiabile è prevista la categoria d'intervento della Ristrutturazione edilizia.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà riproporre l'ambiente documentato.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **023** c. c. **MEZZANO** particella **.649/3** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102301 AL MEZ01002304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il rilievo del 1983 lesse sul colmo: "W GBS FFL 1846"	stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Media"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Il rilievo del 1983 documenta un edificio probabilmente sorto unitario nel 1846 ma poi fatto oggetto di interventi sul prospetto 1 con spostamento dell'accesso alla stalla, originariamente centrato.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D162
	ambienti		
	Fienile 1.3.08 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**


altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **024** c. c. **MEZZANO** particella **.649/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102401 AL MEZ01002404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Media
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	A.4	evoluzione dell'edificio	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.2 e successiva addizione degli ambienti abitativi sul prospetto 2, fino a raggiungere il tipo A.4. Particolare la soluzione del Letto, limitato alla porzione antistante dell'aggiunta e con accesso da una scala pensile esterna. La porzione retrostante costituisce un secondo piccolo fienile.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D154
	ambienti	Fienile 1.1.06 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **025** c. c. **MEZZANO** particella **.647/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102501 AL MEZ01002504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		antenna/parabola tv	prato		salesà lastre	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	E.4.1.1	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario ancora ben leggibile.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D153
	ambienti	Fuoco 1.1.05				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **026** c. c. **MEZZANO** particella **.645/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102601 AL MEZ01002604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato		salesà			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il rilievo del 1983 lesse, su una targa sopra la porta della stalla: "L 1929".	stato copertura	B			agricolo
	materiali copertura	stato generale	B			utilizzo
	scandole					temporaneo

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Media
	significatività storica	Alta

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2.d	Edificio sorto in due fasi: impianto (forse nel 1929) secondo il tipo C.2 ma con una sola stalla; aggiunta di un ulteriore corpo agricolo al prospetto 2. Il Fienile bifamiliare ha la particolarità di assommare due tipi di elevazione differenti. Sembra di poter escludere una sopraelevazione in fase successiva e non sono presenti due livelli.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D152
	ambienti		
	Stalla 1.1.07 Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.01 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fienile 1.1.09.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **027** c. c. **MEZZANO** particella **.626/2 .626/7** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102701 AL MEZ01002704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Bassa"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Alta"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio bifamiliare unitario documentato dal rilievo del 1983: raro esempio costituito dal solo fienile con due porte binate a monte.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D168
	ambienti		
	Fienile 1.1.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **028** c. c. **MEZZANO** particella **.631** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102801 AL MEZ01002804**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	elettrificazione pannelli solari antenna/parabola tv	prato		lastre battuto di cemento		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il rilievo del 1983 lesse, su una targa in intonaco a destra della porta della stalla: "1935"	B		antenne e impianti simili	agricolo abitativo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		tegole cemento			

	leggibilità del processo edilizio	Bassa
	coerenza col processo tipologico	Bassa
	significatività storica	Alta

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio sorto in fasi diverse: impianto (forse nel 1935) secondo il tipo D.3; successiva addizione di una inusuale terrazza coperta (vedi discontinuità nei legni di portata del terrazzo) sul prospetto 1 (con formazione di nuova scala di accesso al Fuoco) e di un volume di ampliamento del Fuoco sul prospetto 3, con conseguente uniformazione della copertura; addizione sul prospetto 4 di un ulteriore volume agricolo su due livelli; intervento recente di restauro che ha ridotto la leggibilità del processo edilizio.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D161
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.06 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.04		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.3. Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **029** c. c. **MEZZANO** particella **.628** riferimenti fotografici **DAL MEZ0102901 AL MEZ01002904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo abitativo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Bassa"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio documentato del censimento del 1983 e forse sorto in fasi diverse (ora non individuabili) secondo un tipo edilizio simile al B.4 ma con, in luogo del Letto, un secondo Fuoco con accesso dal prospetto 2 verso monte e un'ulteriore porzione di fienile verso valle. Sul prospetto 2, un ritonda 2.1. Solo in parte riconducibile al processo tipologico.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D159
	ambienti		
	Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07 Fuoco 3.2.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.



altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo B.4.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **030** c. c. **MEZZANO** particella **.1463** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103001 AL MEZ01003008**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione antenna/parabola tv	prato		lastre	staccionate in legno		fontana/làip barbecue gazebo/roulotte con mascheratura in legno

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti similiari	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio costruito forse in sostituzione di uno precedente documentato dal censimento del 1983 in posizione leggermente più a valle e oggi scomparso (riconducibile al tipo B.2). Il nuovo edifici si riferisce invece al tipo F.3 anche se realizzato con strutture non riconducibili al processo tipologico (finestre e lucernario) e attorniato da una serie di superfetazioni degradanti anche dal punto di vista ambientale: terrazzo con stuccato, veranda sul prospetto 2, tettoia trasparente sil prospetto 3.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D160
	ambienti		
	Fuoco 1.3.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale


altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3 e della tettoia sulle pertinenze.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **031** c. c. **MEZZANO** particella **2412** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103101 AL MEZ01003104**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo bosco	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	<input type="text" value="agricolo"/>
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>
		stato generale	<input type="text" value="P"/>				
		materiali copertura					

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	<input type="text" value="B.2"/>	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	<input type="text" value="Fienile 1.3.02"/>		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

da recuperare

categoria d'intervento

Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali

**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.

L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **032** c. c. **MEZZANO** particella **.962** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103201 AL MEZ01003204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	<input type="text" value="F.3"/>	evoluzione dell'edificio	<input type="text" value="Piccolo edificio unitario documentato dal censimento del 1983 e riferibile al tipo F.3."/>	note	<input type="text" value="Riferimento a schedatura 1983: Lozen D157"/>
	ambienti	<input type="text" value="Fuoco 1.3.01"/>				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio F.3.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **033** c. c. **MEZZANO** particella **.632/6** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103301 AL MEZ01003304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il censimento del 1983 lesse (sul colmo?): "12/5/1950"	stato copertura	P			agricolo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	Bassa
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.3	Edificio unitario riferibile al tipo A.3 probabilmente risalente al 1950 e documentato dal censimento del 1983.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D156
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.11 Fuoco 3.1.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.3.
Le murature esistenti sono soggette a Risanamento conservativo
secondo quanto specificato dalla scheda ELEVAZIONI 3.1 del
Manuale tipologico.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **034** c. c. **MEZZANO** particella **.632/5** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103401 AL MEZ01003404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato bosco	altre				barbecue fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.3	Edificio unitario riferibile al tipo A.3. Un recente intervento di riuso ha causato l'inserimento di una finestra non coerente sul prospetto 2.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D155
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Fuoco 3.1.01 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 2.1.

altre prescrizioni specifiche
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **035** c. c. **MEZZANO** particella **2410/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103501 AL MEZ01003504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato					

Edificio	iscrizioni	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	stato elevazioni <input type="text" value="B"/> stato copertura <input type="text" value="M"/> stato generale <input type="text" value="M"/>	elementi qualificanti	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	elementi degradanti	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	uso attuale	<input type="text" value="agricolo"/> <input type="text" value="abitativo"/>
	materiali copertura	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;">scandole</div>	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Alta"/> coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Alta"/> significatività storica <input type="text" value="Alta"/>				utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>	

Edificio	tipo	<input type="text" value="A.3"/>	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario riferibile al tipo A.3, ancora ben leggibile e caratterizzato dalle slanciate finestrate del fienile.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D151
	ambienti	Fuoco 3.1.01 Fienile 1.1.16 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo



usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty rectangular box for other specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **036** c. c. **MEZZANO** particella **.632/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103601 AL MEZ01003604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato	da frutta				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M			agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	D.4	evoluzione dell'edificio	Edificio sorto in due fasi: impianto del corpo agricolo secondo il tipo D.2 e successiva addizione della porzione abitativa fino a raggiungere il tipo D.4.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D149
	ambienti	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.05				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty rectangular box for additional specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **037** c. c. **MEZZANO** particella **.632/3** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103701 AL MEZ01003704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato		lastre		di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il rilievo del 1983 lesse un'iscrizione sull'intonaco, ora rimosso, sopra la porta dell'annesso: "1931"	stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
	materiali copertura					temporaneo
	tegole cemento					

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.2	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo E.3.2 e successiva addizione (nel 1931) dell'annesso sul prospetto 2. Ben conservato è stato però privato dell'intonaco dell'annesso e perciò il processo edilizio risulta meno leggibile. Anche il resto delle murature è stato minuziosamente sfugato mantenendo solo sigillature sotto squadra.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D148
	ambienti		
	Fuoco 1.2.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for other specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **038** c. c. **MEZZANO** particella **.632/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103801 AL MEZ01003804**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il censimento del 1983 lesse, sul colmo del tetto: "PZ FFL 1834 W"	stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Media
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Alta

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario sorto nel 1834 e caratterizzato dall'ambiente Fienile 1.1.1 dotato di una porzione in muratura sul prospetto 3; fatto oggetto di un recente intervento di sostituzione degli stelari che ha eliminato le tipiche stanghe verticali di irrigidimento del blockbau (documentate nel 1983). Le murature sono state minuziosamente sfugate mantenendo solo sigillature sotto squadra.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D146
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **039** c. c. **MEZZANO** particella **.632/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ0103901 AL MEZ01003904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Media
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	E.3.1	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario ben leggibile. Le murature sono state minuziosamente sfugate mantenendo solo sigillature sotto squadra da un intervento recente.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D145
	ambienti	Fuoco 1.1.05				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Empty box for additional specific prescriptions.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **040** c. c. **MEZZANO** particella **.840** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104001 AL MEZ01004004**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	<input type="text" value="agricolo"/>
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>
		stato generale	<input type="text" value="P"/>				
		materiali copertura	<input type="text"/>				

		leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Nulla"/>
		coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Nulla"/>
		significatività storica	<input type="text" value="Nulla"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **041** c. c. **MEZZANO** particella **.801** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104101 AL MEZ01004104**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Il censimento del 1983 lesse un'incisione sulla porta (della stalla?): "W X B I W / F.L. 1882"	stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo
	materiali copertura	stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
						abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario probabilmente sorto nel 1882 e documentato dal censimento del 1983 come riferibile al tipo A.2.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D144
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **042** c. c. **MEZZANO** particella **.800** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104201 AL MEZ01004204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="P"/>	materiali copertura	elementi qualificanti elementi degradanti	uso attuale
					abitativo utilizzo abbandonato

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	<input type="text" value="E.3.1"/>	evoluzione dell'edificio	<input type="text" value="Edificio unitario documentato dal censimento del 1983 come riferibile al tipo E.3.1."/>	note	<input type="text" value="Riferimento a schedatura 1983: Lozen D143"/>
	ambienti	<input type="text" value="Fuoco 1.1.05"/>				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

prospetto 3 prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **043** c. c. **MEZZANO** particella **.626/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104301 AL MEZ01004304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Media
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	B.3	evoluzione dell'edificio	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo B.3 e successiva addizione del volume sotto falda sul prospetto 3. La zona dell'ingresso alla stalla è stata rimaneggiata in epoca ormai lontana inserendo una finestra a ridosso della porta.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D150
	ambienti	Fuoco 3.2.05 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Usa tradizionale
Usa produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 2.1.

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **044** c. c. **MEZZANO** particella **.1396** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104401 AL MEZ01004404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettificazione pannelli solari	prato		flòster		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		murature in cemento a vista	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.3	Edificio probabilmente unitario fatto oggetto di recenti interventi che impediscono la lettura del processo edilizio e che lo connotano come solo in parte riferibile al processo tipologico (assenza dell'ingresso al fienile, Stalla 1.1.7 ampliata annettendovi l'ambiente sotto il Fuoco).	
	ambienti		
	Fuoco 3.2.05 Stalla 1.1.07 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **044**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 2.1.

altre prescrizioni specifiche

Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **045** c. c. **MEZZANO** particella **.864** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104501 AL MEZ01004504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco	altre	battuto di cemento		di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	C			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario fatto oggetto di interventi conservativi poco prima del 1983.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D1140
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty rectangular box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **046** c. c. **MEZZANO** particella **.951/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104601 AL MEZ01004604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato		asfalto		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	agricolo
		stato copertura	B			utilizzo	temporaneo
		stato generale	M				
		materiali copertura					
		scandole					

		leggibilità del processo edilizio	Media
		coerenza col processo tipologico	Alta
		significatività storica	Medi

Edificio	tipo	B.2	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario ben leggibile. Nel 1983 presentava una tettoia aggiunta sul prospetto 3, poi rimossa.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D141
	ambienti	Fienile 1.3.02 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **046**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**


altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty rectangular box for other specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **047** c. c. **MEZZANO** particella **.951/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104701 AL MEZ01004704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		acquedotto elettrificazione	prato	altre	lastre battuto di cemento		di contenimento	barbecue

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

	leggibilità del processo edilizio	Media
	coerenza col processo tipologico	Media
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	F.3	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario fatto oggetto (dopo il 1983) di interventi inadeguati (aggiunta di un volume incongruo con chiusura di una finestrella sul prospetto 2, intonacatura inappropriata, sostituzione della struttura di copertura)	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D142
	ambienti	Fuoco 1.3.04				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda l'adeguamento del volume aggiunto sul prospetto 2 alla scheda SERVIZI IGIENICI 2 del Manuale Tipologico.
Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **048** c. c. **MEZZANO** particella **.865** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104801 AL MEZ01004805**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	altre	lastre asfalto	staccionate in legno	di contenimento	barbecue fontana/làip legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione su architrave porta I piano prospetto dx: "L.Z. A.D. MMIII AED."	stato copertura	iscrizioni		abitativo
	stato generale	materiali copertura			utilizzo
		tegole cemento			temporaneo

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio fatto oggetto di diversi interventi di ristrutturazione che ne hanno in parte ridotto la leggibilità e coerenza col processo tipologico. Le fasi ipotizzabili sono: impianto come tipo B.2 o B.3; addizione di un nuovo volume sotto falda sul prospetto 3 (ante 1983); addizione di un volume interrato sul prospetto 4 (ante 1983); riuso abitativo con chiusura delle porte originarie e inserimento di nuovi fori incongrui sui tamponamenti (ante 1983); ulteriore intervento di ristrutturazione (nel 2003) con sopraelevazione dell'edificio e creazione di un terzo livello, addizione di un ulteriore corpo sul prospetto 3, inserimento di poggiatesta e riapertura della porta al livello della stalla. Ormai incongruo rispetto al processo tipologico.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D139
	ambienti		
	Stalla 1.2.01		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **048**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo B.3. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **049** c. c. **MEZZANO** particella **.1334** riferimenti fotografici **DAL MEZ0104901 AL MEZ01004904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	altre	battuto di cemento	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	E.3.1	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario ben leggibile fatto oggetto, dopo il 1983, di interventi conservativi corretti.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D138
	ambienti	Fuoco 1.1.05				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **049**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **050** c. c. **MEZZANO** particella **.633** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105001 AL MEZ01005004**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera								

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

	leggibilità del processo edilizio	Bassa
	coerenza col processo tipologico	Bassa
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio sorto in più fasi: impianto come tipo A.2; trasformazione abitativa di metà del fienile (raggiungendo una singolare variante del tipo A.3, per ceti versi simile al tipo A.4.d.1: ben visibili le discontinuità degli intonaci nel censimento del 1983); addizione di superfetazioni in legno sul prospetto 2 (ante 1983); intervento di riuso (post 1983) con addizione di un nuovo volume incongruo sul prospetto 2 e con riduzione della leggibilità del processo edilizio. Solo in parte riconducibile al processo tipologico.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D137
	ambienti		
	Stalla 1.1.07		
	Letto 3.1.05		
	Fienile 1.1.06		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **050**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4.d.1.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **051** c. c. **MEZZANO** particella **.640/5** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105101 AL MEZ01005104**

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

stato copertura

stato generale

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

coerenza col processo tipologico

significatività storica

Edificio

tipo

evoluzione dell'edificio

note

ambienti

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **051**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.



altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **052** c. c. **MEZZANO** particella **.639** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105201 AL MEZ01005204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato		lastre	filo elettrico		fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="B"/> stato copertura <input type="text" value="B"/> stato generale <input type="text" value="B"/>	elementi qualificanti elementi degradanti	uso attuale
				materiali copertura tegole cemento
				utilizzo temporaneo

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Bassa"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	altro	evoluzione dell'edificio Edificio ricostruito nel 1983, probabilmente secondo le forme di quello preesistente. Il processo tipologico ipotizzabile è: impianto del corpo centrale secondo il tipo B.2; aggiunta del volume abitativo sul prospetto 2 (raggiungendo così un assetto simile al tipo D.3, ma con annesso sotto il fuoco); ulteriore aggiunta di un volume sul prospetto 4 (fuoco con ritonda 2.1 e sovrastante ampliamento del fienile) raggiungendo una configurazione prossima al tipo D.5.d.	note Riferimento a schedatura 1983: Lozen D136
	ambienti	Fuoco 3.2.05 Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **052**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.5.d.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **053** c. c. **MEZZANO** particella **.640/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105301 AL MEZ01005304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		tegole cemento				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Bassa
	significatività storica	Alta

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07 altro	Edificio unitario ben leggibile che aggrega gli ambienti del tipo A.3 in una forma singolare e poco diffusa.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D135

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **053**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4.d.1 e per il Fuoco 3.2.4.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **054** c. c. **MEZZANO** particella **.640/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105401 AL MEZ01005405**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato		battuto di cemento			barc

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo sx: "DZ F L 1881"	stato copertura	B			agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
	materiali copertura					temporaneo
	lamiera					

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio fatto oggetto di diversi interventi di ristrutturazione che ne hanno reso in parte illeggibile il processo edilizio: impianto (nel 1881?) secondo il tipo B.2; successiva trasformazione di parte della Stalla in Fuoco e addizione della ritonda 2.1 sul prospetto 4; ulteriore aggiunta di un volume abitativo sul prospetto 2 (ante 1983) e riuso abitativo dell'edificio con apertura di fori nei tamponamenti intonacature della porzione basale; addizione (post 1983) di una tettoia al primo piano sul prospetto 2.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.09 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **054**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio B.3.s
Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con
ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del
Manuale Tipologico relativa al tipo.
L'intervento preveda la rimozione della tettoia sul prospetto 2.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **055** c. c. **MEZZANO** particella **.966** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105501 AL MEZ01005504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

	leggibilità del processo edilizio	Bassa
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi

Edificio	tipo	B.4	evoluzione dell'edificio	Edificio integralmente ricostruito poco prima del 1983. Riproduce probabilmente la costruzione preesistente (forse con qualche scostamento: vedi l'allineamento non corretto tra porta del Fuoco e il sovrastante tamponamento) aggiungendo però il volume seminterrato sul prospetto 2. Sul prospetto 4, un ritonda 2.1.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D132
	ambienti	Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.03 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **055**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Usso tradizionale
Usso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Venga modificato il livello del terreno ricreando uno strato di terreno vegetale sino a coprire il volume interrato.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **056** c. c. **MEZZANO** particella **958** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105601 AL MEZ01005605**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	antenna/parabola tv	orto prato	da frutta	battuto di cemento graniglia	staccionate in legno	di contenimento	barbecue

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo a valle: "... / 1955"	stato copertura	B	iscrizioni	antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				


leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.1.2	Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo E.4.1.2 nel 1955 ma con due locali letto con accessi separati; ampliamento successivo al 1983 mediante aggiunta di un corpo in muratura incongruo (sul prospetto 2, con falda non allineata all'esistente) e aggiunta di legnaie e graticci sui prospetti 2 e 4.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D131
	ambienti		
	Fuoco 2.1.01 Letto 2.1.02 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **056**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

**La copertura del volume aggiunto sul prospetto 2 dovrà essere adeguata alla pendenza del resto dell'edificio.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 2 e 4.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **057** c. c. **MEZZANO** particella **.941** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105701 AL MEZ01005704**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo prato	alberature da frutta altre	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	<input type="text" value="abitativo"/>
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>
		stato generale	<input type="text" value="P"/>				
		materiali copertura	<input type="text"/>				

	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Bassa"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Alta"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Bassa"/>

Edificio	tipo	<input type="text" value="E.3.1"/>	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario riferibile al tipo E.4.1.1 documentato dal censimento del 1983.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D130
	ambienti	<input type="text" value="Fuoco 1.1.05"/>				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **057**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.

L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

Le murature esistenti sono soggette a Risanamento conservativo secondo quanto specificato dalla scheda ELEVAZIONI 3.1 del Manuale tipologico.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **058** c. c. **MEZZANO** particella **2502** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105801 AL MEZ01005804**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			prato					

Edificio	iscrizioni	materiali copertura	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	<input type="text" value="agricolo"/>
			stato copertura	<input type="text" value="P"/>			utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>
			stato generale	<input type="text" value="P"/>				

			leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Nulla"/>
			coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Nulla"/>
			significatività storica	<input type="text" value="Nulla"/>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47


proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **059** c. c. **MEZZANO** particella **.643/3** riferimenti fotografici **DAL MEZ0105901 AL MEZ01005904**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina esterni	reti tecnologiche elettrificazione antenna/parabola tv	usi del suolo prato	alberature	pavimentazioni flòster	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti antenne e impianti simili	uso attuale	abitativo
		stato copertura	B			utilizzo	temporaneo
		stato generale	B				
		materiali copertura					
		tegole cemento					

		leggibilità del processo edilizio	Media
		coerenza col processo tipologico	Alta
		significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	A.2	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario fatto oggetto di recente intervento di riuso sostanzialmente coerente col processo tipologico e di addizione di un corpo interrato sul prospetto 3.	note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D126
	ambienti	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07				

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Venga modificato il livello del terreno ricreando uno strato di terreno vegetale sino a coprire il volume interrato.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **060** c. c. **MEZZANO** particella **.643/2 .643/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ016001 AL MEZ01006004**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina esterni	reti tecnologiche	usi del suolo prato	alberature	pavimentazioni battuto di cemento	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni Incisione sul colmo sx: "D.Z.P. 1876"	stato elevazioni <input type="text" value="B"/>	elementi qualificanti iscrizioni	elementi degradanti intonaci cementizi	uso attuale agricolo
	materiali copertura lamiera	stato copertura <input type="text" value="B"/>			utilizzo temporaneo

	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Alta"/>
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Bassa"/>
	significatività storica <input type="text" value="Alta"/>

Edificio	tipo altro	evoluzione dell'edificio Edificio unitario (sorto nel 1876 secondo il tipo D.2) al quale è stato aggiunto un corpo sul prospetto 2 (in epoca remota e con rifacimenti della parti in legno poco prima del 1983) avvicinandosi così al tipo D.4. Le peculiari finestre e porte a sesto acuto sono tipiche dell'epoca di costruzione.	note Riferimento a schedatura 1983: Lozen D127
	ambienti Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.12 Fienile 1.3.11 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **060**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nuovo vincolo

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento

Restauro

usi potenziali

**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **061** c. c. **MEZZANO** particella **.643/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ016101 AL MEZ01006104**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato		battuto di cemento			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.1.02 Fienile 1.3.05 altro	Edificio evolutosi in più fasi: probabile impianto come tipo A.2 (si notino i tamponamenti da fienile e le tracce della vecchia porta della stalla al centro del prospetto 1); successiva trasformazione abitativa del piano terra in locale Fuoco (ante 1983, con aggiunta della ritonda sovrapposta ai tamponamenti) e del fienile in ambiente letto (probabile sostituzione del tamponamento a monte e apertura di una finestra sul prospetto 4); recenti interventi di rifacimento di tamponamenti, coperture e ballatoio. Riferibile solo in parte al processo tipologico.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D128

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **061**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4.d.1 e per il Fuoco 3.2.4.

Venga ripristinato l'accesso sul prospetto 3 secondo le indicazioni riportate nella scheda PONTIL del Manuale Tipologico.

prospetto 3 prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **062** c. c. **MEZZANO** particella **.798** riferimenti fotografici **DAL MEZ016201 AL MEZ01006204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	da frutta	lastre ghiaia		di contenimento	barbecue fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio probabilmente unitario, fatto oggetto di interventi sulle elevazioni (ante 1983) e di trasformazione del sottotetto e addizione del volume interrato a monte (post 1983).	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D125
	ambienti		
	Fuoco 1.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **062**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Venga modificato il livello del terreno ricreando uno strato di terreno vegetale sino a coprire il volume interrato.

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **063** c. c. **MEZZANO** particella **.641 .642/1** riferimenti fotografici **DAL MEZ016301 AL MEZ01006304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato	altre	battuto di cemento	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	Edificio probabilmente sorto in due fasi: impianto della porzione a destra secondo il tipo B.2 (si vedano la discontinuità dell'intonaco sul prospetto 1 e la porta di sinistra sul prospetto 3, centrata alla prima costruzione) e successivo raddoppio per aggiunta del secondo corpo sul prospetto 4 per raggiungere il tipo D.2. Questo ha comportato l'esistenza di tre porte del fienile.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D124
	ambienti		
	Fienile 1.3.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **063**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for other specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **064** c. c. **MEZZANO** particella **.799** riferimenti fotografici **DAL MEZ016401 AL MEZ01006406**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	orto prato		lastre mattonelle in cemento	staccionate in legno		barbecue

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	Incisione sul colmo a valle: "1996"; Incisione su intonaco sopra la porta: "FZF"	stato copertura	B	iscrizioni		abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio unitario fatto oggetto di più interventi: impianto secondo il tipo E.3.1; addizione del volume seminterrato sul prospetto 3 e riuso del sottotetto (ante 1983); manutenzioni straordinarie e terrazza sul prospetto 3 (1996).	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D123
	ambienti		
	Fuoco 1.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **064**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Venga modificato il livello del terreno ricreando uno strato di terreno vegetale sino a coprire il volume interrato.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **065** c. c. **MEZZANO** particella **.642/2** riferimenti fotografici **DAL MEZ016501 AL MEZ01006504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	altre cespugli	asfalto	staccionate in legno		barc legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				permanente
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.3	Edificio probabilmente unitario riferibile al tipo A.3 e fatto oggetto (ante 1983) di una prima trasformazione abitativa con apertura di fori incongrui sui tamponamenti; ulteriori fori sono stati aperti dopo il censimento del 1983. Raro esempio di edificio A.3 con copertura a quattro falde e ritonda 2.1 sul prospetto a monte.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D116
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Fuoco 3.1.01 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **065**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **066** c. c. **MEZZANO** particella **.626/3** riferimenti fotografici **DAL MEZ016601 AL MEZ01006604**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche pannelli solari antenna/parabola tv	usi del suolo prato orto	alberature	pavimentazioni	recinzioni staccionate in legno	murature	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="B"/> stato copertura <input type="text" value="B"/> stato generale <input type="text" value="B"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale abitativo
					utilizzo
		materiali copertura lamiera			

	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Alta"/>
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Bassa"/>
	significatività storica <input type="text" value="Alta"/>

Edificio	tipo altro	evoluzione dell'edificio Edificio molto singolare, probabilmente prodotto di due fasi costruttive: impianto secondo il tipo E.4.1.1 e successiva sopraelevazione per ricavare un ambiente Letto coperto da spiovente unico. La facciata 1 è intonacata solo al piano terra e altre tracce di discontinuità nella muratura si possono forse intravedere sul prospetto 2: corsi di pietre più grosse di cui una sporgente verso monte al livello del solaio.	note Riferimento a schedatura 1983: Lozen D167
	ambienti Fuoco 1.1.05 altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usi tradizionali

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio attuale. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.1.2 e per il Letto 2.1.01.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **067** c. c. **MEZZANO** particella **2410/4** riferimenti fotografici **DAL MEZ016701 AL MEZ01006704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco		ghiaia			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

	leggibilità del processo edilizio	Bassa
	coerenza col processo tipologico	Bassa
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	L.4	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	altro		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **067**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fuoco 1.1.05.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **MEZ 01** edificio n. **068** c. c. **MEZZANO** particella **.1484** riferimenti fotografici **da MEZ0106801 a MEZ0106822**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina esterni	reti tecnologiche acquedotto	usi del suolo prato	alberature da frutta	pavimentazioni	recinzioni	murature di sostegno	costruzioni accessorie

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B stato copertura B stato generale B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale agricolo
	materiali copertura altro	leggibilità del processo edilizio Media coerenza col processo tipologico Alta significatività storica Medi			utilizzo temporaneo

Edificio	tipo B.4	evoluzione dell'edificio Edificio apparentemente unitario e in corso di ristrutturazione: la ritonda è stata certamente costruita assieme all'ambiente del fuoco (vedi foto). Sul prospetto 2, un ritonda 1.1.	note Copertura in costruzione con guaina impermeabile.
	ambienti Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 01** edificio n. **068**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Usso tradizionale
Usso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Sia ripristinato il camino della ritonda nel rispetto della scheda COMIGNOLI.



prospetto 3 prospetto 4