

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

103

c. c.

MEZZANO

particella

.510/2

riferimenti fotografie

DAL MEZ04010301 AL MEZ04010308

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato	da frutta altre				

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura				coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale					utilizzo
		materiali copertura				permanente	
		lamiera					
		leggibilità del processo edilizio					
		coerenza col processo tipologico					
		significatività storica					
tipo	evoluzione dell'edificio					note	
altro	Edificio probabilmente unitario costituito da un tipo A.2 affiancato da un locale fuoco sotto la falda sul prospetto 4 (forse di fase successiva).						
ambienti							
Fuoco 3.2.01 Fienile 1.1.13 Stalla 1.1.07							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **103**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4. L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati. L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 1 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

104

c. c.

MEZZANO

particella

.504 .505/2

riferimenti fotografie

DAL MEZ04010401 AL MEZ04010408

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
orto

alberature

da frutta

pavimentazioni

salesà

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

permanente

tipo

C.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.13

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario caratterizzato dalla presenza, sul prospetto 4, di due porte del fienile.

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **104**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

105

c. c.

MEZZANO

particella

.502/1

riferimenti fotografie


DAL MEZ04010501 AL MEZ04010505

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato		ghiaia battuto di cemento		di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			intonaci cementizi antenne e impianti similiari	abitativo
		stato generale		B				utilizzo
						temporaneo		
		materiali copertura						
		tegole cemento						
		leggibilità del processo edilizio		Bassa				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
A.4	Edificio apparentemente unitario forse a seguito dei recenti lavori che hanno uniformato gli intonaci e introdotto strutture incongrue (tipologia e finiture della porte, muratura e finestratura sottotetto prospetto 3, finestra stalla prospetto 4).							
ambienti								
Fienile 1.1.02 Fuoco 3.2.02 Stalla 1.1.07 altro								



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **105**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Residenza ordinaria**

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l’ambiente 3.1.02.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

106

c. c.

MEZZANO

particella

.536/3

riferimenti fotografie

DAL MEZ04010601 AL MEZ04010616

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
pista		antenna/parabola tv pannelli solari	bosco		battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		lamiera						
		tegole cemento						
		leggibilità del processo edilizio		Bassa				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
A.4	Edificio sorto in tre fasi: impianto secondo il tipo A.2 e successivo ampliamento a raggiungere il tipo A.4; addizione sul prospetto 2 di un ulteriore volume in muratura. Recenti interventi incongrui (poggiolo e scalette sul prospetto 4, camino prospetto 3) ne hanno in parte ridotto la leggibilità.							
ambienti								
Stalla 1.2.01								
Fuoco 3.2.02								
Fienile 1.1.13								
altro								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **106**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Il volume sul prospetto 2 potrà essere sostituito con una RITONDA 1.1.

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02.
L'intervento preveda la rimozione della tettoia e della superfetazione sul prospetto 4.
La scala esistente sul prospetto 4 sia adeguata alla scheda SCALA 2 del Manuale Tipologico.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

107

c. c.

MEZZANO

particella

.536/2

riferimenti fotografie

DAL MEZ04010701 AL MEZ04010708

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv fossa biologica	prato orto	da frutta	salesà lastre ghiaia	staccionate in legno rete metallica	di sostegno	fontana/làip deposito

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		B			
		stato generale		B			
		materiali copertura					
		leggibilità del processo edilizio		Bassa			
		coerenza col processo tipologico		Bassa			
		significatività storica		Bassa			
tipo		evoluzione dell'edificio					note
altro		Edificio sorto in più fasi, non tutte chiaramente leggibili: impianto della porzione agricola di sinistra secondo il tipo B.2; probabile aggiunta della porzione intermedia, raggiungendo il tipo B.4; ulteriori due addizioni abitative sul prospetto 2. L’assetto così raggiunto non è riferibile ad un tipo specifico.					
ambienti							
Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07 altro							

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **107**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sulla porzione abitativa sui prospetti 1, 2 e 3 è ammessa la ristrutturazione edilizia.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.5.d.

area omogenea MEZ 04 edificio n. 108 c. c. MEZZANO particella .501/4 riferimenti fotografie DAL MEZ04010801 AL MEZ04010816											
Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie		
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	campi	da frutta	lastre flòster battuto di cemento	staccionate in legno	di sostegno	Pollaio fontana/laip deposito		
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni B		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	“W.S.B. 1851” graffito su targa sul prospetto 1. “SG 1997” trave colmo			stato copertura B		iscrizioni		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari		abitativo	
				stato generale B						utilizzo	
				materiali copertura						temporaneo	
				tegole cemento							
			leggibilità del processo edilizio Media								
			coerenza col processo tipologico Bassa								
			significatività storica Bassa								
tipo			evoluzione dell'edificio						note		
altro			Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2; addizione della porzione abitativa sul prospetto 4 (con ritonda 3.1 a camino mozzo) raggiungendo il tipo A.4; addizione della ritonda sul medesimo prospetto; ampliamento per aggiunta di una porzione abitativa al prospetto 2; cambio d’uso della porzione agricola.								
ambienti											
Fienile 1.1.11 Fuoco 3.2.02 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.1.07 altro											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **108**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4 e per l'ambiente Letto 3.1.02.
Sia ripristinato il camino della ritonda nella posizione corretta e secondo le disposizioni della scheda COMIGNOLI.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

110

c. c.

MEZZANO

particella

.498 .499 .500

riferimenti fotografie

DAL MEZ04011001 AL MEZ04011011

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera
sentiero

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato
orto

alberature

da frutta
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

gabinetto
fontana/laip

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

lamiera, tegole in cotto, Nylon

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi
coperture in lamiera ondulata o
non verniciata

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

tipo

D.4

ambienti

Stalla 1.2.01
Letto 3.2.01
Stalla 1.1.07
Fuoco 3.2.01
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi: impianto della porzione agricola intermedia secondo il tipo B.2; addizione sul prospetto 2 della porzione abitativa raggiungendo così una peculiare variante del tipo B.4 (vedi il condizionamento determinato dalla posizione della porta del fienile); addizione della porzione agricola sul prospetto 4, raggiungendo così una versione diacronica del tipo D.4; addizione della ritonda 3.1 sul prospetto 2; superfetazione in assito sul prospetto 4.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **110**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fienile 1.3.10.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	112	c. c.	MEZZANO	particella	.530 .531 .532 .533/1	referimenti fotografie	DAL MEZ04011201 AL MEZ04011210
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero			prato bosco	da frutta altre	salesà			

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

tipologia

B.4

ambienti

Fuoco 3.2.01
Letto 3.2.01
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario caratterizzato dalle peculiari finestre del locale Letto.

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata
intonaci cementizi

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **112**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Il ballatoio sia adeguato alle indicazioni della scheda BALLATOIO 1.2 del Manuale Tipologico.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	113	c. c.	MEZZANO	particella	.517/3	riferimenti fotografie	DAL MEZ04011301 AL MEZ04011324
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	da frutta altre cespugli	salesà Pannelli legno pressato		di sostegno	gabinetto fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“ZAL 1890” trave colmo		stato copertura		M	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata		agricolo	
		stato generale		M	ferro battuto		intonaci cementizi			
		materiali copertura			Ferro battuto serratura porta					
		lamiera			Simbolo a forma di cuore dipinto in rosso sulla porta centrale del fienile sul prospetto 1.					
		leggibilità del processo edilizio		Bassa						
		coerenza col processo tipologico		Bassa						
		significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio								
altro		Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo centrale secondo il tipo B.2; addizione della porzione abitativa sul prospetto 4 (raggiungendo il tipo B.4); addizione di una seconda porzione agricola sul prospetto 2 (databile al 1890, raggiungendo un tipo analogo al D.4); addizione di un ulteriore volume connesso al fuoco sul prospetto 4; superfetazione in assito sul prospetto 2.								
ambienti		note								
Stalla 1.2.01		Nelle vicinanze, interessante tratto di strada in trincea (”cava”) con muretti di cinta.								
Fuoco 3.2.02										
Letto 3.2.01										
Stalla 1.1.07										
Fienile 1.3.02										
Fienile 1.3.01										
altro										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **113**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4 e all'ambiente Fienile 1.1.04. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

114

c. c.

MEZZANO

particella

.878

riferimenti fotografie

DAL MEZ04011401 AL MEZ04011407

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero		acquedotto elettrificazione	prato bosco		battuto di cemento lastre	staccionate in legno	di sostegno	gabinetto legnaia fontana/làip deposito

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B	dipinti		coperture in lamiera ondulata o non verniciata		agricolo abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura								
			lamiera tegole cemento								
			leggibilità del processo edilizio		Alta						
			coerenza col processo tipologico		Alta						
			significatività storica		Medi						
tipo		evoluzione dell'edificio									
B.4		Edificio unitario al quale sono stati successivamente addossati i due volumi in legno sui prospetto 1 e 4.									
ambienti											
Stalla 1.2.01 Letto 3.2.03 Fuoco 3.2.02 Fienile 1.3.06											

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **114**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 3.1.

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. Ritonda ammessa solo previa rimozione della superfetazione sul prospetto 4.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	115	c. c.	MEZZANO	particella	.533/2	riferimenti fotografie	DAL MEZ04011501 AL MEZ04011509
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione pannelli solari	prato orto bosco	da frutta altre	battuto di cemento Mattonelle e marmo	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

tipologia

A.2

ambienti

Fienile 1.1.10
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario al quale è stata addossata successivamente la tettoia sul prospetto 4. Nella recente trasformazione abitativa, la porta del fienile è stata inappropriatamente sostituita con un tamponamento finestrato e una porta di dimensioni minori. Anche il sistema di accesso al fienile è stato evidentemente modificato dalla costruzione di scale esterne in cemento.

elementi qualificanti

elementi degradanti

murature in laterizio a vista
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali


uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **115**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Il camino sia adeguato alle sezioni di cui alla scheda COMIGNOLI.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	116	c. c.	MEZZANO	particella	.534	referimenti fotografie	DAL MEZ04011601 AL MEZ04011617
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero		acquedotto elettrificazione fossa a tenuta	prato orto		salesà flòster ghiaia battuto di cemento	Staccionata in ferro	di contenimento di sostegno	fontana/làip

Edificio

iscrizioni				stato elevazioni B		elementi qualificanti		elementi degradanti intonaci cementizi intonaci di colore non coerente finestre e porte con dimensioni anomale		uso attuale abitativo	
				stato copertura B						utilizzo temporaneo	
		materiali copertura tegole cemento		stato generale B							
				leggibilità del processo edilizio Bassa							
				coerenza col processo tipologico Bassa							
				significatività storica Bassa							
tipo altro		evoluzione dell'edificio Edificio sorto in più fasi difficilmente ordinabili secondo una sequenza cronologica a causa dei numerosi interventi di ristrutturazione e cambio d’uso che hanno sostanzialmente cancellato le porzioni agricole. Si riconoscono tre blocchi principali: i due grandi, agli estremi, e quello più ridotto centrale. Sul prospetto 2 si sono praticate delle aggiunte residenziali, mentre sul prospetto 4 e stata inserita una ritonda oggi rivestita in assito. Ormai solo lontanamente riconducibile la processo tipologico.						note			
ambienti Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.02 Letto 3.2.03 altro											

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **116**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.5 e per l'ambiente Fienile 1.3.10.
Il ballatoio sulla destra del prospetto 1 sia adeguato alle indicazioni della scheda BALLATOIO 1.2 del Manuale Tipologico.**

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	117	c. c.	MEZZANO	particella	.518/5	referimenti fotografie	DAL MEZ04011701 AL MEZ04011704
---------------	--------	-------------	-----	-------	---------	------------	--------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato	da frutta	lastre	rete metallica	di contenimento	Pollaio

Edificio

iscrizioni

“WRA” colmo SO

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

D.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.02
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo B.2; addizione del corpo di destra raggiungendo così il tipo D.2; addizione del volume in muratura sul prospetto 2; probabile ristrutturazione della porta della stalla di destra.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **117**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

118

c. c.

MEZZANO

particella


.518/4

riferimenti fotografie

DAL MEZ04011801 AL MEZ04011804

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato orto	da frutta Vite	salesà ghiaia	staccionate in legno rete metallica	di contenimento	barbecue fontana/laip Compost

Edificio	iscrizioni	“NOAL 870” fronte principale	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	iscrizioni	elementi degradanti	balaustre e parapetti in ferro coperture in lamiera ondulata o non verniciata Serramenti di recupero	uso attuale	abitativo
			stato copertura	B					utilizzo	temporaneo
			stato generale	B						
			materiali copertura							
			lamiera							
			leggibilità del processo edilizio	Media						
			coerenza col processo tipologico	Bassa						
			significatività storica	Bassa						
	tipo	altro	evoluzione dell'edificio	Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo E.4.2 con ritonda sul prospetto 4; addizione di un ulteriore volume sotto falda sul prospetto 4 inglobando la ritonda e modificando la posizione del fuoco; possibile inserimento a posteriore del ballatoio a giro angolo al primo piano; recenti interventi sulla muratura esterna che hanno in parte ridotto la leggibilità del processo edilizio.				note		
	ambienti	Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.03 altro								



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **118**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

119

c. c.

MEZZANO

particella

.521 .522

riferimenti fotografie

DAL MEZ04011901 AL MEZ04011904

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto	prato				di contenimento di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		M			coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale		M				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		lamiera						
		leggibilità del processo edilizio		Bassa				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Bassa				
tipo		evoluzione dell'edificio				note		
D.2		Edificio sorto in più fasi, evidentemente condizionato dalla giacitura del terreno e dalla presenza della strada a ridosso. Difficile individuare quale sia la successione temporale della costruzione dei due corpi: attuata dapprima secondo il tipo B.2 e quindi il tipo D.2; rimozione del ballatoio sul prospetto 1; formazione dei barbacani in calcestruzzo; ristrutturazione e riuso abitativo del corpo di destra con inserimento di strutture non del tutto appropriate (finestrelle nel tamponamento del prospetto 1 e finestra sul prospetto 2).						
ambienti								
Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **119**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.
Lo zoccolo in cemento sui prospetti 1 e 4 sia intonacato secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

120

c. c.

MEZZANO

particella

.900

riferimenti fotografie

DAL MEZ04012001 AL MEZ04012005

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato campi orto	da frutta Vite	lastre ghiaia battuto di cemento	staccionate in legno Nastro plastica	di sostegno	legnaia barbecue

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
			stato copertura		B			finestre e porte con dimensioni anomale coperture in lamiera ondulata o non verniciata		abitativo		
			stato generale		B					utilizzo		
					temporaneo							
			materiali copertura		lamiera							
			leggibilità del processo edilizio		Bassa							
			coerenza col processo tipologico		Bassa							
			significatività storica		Bassa							
	tipo		evoluzione dell'edificio						note			
	E.4.2		Edificio probabilmente sorto in più fasi ora solo in parte leggibili: impianto secondo il tipo E.4.2; successivo ampliamento col volume sotto falda sul prospetto 2; uniformazione degli intonaci e revisione dei fori; addizione della legnaia sul prospetto 4;									
ambienti												
Letto 2.2.02 Fuoco 2.2.01 altro												

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **120**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2. Il ballatoio sul prospetto 1 sia adeguato alle indicazioni della scheda BALLATOIO 1.2 del Manuale Tipologico.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

121

c. c.

MEZZANO

particella

.518/3

riferimenti fotografie

DAL MEZ04012101 AL MEZ04012105

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	elettrificazione pannelli solari	prato		ghiaia		di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
“C D. R. L’1886” colmo monte		stato copertura		B	iscrizioni		intonaci di colore non coerente		agricolo		
		stato generale		B					utilizzo		
									temporaneo		
		materiali copertura									
		tegole in cotto									
		leggibilità del processo edilizio		Alta							
		coerenza col processo tipologico		Alta							
		significatività storica		Medi							
tipo		evoluzione dell'edificio				note					
A.2		Edificio unitario, probabilmente ricostruito nel 1886, a cavallo tra i tipi A.2 e B.2 a causa dell’impianto diagonale rispetto alla pendenza del terreno.									
ambienti											
Fienile 1.1.01											
Stalla 1.1.08											

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **121**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

122

c. c.

MEZZANO

particella

.1437

riferimenti fotografie

DAL MEZ04012201 AL MEZ04012204

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato orto	da frutta altre	lastre ghiaia	staccionate in legno rete metallica		legnaia Serra

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	murature in cemento a vista	uso attuale
		stato copertura	B					abitativo
		stato generale	B					utilizzo
								temporaneo
		materiali copertura						
		tegole cemento						
			leggibilità del processo edilizio	Bassa				
			coerenza col processo tipologico	Bassa				
			significatività storica	Bassa				
tipo		evoluzione dell'edificio						note
altro		Edificio forse sorto in più fasi, parte di difficile interpretazione: impianto secondo il tipo E.4.1.1, probabilmente già dotato del corpo in muratura sul prospetto 1 (con uso di ritonda?, vedi posizione d’angolo della porta d’ingresso); probabile successiva revisione della copertura con formazione delle falde asimmetriche sul corpo medesimo; ulteriore addizione di una tettoia sul prospetto 4; riuso del sottotetto con apertura di finestre inappropriate nel timpano a monte.						
ambienti								
Fuoco 1.1.06								
altro								

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **122**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.1.1.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

123

c. c.

MEZZANO

particella

.518/1

referimenti fotografie


DAL MEZ04012301 AL MEZ04012307

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero		fossa biologica acquedotto	prato	da frutta	salesà	rete metallica		barc deposito fontana/làip Letamaio

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
“P.A.C. L. 1920. F...” colmo NE		stato copertura		B			
		stato generale		B			
		materiali copertura			iscrizioni	murature in cemento a vista finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		tegole cemento					utilizzo
		leggibilità del processo edilizio		Alta			
		coerenza col processo tipologico		Bassa			
		significatività storica		Medi			
tipo		evoluzione dell'edificio					note
altro		Edificio probabilmente unitario risalente al 1920 al quale è stata poi aggiunta la superfetazione in mattoni di cemento e assito sul prospetto 4.					
ambienti							
Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07 altro							



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **123**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 o 4.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo B.4. Ritonda ammessa solo previa rimozione della superfetazione sul prospetto 4.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

124

c. c.

MEZZANO

particella

.517/1 .1093

riferimenti fotografie

DAL MEZ04012401 AL MEZ04012421

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	elettrificazione	prato bosco		salesà			fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	M	elementi qualificanti		elementi degradanti	intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale	uso attuale	agricolo	
		stato copertura	M					utilizzo		
		stato generale	M					temporaneo		
		materiali copertura								
		tegole in cotto tegole cemento								
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Alta						
tipo	altro	evoluzione dell'edificio		Edificio sorto in più fasi: impianto del corpo di destra (con zoccolo molto rastremato) secondo il tipo D.2 ripartito simmetricamente ma caratterizzato dalla ulteriore bipartizione della stalla sul prospetto 2; aggiunta di un corpo abitativo al piano terra sul prospetto 4 (la parte intonacata); successiva rimozione della copertura di quest’ultimo, sua sopraelevazione e contemporanea aggiunta del secondo corpo stalla sul prospetto 4 (si veda la muratura omogenea) raggiungendo così un assetto a 4 stalle e tre fienili non riferibile al processo tipologico; successiva superfetazione in assito sul prospetto 4.				note		
ambienti	Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.10 Stalla 1.1.07 Stalla 1.2.01									



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **124**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	125	c. c.	MEZZANO	particella	.662/4	riferimenti fotografie	DAL MEZ00412501 AL MEZ00412509
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco	altre cespugli		muri		

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

tipologia

evoluzione dell'edificio

Edificio del quale rimangono i ruderi del solo ambiente stalla e non se ne può pertanto definire il tipo edilizio.

note

Nei pressi, sorge una costruzione simile ad un barc in assito, adibita a punto di avvistamento di caccia (vedi foto).

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **125**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	126	c. c.	MEZZANO	particella	.662/5	referimenti fotografie	DAL MEZ00412601 AL MEZ00412609
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	--------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	cespugli	salesà	muri		

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
Incisa sulla porta dela stalla di sinistra e ripassata in colore blu: “SF / 1912”; incisa sull’architrave della porta del fienile (in corsivo): “R. L. 1900 S S T E G”		stato copertura		M	iscrizioni				agricolo	
		stato generale		B						
		materiali copertura		lamiera						
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Alta						
tipo		evoluzione dell'edificio						note		
B.4		Edificio unitario, probabilmente ricostruito nel 1910, caratterizzato da un singolare ambiente letto ottenuto tramezzando la struttura unitaria in blockbau.						Subito a valle, tra l’edificio e la “barca” comunale che sale ad est, tracce di un piccolo “aial” di 3,50 x 2,60 ml interni.		
ambienti										
Fienile 1.3.01										
Fuoco 3.2.01										
Stalla 1.1.07										
altro										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **126**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.01.

area omogenea

MEZ 04

edificio n.

127

c. c.

MEZZANO

particella

.660

referimenti fotografie

DAL MEZ00412701 AL MEZ00412710

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			prato	da frutta altre cespugli			di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
Incisa sull’architrave della porta del fienile: “W. S. S. F. + F. L. J823”		stato copertura		B		iscrizioni				agricolo	
		stato generale		B						utilizzo	
										temporaneo	
		materiali copertura									
		lamiera									
				leggibilità del processo edilizio		Alta					
				coerenza col processo tipologico		Alta					
				significatività storica		Medi					
tipo		evoluzione dell'edificio						note			
C.2		Edificio unitario risalente al 1823.									
ambienti											
Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **127**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 04	edificio n.	128	c. c.	MEZZANO	particella	.1385	riferimenti fotografie	DAL MEZ00412801 AL MEZ00412811
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	-------	------------------------	--------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato	da frutta altre cespugli	salesà flòster battuto di cemento		di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni

Incisa sul muro, sopra la porta della casera di destra: “1910 S”; incisa sul colmo a valle: “G S 1910”

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Alta

tipo

G.4

ambienti

Fuoco 3.2.01

altro

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario risalente al 1910 e caratterizzato da un ambiente letto con elevazioni ad angolari, non documentato dal Manuale tipologico, e porte binate.

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 04** edificio n. **128**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sugli ambienti Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 2.1, 3.1 o 4.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fienile 1.1.09.
Inserimento della Ritonda subordinato alla rimozione della tettoia sul prospetto 4.**