

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

001

c. c.

MEZZANO

particella

.1209

riferimenti fotografie

dal MEZ0200101 al MEZ0200104

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

flòster

recinzioni

murature

di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

F.3

ambienti

Fuoco 1.3.01

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario, fatto oggetto di sostituzioni dei serramenti non del tutto appropriate. Il ballatoio risale ad epoca anteriore al 1983.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D028

prospetto 1  prospetto 2 		Indicazioni di intervento area omogeneaMEZ 02edificio n. 001 esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento Risanamento Conservativo altri interventi specifici ammessi previsioni PRG Area agricola II - art. 47 definizione secondo la L.P. 1/2008 esistente usi potenziali Uso tradizionale
prospetto 3  prospetto 4 	altre prescrizioni specifiche Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.	

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

002

c. c.

MEZZANO

particella

.1210

riferimenti fotografie

dal MEZ0200201 al MEZ0200204

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
antenna/parabola tv

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

lastre
battuto di cemento

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

antenne e impianti similiari

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.02
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario, fatto oggetto dopo il 1983 di sostituzioni dei serramenti non del tutto appropriate e di inserimento di una finestra non riconducibile al processo edilizio.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D029

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

003

c. c.

MEZZANO

particella

.973

riferimenti fotografie

dal MEZ0200301 al MEZ0200304

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera		acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato orto		flòster battuto di cemento piastrelle			

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	antenne e impianti similiari	uso attuale
		stato copertura	B					abitativo
		stato generale	B					
		materiali copertura						
		scandole						
		leggibilità del processo edilizio	Media					
		coerenza col processo tipologico	Media					
		significatività storica	Bassa					
tipo	F.3	evoluzione dell'edificio				note		
ambienti	Fuoco 1.3.05	Edificio unitario, fatto oggetto dopo il 1983 di interventi di risanamento non del tutto appropriati (ampliamento finestra prospetto 1, sopraelevazione, eliminazione architrave prospetto 2).				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D030		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	004	c. c.	MEZZANO	particella	.655 .656	riferimenti fotografie	dal MEZ0200401 al MEZ0200404
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	-----------	------------------------	------------------------------

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

battuto di cemento
graniglia

recinzioni

staccionate in legno

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

iscrizione

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura:

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Med

tipo

D.2

ambienti

Stalla 1.2.01

Fienile 1.3.03

Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto del corpo di sinistra secondo il tipo B.2 e successivo ampliamento per addizione del corpo agricolo sulla destra fino a raggiungere il tipo D.2. Interventi di risanamento delle murature e riuso abitativo posteriori al 1983 ne hanno in parte ridotto la leggibilità inserendo porte non appropriate e un nuovo architrave.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D031

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	005	c. c.	MEZZANO	particella	.972	riferimenti fotografie	dal MEZ0200501 al MEZ0200504
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	------	------------------------	------------------------------


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		pannelli solari antenna/parabola tv	prato		salesà lastre	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
		stato copertura		B			bocche di lupo antenne e impianti similiari		abitativo		
		stato generale		B					utilizzo		
		materiali copertura		temporaneo							
				leggibilità del processo edilizio		Bassa					
				coerenza col processo tipologico		Media					
				significatività storica		Bassa					
tipo		evoluzione dell'edificio									
E.3.1		Edificio unitario caratterizzato nel 1983 da un’alta leggibilità (particolare la sola facciata 1 intonacata a liscio) di molto ridotta dagli interventi di riuso recenti che hanno portato anche a ben tre ampliamenti del piccolo fabbricato e alla sua banalizzazione. Ritonda 1.1.									
ambienti											
Fuoco 1.1.05											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2. Adeguamento della sezione del camino della ritonda alla scheda COMIGNOLI

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

006

c. c.

MEZZANO

particella

.1346

riferimenti fotografie

dal MEZ0200601 al MEZ0200604

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato	altre	lastre ghiaia battuto di cemento		di contenimento	fontana/làip legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	antenne e impianti similiari	uso attuale
		stato copertura	B					abitativo
		stato generale	B					
		materiali copertura						utilizzo
		tegole cemento						temporaneo
		leggibilità del processo edilizio	Media					
		coerenza col processo tipologico	Media					
		significatività storica	Bassa					
tipo	A.2	evoluzione dell'edificio						note
ambienti	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07	Edificio unitario fatto oggetto dopo il 1983 di interventi non appropriati (tipi di serramenti e nuova porta sul prospetto 3, scale esterne in luogo del pontil, nuove finestre nei tamponamenti) che ne hanno ridotto la leggibilità e la coerenza col processo tipologico, oltre che i valore di testimonianza storica.						Riferimento a schedatura 1983: Lozen D036

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

007

c. c.

MEZZANO

particella

.657/3

referimenti fotografie

dal MEZ0200701 al MEZ0200704

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

Incisione su architrave porta: “W A”

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

F.3

ambienti

Fuoco 1.3.01

evoluzione dell'edificio

Edificio testimoniato dal censimento del 1983 come riferibile al tipo F.3. Peculiare la commistione di elevazioni in muro e blockbau.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D033

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

008

c. c.

MEZZANO

particella

.657/1

referimenti fotografie

dal MEZ0200801 al MEZ0200806

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

Targa dipinta sul prospetto 1 a sinistra della porta : “AC FL 1891”

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

iscrizioni
decorazioni

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

D.2

ambienti

Fienile 1.3.08
Fienile 1.3.05
Stalla 1.1.08
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio bifamiliare sorto in due fasi: impianto secondo il tipo D.2 nel 1891 e successiva addizione del piccolo volume sul prospetto 2.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D034

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà riproporre il tipo edilizio D.2.

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio E.3.1.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

010

c. c.

MEZZANO

particella

.945

riferimenti fotografie

dal MEZ0201001 al MEZ0201004

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.3

ambienti

Stalla 1.1.07
Fienile 1.3.04
Fuoco 3.2.05

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario in avanzato degrado nel 1983 ma in tutto riferibile al raro tipo B.3 composto da Stalla 1.1.7, Fienile 1.3.4 e Fuoco 3.2.5. Attualmente in fase di recupero secondo un progetto che modifica sostanzialmente il prospetto a valle snaturandone così la leggibilità e rendendo incoerente la presenza dell’ambiente Fuoco e che ha cancellato la porta di accesso al fienile.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D037

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Venga ripristinato l'accesso al Fienile sul prospetto 3 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda FIENILE 1.3.4 del Manuale Tipologico.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

011

c. c.

MEZZANO

particella

.935

riferimenti fotografie

dal MEZ0201101 al MEZ0201104

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

012

c. c.

MEZZANO

particella

.970

riferimenti fotografie

dal MEZ0201201 al MEZ0201204

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.3

ambienti

Stalla 1.2.01
altro
Fienile 1.3.05

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario fatto oggetto, dopo il 1983, di interventi di riuso inappropriati (scala esterna in cls, chiusura delle porte del fienile e del fuoco, finestre nei tamponamenti) che ne hanno ridotto la leggibilità e la coerenza col processo tipologico.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D038

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

013

c. c.

MEZZANO

particella

.613

riferimenti fotografie

dal MEZ0201301 al MEZ0201304

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

elementi qualificanti

elementi degradanti

strutture portanti in cemento a vista

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

tipo

D.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.05

evoluzione dell'edificio

Edificio fatto oggetto di intervento di ricostruzione secondo soluzioni non appropriate prima del 1983 e tuttora incompiuto. Riferibile solo genericamente al processo tipologico.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D041

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio D.2.
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

014

c. c.

MEZZANO

particella

.1545

riferimenti fotografie

dal MEZ0201401 al MEZ0201404

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera			prato					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		M				agricolo
		stato generale		B				abitativo
		materiali copertura						utilizzo
		scandole						abbandonato
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo		evoluzione dell'edificio					note	
A.3		Edificio unitario fatto oggetto di interventi inappropriati (intonaci) prima del 1983 che comunque non ne compromettono la leggibilità.					Riferimento a schedatura 1983: Lozen D042	
ambienti								
Fienile 1.1.11								
Fuoco 3.1.01								
Stalla 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le parti di muratura che hanno avuto interventi inappropriati siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

015

c. c.

MEZZANO

particella

.969

riferimenti fotografie

dal MEZ0201501 al MEZ0201504

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni			altre		staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		B				abitativo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura						temporaneo
		tegole cemento						
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio						note	
G.3	Edificio documentato al 1983 con elevazioni interamente in mattoni di cemento a vista. In seguito si è provveduto alla loro parziale intonacatura.						Riferimento a schedatura 1983: Lozen D039	
ambienti								
Fuoco 1.1.09								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Le murature sul prospetto 3 siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

016

c. c.

MEZZANO

particella

.621/3

riferimenti fotografie

dal MEZ0201601 al MEZ0201604

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni		prato bosco					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		B				agricolo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura						temporaneo
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo	evoluzione dell'edificio	note						
A.2	Edificio unitario ben leggibile al quale si è aggiunto, in epoca ormai lontana, il volume in assito sul prospetto 4.	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D040						
ambienti								
Fienile 1.1.06								
Stalla 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

017

c. c.

MEZZANO

particella

.617

riferimenti fotografie

dal MEZ0201701 al MEZ0201704

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

tipo

B.2

ambienti

Fienile 1.3.08
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario caratterizzato dalla presenza di tre porte del fienile.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D044

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

018

c. c.

MEZZANO

particella

.1387

riferimenti fotografie


dal MEZ0201801 al MEZ0201804

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera			prato	altre	ghiaia	siepi vive	di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale	abitativo		
		stato copertura	B					utilizzo			
		stato generale	B					temporaneo			
		materiali copertura	lamiera								
		leggibilità del processo edilizio	Bassa								
		coerenza col processo tipologico	Media								
		significatività storica	Bassa								
tipo	F.3	evoluzione dell'edificio				Edificio probabilmente unitario, fatto oggetto dopo il 1983 di un interventi di sopraelevazione.				note	Riferimento a schedatura 1983: Lozen D045
ambienti	Fuoco 1.3.05										



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

019

c. c.

MEZZANO

particella

.963

referimenti fotografie

dal MEZ0201901 al MEZ0201904

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Alta

tipo

altro

ambienti

Stalla 1.1.07

altro

evoluzione dell'edificio

Edificio probabilmente sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.2 (oppure B.2) e successiva demolizione dell’ambiente fienile e sua sostituzione con locali abitativi (vedi differenze di tessitura muraria sul prospetto 1). Ne è risultata una commistione di ambienti agricoli e abitativi (stalla, fuoco e letto) inconsueta per il processo edilizio che ha forse portato a riusare la stalla come cantina avvicinandosi al tipo E.4.2. Solo in minima parte riconducibile al processo tipologico.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D043

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2 ed all'ambiente Letto 2.2.03.
L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

020

c. c.

MEZZANO

particella

.621/4

riferimenti fotografie

dal MEZ0202001 al MEZ0202004

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato		battuto di cemento		di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
Incisione sul colmo del fienile: “G.P. F.L. 1946 . / 3.12”		stato copertura		B			
		stato generale		B			
		materiali copertura					
		tegole cemento					
		leggibilità del processo edilizio		Media			
		coerenza col processo tipologico		Media			
		significatività storica		Medi			
tipo		evoluzione dell'edificio				note	
A.2		Edificio unitario (probabilmente sorto nel 1946) fatto oggetto di interventi di risanamento dopo il 1983 (rifacimento dell’architrave dell’ingresso alla stalla con ingrandimento finestre e apertura di nuova finestra sul prospetto 4) che non ne hanno modificato la leggibilità. Caratterizzato dalla presenza di una stalla unica e due porte del fienile, probabilmente prodotto di una successiva divisione proprietaria, e quindi sostanzialmente riferibile al tipo A.2.				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D046	
ambienti	Fienile 1.1.09 Stalla 1.1.07						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea MEZ 02 edificio n. 021 c. c. MEZZANO particella .1409 riferimenti fotografie dal MEZ0202101 al MEZ0202104									
Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione			lastre			barbecue fontana/laip legnaia
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni B		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
				stato copertura B				abitativo	
				stato generale B					
				materiali copertura					
							tegole cemento		
							temporaneo		
			leggibilità del processo edilizio Bassa						
			coerenza col processo tipologico Media						
			significatività storica Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio			note				
A.2		Edificio unitario fatto oggetto, dopo il 1983, di un intervento di riuso che ne ha in parte ridotto la coerenza col processo tipologico: ingrandimento delle finestre della stalla, apertura di una finestra incongrua sul tamponamento del prospetto 1, finti tamponamenti del fienile, rovesciamento interno/esterno della porta del fienile.			Riferimento a schedatura 1983: Lozen D050				
ambienti									
Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

022

c. c.

MEZZANO

particella

.621/5

riferimenti fotografie

MEZ0202201

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1		prospetto 2		Indicazioni di intervento	
				area omogenea MEZ 02 edificio n. 022	
				esistenza del vincolo Beni Ambientali no	
				previsioni PRG Area agricola II - art. 47	
				proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna	
				definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere	
				categoria d'intervento	
				usi potenziali	
				altri interventi specifici ammessi	
				altre prescrizioni specifiche	
prospetto 3		prospetto 4			

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

023

c. c.

MEZZANO

particella

.1471

riferimenti fotografie

dal MEZ0202301 al MEZ0202305

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

flòster
ghiaia

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

barbecue
fontana/làip

Edificio

iscrizioni

Incisione sul colmo a valle: “FL. 1946”

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario risalente al 1946 fatto oggetto, dopo il 1983, di interventi che ne hanno in parte ridotto la leggibilità: rimozione del tamponamento sul prospetto 1, inserimento di un nuovo ballatoio e tettoia aggiunta sul prospetto 3.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D048

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 2.1.

previsioni PRG
Area a bosco - art. 49

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Ritonda ammessa solo previa rimozione della tettoia sul prospetto 3.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	MEZ 02	edificio n.	024	c. c.	MEZZANO	particella	.959	riferimenti fotografie	dal MEZ0202401 al MEZ0202404
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------	------------	------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato bosco		ghiaia battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

tipologia

B.3

ambienti

Fuoco 3.2.05
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in tre fasi: impianto secondo il tipo B.3, addizione della ritonda 1.1 sul prospetto 3 e addizione del volume abitativo sul prospetto 4. Fatto oggetto di vari interventi minimi ma poco appropriati attorno al 1983.

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D047

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

025

c. c.

MEZZANO

particella

.960

riferimenti fotografie

dal MEZ0202501 al MEZ0202504

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

lastre

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.3.s

ambienti

Fuoco 3.2.01
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo B.3.s e successiva addizione del volume abitativo sul prospetto 4, con ritonda 1.1. Fatto oggetto, dopo il 1983, di interventi che ne hanno in parte ridotto la leggibilità: uniformazione degli intonaci e chiusura della porta del fienile.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D049

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.
Ripristino del camino della ritonda in posizione congruente e nel rispetto della scheda COMIGNOLI.

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

026

c. c.

MEZZANO

particella

.621/6

riferimenti fotografie

dal MEZ0202601 al MEZ0202604

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato			staccionate in legno	di contenimento	barbecue fontana/laip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	agricolo abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	
		stato generale	B					temporaneo	
			materiali copertura						
			tegole cemento						
		leggibilità del processo edilizio	Media						
		coerenza col processo tipologico	Media						
		significatività storica	Medi						
tipo	D.2	evoluzione dell'edificio					note		
ambienti	Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.06	Edificio unitario riferibile al tipo D.2 al quale è stato aggiunto, dopo il 1983, il volume sul prospetto 3.					Riferimento a schedatura 1983: Lozen D051		

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.



prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

027

c. c.

MEZZANO

particella

.621/7

riferimenti fotografie

dal MEZ0202701 al MEZ0202705

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	antenna/parabola tv	prato orto		lastre	siepi vive staccionate in legno rete metallica	di contenimento	fontana/làip Gazebo

Edificio

iscrizioni	Incisione sul colmo a valle: “L 1925” Il censimento del 1983 lesse anche, sull’intonaco della facciata “1842”	materiali copertura	tegole cemento	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	iscrizioni	elementi degradanti	uso attuale
				stato copertura	B				abitativo
				stato generale	B				utilizzo
									temporaneo
				leggibilità del processo edilizio	Media				
				coerenza col processo tipologico	Alta				
				significatività storica	Bassa				
tipo	E.3.1	evoluzione dell'edificio						note	
ambienti	Fuoco 1.1.05	Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1842 secondo il tipo E.3.1; rifacimento della copertura con leggera sopraelevazione della muratura (vedi facciata 1) nel 1925; interventi di ristrutturazione (sostituzione serramenti con soluzioni improprie, aggiunta di un ballatoio non coerente, apertura di porte e finestre nei timpani, aggiunta di una ritonda 3.1 sul prospetto 4) dopo il 1983. L’edificio ha in buona parte perso di leggibilità e coerenza col processo tipologico.						Riferimento a schedatura 1983: Lozen D052	

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

**Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Adeguamento del camino della ritonda alla scheda COMIGNOLI**

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

028

c. c.

MEZZANO

particella

.936

riferimenti fotografie

dal MEZ0202801 al MEZ0202804

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

siepi vive
staccionate in legno
rete metallica

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

barbecue
legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.3

ambienti

Fuoco 3.2.05
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario che era stato oggetto di interventi di riuso già prima del 1983 (apertura finestre nei tamponamenti) e che ha subito altri interventi anche dopo quella data (apertura finestra inappropriata sul prospetto 3).

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D053

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1 o 2.1.

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3

prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

MEZ 02

edificio n.

029

c. c.

MEZZANO

particella

.937

riferimenti fotografie

dal MEZ0202901 al MEZ0202904

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.3

ambienti

Fuoco 3.2.05
Fienile 1.3.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario. Sono in corso interventi di riuso con inserimento di un nuovo ballatoio sul prospetto 1.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D054

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **MEZ 02** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1 o 2.1.

previsioni PRG
Area agricola II - art. 47

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche